

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/63997/26/07/10
Nr zlecenia/szkody: 23/038104
Data zlecenia: 10-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0149438
Producent	LAND ROVER
Model	Discovery V 20-
Typ/wersja	Discovery V 3.0 D250 mHEV S
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2349
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3260
Rozstaw osi 1/2	2923
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2997
Moc silnika [KM/kW]	249/183
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	KK0135J
VIN	SALRA2BW2R2501094
Data 1. rejestracji	16-07-2024
Data nast. bad. techn.	16-07-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	31 568 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	275/45 21 110W	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	275/45 21 110W	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	275/45 21 110W	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	275/45 21 110W	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
2. Android Auto
3. Aplikacja Remote
4. Apple CarPlay
5. Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA
6. Asystent hamowania awaryjnego
7. Asystent ruszania na wzniesieniu
8. Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
9. Bagażnik otwierany z wnętrza samochodu
10. Bagażnik otwierany zdalnie
11. Blokada drzwi elektryczne (dzieci)
12. Czujnik pasów bezpieczeństwa
13. Czujnik przeprawy przez wodę
14. Czujnik wtargnięcia
15. Czujnik zużycia klocków hamulcowych
16. Czujniki parkowania przednie i tylne
17. Dach w kolorze nadwozia
18. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
19. Dyferencjał przedniej osi otwarty
20. Dywaniki premium
21. Ekran dotykowy 11,4 cala
22. Felgi aluminiowe 20", 5 ramienne - Gloss Silver (wzór 5122) z ogumieniem
23. Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z pamięcią ustawień fotela kierowcy+podłok.
24. Funkcja Gradient Acceleration Control (GAC)
25. Gniazda 12V
26. Gniazdo 12V i USB w konsoli środkowej
27. Gniazdo USB 12V w bagażniku
28. Gwarancja fabryczna na 5 lat lub 150 tys. km
29. Haczyki na zakupy w bagażniku
30. Haczyki transportowe w bagażniku
31. Hamulec postojowy elektryczny (EPB)
32. Kanapa tylna z elektryczną regulacją kąta oparcia oraz składaniem 60:40 z manualnym przesuwaniem
33. Kierownica nieskórzana Premium
34. Kierownica wielofunkcyjna
35. Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana
36. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
37. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
38. Komputer pokładowy
39. Kontrola trakcji elektroniczna (ETC)
40. Lakier uni
56. Punkty mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
57. Radio cyfrowe DAB
58. Reflektory automatyczne
59. Reflektory przednie Premium LED
60. Reflektory przednie poziomowane manualnie
61. Roleta bagażnika
62. Schowek dla trzeciego rzędu siedzeń
63. Schowek przed pasażerem zamykany
64. Schowek w górnej części deski rozdzielczej
65. Schowek w konsoli centralnej
66. Schowek za panelem centralnym
67. Schowki w drzwiach przednich i tylnych
68. Selektor skrzyni biegów, sportowy
69. Siatka zabezpieczająca rzeczy w bagażniku
70. Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa Single-speed bez reduktora
71. System Adaptive Dynamics
72. System Autolock konfigurowalny
73. System Dynamic Volume Control
74. System Stop/Start
75. System audio Land Rover
76. System awaryjnego hamowania, autonomiczny
77. System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
78. System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
79. System hamulcowy typu pre-fill
80. System kamer 3D Surround
81. System kontroli siły hamowania w zakrętach (CBC)
82. System kontroli stabilności (RSC)
83. System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
84. System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
85. System monitorowania zmęczenia kierowcy
86. System multimedialny Pivi Pro
87. System naprawy opony IMS
88. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
89. System wektorowania momentu obrotowego przez hamowanie (TVBB)
90. System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu
91. Szyba przednia laminowana materiałem wyciszającym szumy
92. Szyba tylna podgrzewana
93. Szyby elektryczne z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem
94. Tablica wskaźników cyfrowa
95. Tapicerka skórzana Grained, wewnątrz w kolorze Ebony

- | | |
|--|---|
| 41. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i składane, podgrzew. z oświet. wejścia, lewe elektrochromat | 96. Tempomat aktywny |
| 42. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 97. Uchwyt podwójny na napoje z przodu z pokrywą |
| 43. Nakrętki zabezpieczające do kół | 98. Uchwyty dla pasażerów z przodu i tyłu |
| 44. Nakładki progów z metalowymi wykończeniami | 99. Wspomaganie elektryczne układu kierowniczego (EPAS) |
| 45. Opony all-terrain | 100. Wspomaganie układu kierowniczego proporcjonalne do prędkości jazdy |
| 46. Oświetlenie przestrzeni bagażowej | 101. Wycieraczka tylnej szyby |
| 47. Oświetlenie przestrzeni na nogi | 102. Wycieraczki przednie z możliwością zmiany natężenia działania |
| 48. Oświetlenie w konsoli podsufitkowej | 103. Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne |
| 49. Oświetlenie w lusterkach | 104. Wykończenie wnętrza Gloss Black |
| 50. Oświetlenie wnętrza | 105. Zagłówki we wszystkich fotelach |
| 51. Poduszki powietrzne przednie boczne | 106. Zawieszenie pneumatyczne, elektroniczne |
| 52. Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera | 107. Ładowarka do telefonu bezprzewodowa |
| 53. Port USB Charge w pierwszym rzędzie x1 | 108. Światła tylne LED |
| 54. Punkty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej | 109. Światła tylne przeciwmgielne |
| 55. Punkty mocowania ISOFIX na przednim siedzeniu pasażera | 110. Światło stop, trzecie |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 21", 5 ramienne - Gloss Silver (wzór 5123) z ogumieniem | - |
| 2. Lakier metalik | - |
| 3. Relingi dachowe - czarne | - |
| 4. Szyby przyciemniane od słupka B | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 17-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.


Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/37

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Cztery dodatkowe opony Bridgestone BLIZZAK LM005 275/45 21 110V zimowe 4x5.0mm. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dowód rej. str. 2



Fot. 34.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1