

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/55957/26/06/17
Nr zlecenia/szkody: 25/005211
Data zlecenia: 17-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0143766
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	Vito 114 CDI Euro 6 1950ccm - 136KM 2,8/3,1t 20-24
Typ/wersja	Vito Tourer 114 CDI L2 Pro 9G-Tronic 447.703
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/9
Masa własna [kg]	2242
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3200
Rozstaw osi 1/2	3200
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	SCE
Pojemność silnika [ccm]	1950
Moc silnika [KM/kW]	136/100
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WZ572JU
VIN	W1VVKFFZ8P4316640
Data 1. rejestracji	29-09-2023
Data nast. bad. techn.	29-09-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	89 727 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS CARGO MO-V	225/55 17 109107H	2,5 mm
	lewe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS CARGO MO-V	225/55 17 109107H	2,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS CARGO MO-V	225/55 17 109107H	3,0 mm
	lewe	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS CARGO MO-V	225/55 17 109107H	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Adaptacyjne światła stop
3. Akumulator AGM 12 V 92 Ah
4. Alternator 14V/200 A
5. Asystent bocznego wiatru
6. Asystent ruszania na wzniesieniu
7. Asystent wspomagania koncentracji (ATTENTION ASSIST)
8. Automatyczny układ włączania świateł
9. Bateria rozruchowa
10. Blokada drzwi przesuwanych, aktywna
11. Brak możliwości ciągnięcia przyczepy/uciąg 0 kg
12. Dogrzewacz elektryczny
13. Drzwi przesuwne z prawej strony
14. Drzwi tylne 180 st., przeszklone
15. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
16. Felgi stalowe 17 z ogumieniem
17. Filtr paliwa z separatorem wody
18. Fotel 3 osobowy w 1 rzędzie, uchylny fotel zewnętrzny
19. Fotel 3 osobowy w 2 rzędzie
20. Fotel kierowcy z manualną regulacją
21. Fotel pasażera regulowany
22. Funkcja ECO Start-Stop
23. Gniazdo elektryczne 12V
24. Gwarancje 2 lata bez limitu kilometrów
25. Głośniki dwudrożne z przodu
26. Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
27. Hamulec postojowy nożny
28. Immobilizer
29. Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej
30. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
31. Kierownica wielofunkcyjna
32. Kłapa bagażnika otwierana do góry
33. Kontrolka poziomu płynu do wycieraczek
34. Koło zapasowe
35. Kołpaki pełne
36. Lakier uni
37. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
38. Lusterko wsteczne wewnętrzne
39. Mocowanie dwóch rzędów siedzeń z szybką blokadą
40. Moduł komunikacyjny z kartą SIM
41. Obrotomierz elektroniczny
42. Ogranicznik prędkości 210 km/h
43. Okna stałe, z tyłu po lewej i po prawej stronie
44. Okno stałe w ścianie bocznej/drzwiach przesuwanych - prawe
45. Okno stałe w ścianie bocznej/drzwiach przesuwanych - lewe
46. Oświetlenie otoczenia klapy tylnej
47. Oświetlenie wnętrza z tyłu
48. Pakiet BlueEFFICIENCY
49. Pakiet aerodynamiczny
50. Pakiet usług Mercedes me connect
51. Podsufitka tapicerowana
52. Poduszka powietrzna chroniąca miednicę i tułów kierowcy
53. Poduszka powietrzna chroniąca miednicę i tułów pasażera
54. Poduszka powietrzna kierowcy
55. Poduszka powietrzna pasażera
56. Poduszki powietrzne boczne nadokienne, przód
57. Pomoc w razie awarii
58. Przygotowanie do montażu radia cyfrowego DAB
59. Punkty montażowe na dachu pojazdu
60. Reflektory halogenowe
61. Regulacja zasięgu reflektorów
62. Schowek w desce rozdzielczej, zamykany
63. Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera
64. Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy
65. System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
66. Szyby atermiczne (wszystkie)
67. Szyby przednie sterowane elektrycznie, komfortowe
68. Tapicerka materiałowa Caluma, czarna
69. Tempomat
70. Uchwyt do trzymania, z tyłu
71. Uchwyt do wsiadania
72. Uchwyty na kubki x2
73. Uchwyty nad głową kierowcy i pasażera
74. Układ hamulcowy (optymalizacja CO2)
75. Układ jezdny komfortowy
76. Układ kontroli ciśnienia w oponach
77. Wariant wagowy 3500 kg DMC
78. Wskaźnik okresów serwisowania "ASSYST"
79. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
80. Wspomaganie kierownicy, elektryczne
81. Wykończenie wnętrza w podwyższonym standardzie
82. Wykładzina przestrzeni pasażerskiej, TPO
83. Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz
84. Zabezpieczenie przed błędnym tankowaniem
85. Zaczep holowniczy z przodu/tyłu wkręcany
86. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
87. Zbiornik paliwa 57 litrów
88. Zestaw wskaźników Pixel-Matrix-Display
89. Światło hamowania trzecie

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Drzwi przesuwne z lewej strony	-
2. Fotel pasażera dwuosobowy	-
3. Kamera cofania	-
4. Kamera cofania nieskładana	-
5. Kanapa 3 osobowa, komfortowa w 1 rzędzie, uchylny fotel	-
6. Kanapa 3 osobowa, komfortowa w 2 rzędzie, uchylny fotel	-
7. Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik	-
8. Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik z tyłu	-
9. Mocowanie vis-a-vis 1. rzędu siedzeń tył (szyny)	-
10. Pakiet komfortowych siedzeń	-
Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska	-
Fotel pasażera z regulacją długości siedziska	-
Fotel pasażera z podparciem lędźwiowym	-
Fotel kierowcy z podparciem lędźwiowym	-
11. Panel obsługowy dachowy, komfortowy	-
12. Podłokietniki siedzeń w przestrzeni pasażerskiej	-
13. Radio - 2. generacja	-
14. Radio cyfrowe (DAB)	-
15. Reflektory przeciwmgielne	-
16. System dwudrożnych głośników z przodu i z tyłu	-
17. System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania	-
18. Szyby z tyłu przyciemnione, w kolorze czarnym	-
19. Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaWypożyczenieOgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-
Uszkodzenia stan,	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-06-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
7	Słupek środkowy lewy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Drzwi boczne lewe	do 150
10	Ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa/klapa tylna	do 150
14	Ściana boczna prawa	do 150
16	Drzwi boczne prawe	do 150
17	Słupek środkowy prawy	do 150
18	Drzwi przednie prawe	do 150
19	Próg prawy	do 150
20	Słupek przedni prawy	do 150
21	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Przegląd B wymagany od 300km. Opony przednie nierównomierne zużycie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.

Tył



Fot. 8.

Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa




Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Łótnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Dodatkowa lampa stopu - Inne 1



Fot. 50.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 66.
Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1