

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/51802/25/07/15
Nr zlecenia/szkody: 20/049896
Data zlecenia: 15-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0133016
Producent	HYUNDAI
Model	Santa Fe 18-20
Typ/wersja	Santa Fe 2.0 CRDi Platinum 4WD aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2009
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2589
Rozstaw osi 1/2	2765
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	185/135
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	GA946GM
VIN	KMHS381BDLU285495
Data 1. rejestracji	23-12-2020
Data nast. bad. techn.	23-12-2025
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	169 317 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOOD RIDE, ZUPERSNOW Z-507	235/55 19 105V	2,5 mm
	lewe	GOOD RIDE, ZUPERSNOW Z-507	235/55 19 105V	3,0 mm
tylna	prawo	GOOD RIDE, ZUPERSNOW Z-507	235/55 19 105V	3,0 mm

lewe GOOD RIDE, ZUPERSNOW 235/55 19 105V
Z-507

3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Alarm
2. Bluetooth
3. Czujnik deszczu
4. Czujnik odległości przy parkowaniu przodem
5. Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem
6. DAA - System kontroli poziomu uwagi kierowcy
7. DAW - System kontroli poziomu uwagi kierowcy
8. DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia
9. Deska rozdzielcza wykończona skórą ekologiczną
10. Drugi rząd siedzeń zdalnie składany
11. ESC/TSA - układ stabilizacji toru jazdy z asystentem stabilizacji jazdy przyczepą
12. El. podnoszenie szyb, przód i tył
13. FCA - asystent zapobiegania zderzeniu czołowemu z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
14. Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/55
15. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
16. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
17. Fotel pasażera regulowany elektrycznie
18. Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania
19. Fotele przednie z funkcją podgrzewania
20. Funkcja wyboru trybu jazdy
21. Gniazdo USB dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń
22. Grill przedni - chromowany
23. HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie
24. HBA - Asystent świateł drogowych
25. Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold
26. Instalacja radiowa + 10 głośników
27. Inteligentny system otwierania bagażnika (elektryczne bezdotykowe otwieranie klapy)
28. Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
29. Kierownica i drążek biegów wykończone w skórze
30. Kierownica z funkcją podgrzewania
31. Kierownica ze sterowaniem radia
32. Kieszenie w oparciach foteli przednich
33. Klamki zewnętrzne, chromowane
34. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
35. Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem Start/Stop
36. Kolumna kierownicy z mechaniczną regulacją położenia
37. Komputer pokładowy
38. Koło zapasowe - pełnowymiarowe, aluminiowe
40. Lampy tylne LED
41. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
42. Lusterka boczne składane elektrycznie
43. Lusterka boczne z funkcją podgrzewania
44. Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami
45. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
46. Nawiew klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń
47. Nawiew klimatyzacji na miejsca w trzecim rzędzie
48. Oświetlenie powitalne w lusterkach
49. Poduszki powietrzne boczne - przód, kurtyny powietrzne
50. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
51. Podłokietnik przedni
52. Podłokietnik tylny
53. Relingi dachowe
54. Roleta przestrzeni bagażowej
55. Schowek - chłodzony
56. Schowek w podłodze bagażnika
57. Siatka zabezpieczająca bagaż
58. Sygnalizacja niezapiętych pasów
59. System Stop/Go
60. System indukcyjnego ładowania telefonu
61. System nagłośnienia KRELL ze wzmacniaczem i dźwiękiem przestrzennym
62. System nawigacji satelitarnej z 8" wyświetlaczem/obsługą telefonu/aktualizacją map/DAB
63. System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
64. System utrzymywania pasa ruchu LKAS
65. Szyba przednia laminowana, akustyczna
66. Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym
67. Szyby atermiczne
68. Szyby tylne przyciemniane
69. TCS - System kontroli trakcji
70. Tapicerka skórzana
71. Tempomat inteligentny
72. Tylony spoiler
73. Uchwyty ISOFIX przód/tył
74. Wykończenie materiałowe Deluxe - podsufitka, słupki, osłony przeciwsłoneczne
75. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
76. Zestaw wskaźników typu Supervision Cluster z wyświetlaczem 7" TFT
77. Światła do jazdy dziennej LED

39. Lampy przednie LED

78. Światła przeciwmgielne LED

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Dach szklany, panoramiczny	-
2. Lakier metalik	-
3. Pakiet Inspiration	-
Zawieszenie samopoziomujące	
Lusterka boczne z pamięcią ustawień	
Fotele przednie z funkcją wentylacji	
Żaluzje bocznych tylnych szyb	
Lampy przednie LED z systemem doświetlania zakrętów	
System rozpoznawania znaków drogowych SLIF	
Kamera 360°	
BCA - aktywny system monitorowania martwego pola	
RCAA - aktywny system ostrzegania o ruchu poprzecznym	
SEA - system bezpiecznego wysiadania	
ROA - system monitorowania tylnej kanapy	
Blokada drzwi tylnych - automatyczna z przyciskiem jednorazowego odblokowania	
Kierownica z łopatkami zmiany biegów	
Wyświetlacz Head-Up	
Gniazdo 220 V w tylnej części konsoli środkowej	
Fotel kierowcy z elektrycznie wysuwany podparciem ud	
Fotel kierowcy z pamięcią ustawień	
4. Trzeci rząd siedzeń	-

Wypożyczenie dodatkowe

1. Hak holowniczy składany	-
----------------------------------	---

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieInne

Stan dbałości o pojazd	-
Wcześniejsze naprawy	-
Komunikat o usterce/sprawdzenie w serwisie	-
Braki i uszkodzenia	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

strona 4/58


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 21-07-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Paweł Szwabowicz

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
nr vin

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Imobiliser

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Pojazd posiada hak. Aktywna kontrolka silnika. Widoczne wady lakiernicze.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 52.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.


Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Słupiek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.


Słupiek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 84.
Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 88.
Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 90.


Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 96.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 98.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1