

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/55653/25/07/29
commission/ damage No. : 23/031287
Date of commission: 29-07-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0147588
Manufacturer	AUDI
Model	Q7 19-24
Type / version	Q7 60 TFSI e Quattro S Line Tiptr.
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2510
Gross vehicle weight [kg]	3035
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	2995
Engine Power [hp/kW]	340/250
Gearbox	automatic
Registration /record No.	CT737AW
VIN / serial number	WAUZZZ4M3MD034010
Date of first registration	27-08-2021
Date of next. tech. test	27-08-2024
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	135 200 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	285/40 21 109Y	5,5 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	285/40 21 109Y	5,5 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	285/40 21 109Y	5,5 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	285/40 21 109Y	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Air condition rear, Automatic climate control | 27. Metal finish |
| 2. Air suspension, Electronic controlled suspension, Sport suspension | 28. Mirror: others |
| 3. Alarm | 29. Mobile Tire System |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 30. Navigation system, On board monitor, Radio |
| 5. Bluetooth interface | 31. On board computer, On board monitor |
| 6. Bord communication: other | 32. Other |
| 7. Child seat fixation | 33. Other |
| 8. Cruise control | 34. Other |
| 9. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 35. Other |
| 10. Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 36. Park Distance Control rear |
| 11. Driver airbag, Passenger airbag | 37. Passive Tyre pressure control |
| 12. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 38. Pre-Crash System |
| 13. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 39. Radio |
| 14. Exterior design: other | 40. Rear bench foldable in two separate parts |
| 15. Exterior design: other | 41. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 16. Exterior design: other | 42. Rear-view mirror autodimming |
| 17. Floor mat | 43. Roof railing |
| 18. Full Cabin Spoiler | 44. Selectable driveline characteristics |
| 19. Head airbags rear, Side airbag driver and passenger | 45. Servotronic |
| 20. Heat reflecting windows | 46. Soundsystem |
| 21. LED Daytime running lights | 47. Start/Stop system |
| 22. LED rear lights | 48. Steering wheel manually adjustable |
| 23. Lane control assistant | 49. Textile upholstery |
| 24. Leather upholstery | 50. Traffic sign recognition |
| 25. Light Alloy wheels 19" | 51. Uni-Lackierung |
| 26. Luggage: other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | - |
| 2. Additional gauges, Park Distance Control front, Park Distance Control rear | - |
| 3. Alcantara upholstery, Upholstery with leather inserts | - |
| 4. Armrest (s) front, Other | - |
| 5. Door mirror with memory | - |
| 6. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | - |
| 7. Exterior design: other | - |
| 8. Exterior design: other, Roof railing | - |
| Listwy ozdobne wokół szyb, czarne | |
| Relingi dachowe - czarne | |
| Singleframe (obramowanie chłodnicy) z czarnymi akcentami | |
| Pierścienie Audi w kolorze czarnym | |
| Elementy ozdobne na zderzakach w kolorze czarnym | |
| 9. Exterior lighting: other | - |
| 10. Exterior lighting: other, Interior lights: other accessories | - |
| Dodatkowe oświetlenie wnętrza, 30 kolorów | |
| 11. Glass sunroof fixed | - |
| 12. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 13. Interior: other | - |
| 14. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel heated | - |
| 15. Light Alloy wheels over 21" | - |
| 16. Metal finish | - |
| 17. Metallic paint | - |
| 18. Other | - |
| 19. Rear view camera | - |

20. Soundsystem	-
21. Sport seats front	-
22. Tinted rear windows	-
23. Towbar	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs	-
Uszkodzenia, stan	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 13-08-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	Above 2000
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Pojazd posiada hak. Brak aktualnych badań technicznych. Brak zaślepki w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Rysy, wgniecenia, ślady użytkowania sadza.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)




Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.

Bagażnik



Photo 20.

Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika




Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa




Photo 30.

Tunel środkowy

A detailed view of the front interior of an Audi A8 L Quattro. The steering wheel is black with a perforated leather-like texture and features the Audi four-rings logo in the center. The instrument cluster behind the wheel is a full-width digital display showing various vehicle metrics. To the right of the steering wheel is a large, high-resolution infotainment screen displaying a navigation map. Below the screen, the center console has touch-sensitive controls for climate and driving modes. The interior is finished with dark wood trim and ambient lighting is visible along the dashboard and door panels.

DPOLLO463<<<BAT353585&721976700063-6 MAJZZZ4MMD034010<<<<<<<<<<<<<< CT737MW<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<	KODS POKRZY	SAMOCHÓD OSOBOWY
	PRAKTYCZNOŚĆ	---
	AUT PRODUKTOR	2021
	GOSPODARSTWA RODOWNICZE	---
	JAKIENSIEM DOPŁATU CIE	16,66 kN
	MASO CIĘŻARSKI PRZENIO	---
SERIA DVV BAT 3635885		

		c.1.1 PKO LEASING S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU
c.1.2 47219176700063		
c.1.3 87-100 TORUN BUKOWA 27		
		c.2.1 PKO LEASING S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU
c.2.2 47219176700063		
c.2.3 87-100 TORUN BUKOWA 27		
C		
F ₁ 3835 kg	F ₂ 3835 kg	F ₃ 6535 kg
G		
G 2510 kg		J MIG
K		
e1*2001/116*0350*47		
L		
L 2	O ₁ 3500 kg	O ₂ 750 kg
P₁		
P ₁ 2995,00 cm³	P ₂ 250,00 kW	
P₃		
P ₃ P EE	Q ---	
S₁		
S ₁ 5	S ₂ ---	

SERIA DVV BAT **3635885**

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 37.
Instrukcje



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 49.

Zdjęcie do protokołu




Photo 50.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zdjęcie do protokołu



Photo 52.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1




Photo 62.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 68.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 71.

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 72.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 74.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 76.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 82.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 86.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1