

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/62649/25/08/25
Nr zlecenia/szkody: 02257/EO/22
Data zlecenia: 25-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0151219
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	AMG GT 21-
Typ/wersja	Mercedes AMG GT 53 4-Matic+
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/4
Masa własna [kg]	2074
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2515
Rozstaw osi 1/2	2951
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	2999
Moc silnika [KM/kW]	435/320
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	OP8521R
VIN	W1K2906611A051166
Data 1. rejestracji	11-05-2022
Data nast. bad. techn.	09-05-2027
Rok produkcji	2022
Stan licznika [km]	75 376 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	265/40 20 104Y	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	265/40 20 104Y	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/35 20 105Y	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/35 20 105Y	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Adaptacyjny układ świateł drogowych | 32. Listwy progowe drzwi, podświetlane |
| 2. Adapter Kabla USB | 33. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 3. Aktywny asystent układu hamulcowego | 34. Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane |
| 4. Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem | 35. MBUX multimedia system |
| 5. Android Auto | 36. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me |
| 6. Antena GPS | 37. Ogranicznik prędkości - aktywny |
| 7. Antena do telefonu komórkowego | 38. Oświetlenie wnętrza Ambient |
| 8. Aplikacja AMG Track Pace | 39. Pakiet komfortowych siedzeń |
| 9. Apple CarPlay | 40. Pakiet łączności |
| 10. Asystent limitu prędkości | 41. Podsufitka materiałowa - czarna |
| 11. Asystent martwego punktu | 42. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy |
| 12. Asystent parkowania z Parktronic- aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | 43. Rozszerzone funkcje MBUX |
| 13. Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych) | 44. System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka |
| 14. Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe | 45. System bezprzewodowego ładowania telefonu |
| 15. DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy | 46. System czujników do systemu antykradzieżowego |
| 16. Dywaniki welurowe AMG | 47. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK |
| 17. EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika) | 48. System monitorowania wewnętrzny |
| 18. Felgi aluminiowe 19, 10-ramienne, z ogumieniem | 49. System nawigacji satelitarnej na dysku twardym |
| 19. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie | 50. Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji |
| 20. Fotel pasażera regulowany elektrycznie | 51. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica |
| 21. Fotele przednie podgrzewane | 52. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 22. Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi | 53. Touchpad |
| 23. Gaśnica | 54. Tuner radiowy cyfrowy DAB |
| 24. HANDS-FREE ACCESS - bezdotykowe otwieranie bagażnika | 55. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 25. Kamery ułatwiające parkowanie 360 | 56. Uchwyty na kubki z przodu - podwójne |
| 26. Kierownica skórzana Nappa AMG Performance | 57. Układ wydechowy AMG Performance o zmiennych parametrach |
| 27. Kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana | 58. Wykończenie wnętrza - lakier fortepianowy |
| 28. Kierownica z przyciskami AMG | 59. Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala |
| 29. Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | 60. Zaciski hamulców w kolorze srebrnym |
| 30. Lakier uni | 61. Zawieszenie sportowe AMG Ride-Control |
| 31. Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych | 62. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 80 litrów |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach szklany panoramiczny | - |
| 2. Felgi aluminiowe 20 AMG, wieloramienne, z ogumieniem (kod: RVN) | - |
| 3. HUD - wyświetlacz head-up | - |
| 4. Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC | - |
| 5. Lakier metalik | - |
| 6. Pakiet AMG Night - Zewnętrzny | - |
| Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji | |
| 7. Pakiet AMG Night II | - |
| Ośłona chłodnicy, przyciemniona | |
| Oznaczenia modelu w kolorze czarnym | |

8. Pakiet Air-Balance	-
System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów	
9. Pakiet Energizing	-
Fotele przednie podgrzewane	
System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów	
Oświetlenie wnętrza Ambient	
10. Pakiet Wspomagania Jazdy Plus	-
System DISTRONIC - asystent odległości	
System PRE-SAFE	
11. Pakiet Wyciszenia Wnętrza Pojazdu	-
Szyby atermiczne z izolacją akustyczną	
12. Pakiet aerodynamiczny AMG	-
13. Pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza	-
Fotele przednie podgrzewane Plus	
Ogrzewany podłokietnik dla kierowcy i pasażera	
14. Pakiet ochrony pojazdu URBAN GUARD Plus	-
Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem	
System monitorowania wewnętrzny	
15. Pakiet pamięci	-
16. Pakiet wyposażenia Premium Plus	-
Fotele przednie z pamięcią ustawienia	
Kamery ułatwiające parkowanie 360	
Asystent martwego punktu	
Interfejs Bluetooth	
Fotele przednie dynamiczne wielokonturowe	
Fotele przednie - wentylowane	
Wyświetlacz head-up	
Ładowanie telefonu komórkowego - bezprzewodowe	
17. Podsufitka designo DINAMICA z mikrofazy - czarna	-
18. Roleta szyby tylnej, mechaniczna	-
19. Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji	-
20. System bezprzewodowego ładowania telefonu, tył	-
21. System nagłośnienia Burmester Surround	-
22. Tapicerka skórzana Nappa Exclusive- dwukolorowa	-
23. Wspomaganie zamykania drzwi i bagażnika	-
24. Wykończenie wnętrza - karbon matowy AMG	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 03-09-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupki przedni lewy	150 - 500
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Błotnik tylny lewy	150 - 300
10	Pokrywa/klapa	150 - 300
11	Błotnik tylny prawy	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupki przedni prawy	150 - 500
17	Błotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Pojazd oklejony folią. Pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów słupków B lewy/prawy, próg lewy/prawy. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na folii.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.


Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.


Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.


Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1