

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/102843/25/12/29
Nr zlecenia/szkody: 24/031603
Data zlecenia: 29-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0158803
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	GLE Coupe [167] 23-
Typ/wersja	GLE Coupe 350 de PHEV 4-Matic AMG Line
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2759
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3250
Rozstaw osi 1/2	2935
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1993
Moc silnika [KM/kW]	197/145
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU3916S
VIN	W1NFD0GB0RB097880
Data 1. rejestracji	13-08-2024
Data nast. bad. techn.	12-08-2027
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	20 108 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	PIRELLI, P ZERO	285/40 22 106Y	5,0 mm
	lewo	PIRELLI, P ZERO	285/40 22 106Y	5,0 mm
tylna	prawo	PIRELLI, P ZERO	325/35 22 110Y	5,5 mm
	lewo	PIRELLI, P ZERO	325/35 22 110Y	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm antywłamaniowy
3. Android Auto
4. Antena GPS
5. Apple CarPlay
6. Asystent hamowania - aktywny
7. Asystent martwego punktu
8. Asystent opuszczania wnętrza pojazdu
9. Asystent parkowania aktywny z Parktronic
10. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
11. Asystent znaków drogowych
12. Asystent świateł drogowych Plus, adaptacyjny
13. Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu
14. Czytnik linii papilarnych
15. Deska rozdzielcza (górna część) w sztucznej skórze ARTICO
16. Dywaniki welurowe
17. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
18. Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium
19. Felgi aluminiowe 20" AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZV)
20. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
21. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
22. Fotele przednie podgrzewane
23. Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
24. Gaśnica
25. Gniazda USB dodatkowe
26. Gniazdo ładowania
27. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
28. Hands-Free Access - bezdotykowy dostęp przy otwieraniu klapy bagażnika
29. Integracja smartfona
30. Kabel do ładowania z Wallboxa/publicznej stacji ładowania (Typ 2, 3-fazy, 16 A), 5 m., prosty
31. Kabel do ładowania z gniazdka domowego E/F (Typ 2), 5m. prosty
32. Kamera 360 stopni
33. Kamizelka odblaskowa dla kierowcy
34. Keyless-go
35. Kierownica wielofunkcyjna, wykończona skórą nappa
36. Kłapa bagażnika EASY-PACK otwierana elektrycznie
37. Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa
42. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
43. MBconnect z funkcjami dla pojazdów elektrycznych
44. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
45. Nawigacja na dysku twardym
46. Oświetlenie ambientowe wnętrza
47. Oświetlenie ambientowe z projekcją loga marki
48. Pakiet Chrom wnętrza
49. Personalizacja dźwięków
50. Poduszka kolanowa
51. Poduszka powietrza pasażera automatycznie deaktywowna
52. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
53. Poduszki boczne powietrzne kierowcy i pasażera
54. Przygotowanie do Car Sharing
55. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information
56. Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
57. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych
58. Radio cyfrowe
59. Rozszerzone funkcje MBUX
60. Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC
61. Stylizacja AMG
62. System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód
63. System monitorowania ciśnienia w oponach
64. System monitorowania wnętrza
65. System multimedialny MBUX
66. System nagłośnienia Burmester surround (13 głośników)
67. System wykrywania obecności osób i dzieci w pojeździe
68. System wzywania pomocy Mercedes-Benz
69. System ładowania prądem przemiennym (ładowanie AC)
70. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył
71. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne
72. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO - czarna
73. Tirefit - zestaw do naprawy opon
74. Układ hamulcowy z większymi tarczami hamulcowymi na przedniej osi
75. Usługi Remote Services Premium
76. Usługi zdalne i ładowanie Plus
77. Wirtualna maska - system wyświetlania podłoża pod przednią osią
78. Wskaźnik akustyczny obecności

- | | |
|---|---|
| 38. Kokpit z szerokim ekranem | 79. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 39. Lakier uni | 80. Zamek centralny z pilotem |
| 40. Lampy MULTIBEAM LED | 81. Zawieszenie AIRMATIC |
| 41. Lusterka boczne składane elektrycznie | 82. Zawieszenie z adaptacyjnym systemem tłumienia drgań |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach panoramiczny, przesuwany | - |
| 2. Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta sztuczną skórą ARTICO | - |
| 3. Elementy wykończenia wnętrza - drewno lipowe linestructure, brązowe o wysokim połysku | - |
| 4. Felgi aluminiowe 22" AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RPJ) | - |
| 5. Fotele tylne z funkcją podgrzewania | - |
| 6. Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP | - |
| 7. Head-up display | - |
| 8. Kierownica wielofunkcyjna, wykończona drewnem i skórą | - |
| 9. Klimatyzacja automatyczna Thermotronic - 4 strefowa | - |
| 10. Lakier metalik | - |
| 11. MAGIC VISION CONTROL - wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami, podgrzewane | - |
| 12. Podsufitka materiałowa, kryształiczny szary | - |
| 13. Spoiler AMG | - |
| 14. System MBUX z rozszerzoną rzeczywistością do nawigacji | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Braki uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-01-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak kompresora zestawu naprawczego. Rysy na samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 48.
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 62.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 72.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Podsufitka - Inne 1




Fot. 74.
Wykładzina(y) słupka środkowego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1