

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/93475/25/12/01  
commission/ damage No. : 24/043963  
Date of commission: 01-12-2025

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | cars                                                       |
| EC code (Eurotax)            | 0160621                                                    |
| Manufacturer                 | HYUNDAI                                                    |
| Model                        | Elantra 23-                                                |
| Type / version               | Elantra 1.6 Smart                                          |
| Body type                    | sedan                                                      |
| Number of doors / seats      | 4/5                                                        |
| Curb weight [kg]             | 1235                                                       |
| Gross vehicle weight [kg]    | 1720                                                       |
| Wheelbase 1/2                | 2720                                                       |
| Engine type                  | spark ignition                                             |
| Pollution reduction system   | three-way catalytic converter                              |
| Engine capacity [ccm]        | 1598                                                       |
| Engine Power [hp/kW]         | 123/90,2                                                   |
| Gearbox                      | manual 6- gear                                             |
| Registration /record No.     | GD8R348                                                    |
| VIN / serial number          | KMHLN41EARU768644                                          |
| Date of first registration   | 03-10-2024                                                 |
| Date of next. tech. test     | 11-12-2025                                                 |
| Year of manufacture          | 2024 (year has been verified with the manufacturer's base) |
| Readout [km]                 | 16 139 (read)                                              |
| Body color / type of coating | grafitowy/double-layered, metallized                       |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type    | Size          | Measured profile |
|-------|-------|-----------------------|---------------|------------------|
| Front | right | NOKIAN, SEASONPROOF 1 | 225/45 17 94V | 6,0 mm           |
|       | left  | NOKIAN, SEASONPROOF 1 | 225/45 17 94V | 6,0 mm           |
| back  | right | NOKIAN, SEASONPROOF 1 | 225/45 17 94V | 6,0 mm           |
|       | left  | NOKIAN, SEASONPROOF 1 | 225/45 17 94V | 6,0 mm           |

Standard equipment by Eurotax

1. Assistance 5 lat
2. Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny (ISLA)
3. Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z funkcją Junction Turning
4. Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
5. Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), monitorowania uwagi kierowcy (DAW)
6. Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci
7. Czujnik deszczu
8. Czujniki parkowania przednie i tylne
9. Dostęp bezkluczykowy
10. Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
11. Felgi aluminiowe 16, z ogumieniem 205/55
12. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
13. Fotele przednie podgrzewane
14. Funkcja automatycznego odparowywania szyb
15. Gazetownik w oparciu fotela pasażera
16. Gniazdo 12V
17. Grill wykończony w kolorze ciemnego chromu
18. Głośniki w drzwiach przednich
19. Głośniki w drzwiach tylnych
20. Głośniki wysokotonowe
21. Hamulec ręczny pomocniczy
22. Immobilizer
23. Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
24. Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
25. Kierownica obszyta skórą
26. Kierownica podgrzewana
27. Kierownica ze sterowaniem radia
28. Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
29. Klamki wewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym
30. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
31. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
32. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
33. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
34. Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
35. Koło zapasowe - dojazdowe
36. Lakier uni
37. Listwa okienna chromowana
38. Listwa ozdobna na desce rozdzielczej, czarna błyszcząca
39. Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
40. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
45. Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem
46. Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem
47. Osłony przeciwsłoneczne
48. Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane
49. Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem
50. Oświetlenie drugiego rzędu
51. Oświetlenie pierwszego rzędu siedzeń
52. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
53. Podsufitka materiałowa
54. Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe
55. Poduszki bezpieczeństwa przednie
56. Podążanie na pasie ruchu (LFA)
57. Podłokietnik przedni ze schowkiem
58. Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje
59. Port USB
60. Port USB w konsoli centralnej
61. Port USB z tyłu
62. Reflektory halogenowe (mijania i drogowe)
63. Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa
64. System ABS z elektroniczną kontrolą stabilizacji ESC i asystentem podjazdu HAC
65. System Bluetooth z obsługą komend głosowych
66. System monitorowania ciśnienia w oponach
67. System monitorowania tylnej kanapy (RSA)
68. System multimedialny z 10,25 kolor. ekranem dotykowym, DAB, nawigacja fabryczna, system Bluelink, AA, ACP
69. System ratunkowy eCall
70. Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
71. Szyby przednie barwione
72. Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Up-Down
73. Szyby tylne barwione
74. Tapicerka materiałowa Tricot w kolorze czarnym lub beżowym
75. Tempomat
76. Uchwyty na napoje
77. Wspomaganie kierownicy elektryczne
78. Wyciszenie maski
79. Zagłówki przednie z regulacją wysokości
80. Zagłówki tylne z regulacją wysokości
81. Zamek centralny, alarm
82. Zderzaki w kolorze nadwozia z chromowanymi listwami
83. Zderzaki z elementami ozdobnymi w kolorze chromu
84. Zegary cyfrowe z 10.25" kolorowym wyświetlaczem, zintegrowane z wyświetlaczem multimedialnym

- |                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 41. Lusterko wsteczne z funkcją dzień i noc | 85. Światła do jazdy dziennej LED     |
| 42. Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach    | 86. Światła pozycyjne LED             |
| 43. Nawiewy powietrza w drugim rzędzie      | 87. Światła przeciwmgielne LED, tylne |
| 44. Ogranicznik prędkości                   | 88. Światła włączane automatycznie    |

Dealer's equipment (selected items)

- |                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 1. Lakier metaliczny .....               | - |
| 2. Pakiet DESIGN .....                   | - |
| Lusterka boczne elektrycznie składane    |   |
| Felgi aluminiowe 17, z ogumieniem 225/45 |   |

**Base value of the vehicle**

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

**Corrections**First registrationMileageEquipmentTyresOther

- |                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| The validity of the technical examination .....      | - |
| The specific type of the operation .....             | - |
| Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa ..... | - |

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 12-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 11-12-2025

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [µm] |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | to 150                                               |
| 2                      | Front left fender   | to 150                                               |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                               |
| 4                      | Front left door     | to 150                                               |
| 5                      | Roof                | to 150                                               |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                               |
| 7                      | Right side sill     | to 150                                               |
| 8                      | Left rear door      | to 150                                               |
| 9                      | Rear left fender    | to 150                                               |
| 10                     | Cover/lid           | to 150                                               |
| 11                     | Right rear fender   | to 150                                               |
| 12                     | Right rear door     | to 150                                               |
| 13                     | Right middle pillar | to 150                                               |
| 14                     | Right side sill     | to 150                                               |
| 15                     | Front right door    | to 150                                               |
| 16                     | Right front pillar  | to 150                                               |
| 17                     | Front right fender  | to 150                                               |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

**Information concerning the origin of the vehicle**

Lack of reliable data.

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

**Anti-theft protection - other:**

not found

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

Comments to the commission - regarding valuation

**Kluczyki**

TAK

1

---

Expert comments - regarding valuation

Pojazd TAXI. Rysy na samochodzie. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**

Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**  
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Photo 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik



**Photo 20.**  
Koło zapasowe



# PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**

Tabliczka znamionowa



**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 26.**

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Photo 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**

Konsola środkowa



**Photo 30.**

Tunel środkowy

## PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)




Photo 32.

Dowód rej. Str. 1


PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**


Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 37.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 38.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Photo 40.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Photo 42.**


Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Photo 44.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Photo 46.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 48.**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Fotel prz. lew. - Inne 1