

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/00657/26/01/05
Nr zlecenia/szkody: 23/031151
Data zlecenia: 05-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0128687
Producent	AUDI
Model	A8 [4N] 17-21
Typ/wersja	A8 50 TDI mHEV Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2095
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2710
Rozstaw osi 1/2	2998
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2967
Moc silnika [KM/kW]	286/210
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	GA173KN
VIN	WAUZZZF80MN023847
Data 1. rejestracji	09-09-2021
Data nast. bad. techn.	05-09-2026
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	165 768 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/55 18 104H	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/55 18 104H	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/55 18 104H	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	235/55 18 104H	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 26. Oświetlenie wnętrza Ambiente |
| 2. Airbag 8 sztuk | 27. Pakiet przeglądów serwisowych Audi 3 lata/90 000 km (Audi Perfect Lease) |
| 3. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu | 28. Podłokietnik przedni, komfortowy, oddzielny dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem) |
| 4. Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - w kolorze grafitowoszarym | 29. Progresywny układ kierowniczy |
| 5. Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno jesion brązowoszare Naturell | 30. Reflektory przednie w technologii LED |
| 6. Apteczka i trójkąt ostrzegawczy | 31. Schowek podręczny, chłodzony |
| 7. Audi Music Interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 32. Siedzenie tylne 3-miejscowe |
| 8. Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 33. System nagłośnienia Audi Sound System z 10 głośnikami |
| 9. Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy | 34. System nawigacji satelitarnej plus z panelem dotykowym MMI |
| 10. Audi parking system plus - wskaźnik wizualny na ekranie MMI | 35. Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana |
| 11. Automatyczne otwieranie pokrywy bagażnika | 36. Szyby termoizolacyjne |
| 12. Automatyczny obieg powietrza | 37. Tapicerka skórzana Valcona |
| 13. Dywaniki welurowe - przód i tył | 38. Tempomat z regulacją i limitem prędkości |
| 14. Dzwignia zmiany biegów w skórze | 39. Tire Mobility System - zestaw naprawczy do przebitej opony |
| 15. Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) V-design z ogumieniem 235/55 | 40. Uchwyty ISOFIX - tył |
| 16. Fotele konturowe z funkcją pamięci ustawień/el. regulacją/pneumatycznym podparciem odc. lędźwiowego | 41. Układ zmywania reflektorów |
| 17. Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego | 42. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 18. Immobilizer | 43. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu |
| 19. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana | 44. Zagłówki tylne - z manualną regulacją |
| 20. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 45. Zamek centralny z pilotem |
| 21. Lakier uni | 46. Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension |
| 22. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 47. Złącze Bluetooth |
| 23. Lusterka boczne reg./skł. el., ogrzewane, z pamięcią, prawe lusterko autom. opuszcza podczas cofania | 48. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła |
| 24. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 49. Światła do jazdy dziennej LED |
| 25. Nagrzewnica powietrza elektryczna | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent parkowania - system umożliwiający parkowanie bez udziału kierowcy | - |
| 2. Dach szklany panoramiczny - Open Sky System | - |
| 3. Elektryczne wspomaganie zamykania drzwi przód/tył | - |
| 4. Fotele przednie i tylne z funkcją masażu i wentylacji, pakiet | - |
| Fotele przednie i tylne z funkcją wentylacji | - |
| Fotele przednie i tylne z funkcją masażu | - |
| 5. Fotele przednie oraz skrajne siedzenia tylne - ogrzewane | - |
| 6. Kamery ułatwiające parkowanie 360 (panoramiczne) | - |
| 7. Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, z funkcją zmiany przełożeń, skórzana | - |
| 8. Klimatyzacja automatyczna, komfortowa - 4 strefowa | - |
| 9. Koło zapasowe dojazdowe | - |

10. Lakier metalik	-
11. Lampki do czytania Matrix LED - dodatkowe z tyłu	-
12. Lampy przednie HD Matrix LED ze światłami laserowymi + dynamiczne kierunkowskazy oraz spryskiwacze	-
13. Lampy tylne w technologii OLED	-
14. Lusterka boczne przyciemniane automatycznie	-
15. Ogrzewanie postojowe	-
16. Ostrzeżenie przed niezamierz. zmianą pasa ruchu, kontrola w nagłych przypadkach med. i pomoc drogowa	-
17. Pakiet pojedynczych siedzeń z tyłu	-
Rolety przeciwsłoneczne elektryczne - szyba tylna oraz szyby boczne	
Fotele tylne komfortowe, pojedyncze, regulowane elektrycznie	
Pamięć ustawień dla foteli tylnych	
Elektryczna regulacja pozycji fotela pasażera przez osobę siedzącą z tyłu	
Zagłówki tylne komfortowe	
Podłokietnik tylny komfortowy, z aplikacją dekoracyjną i panelem obsługi klimatyzacja 4-strefowa	
18. Pakiet skórzany Feinnappa, rozszerzony	-
Konsola środkowa w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym	
Podszybie w drzwiach w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym	
Obszycie poduszki powietrznej kierowcy w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym	
Podłokietniki w drzwiach w skórze Feinnappa	
Górna część deski rozdzielczej pokryta skórą Feinnappa ze szwem ozdobnym	
19. Przygotowanie do montażu haka holowniczego	-
20. RearSeatRemote z tyłu - panel do obsługi wyposażenia komfortowego i infotainment z wyśw. 5,7 cala	-
21. System nagłośnienia Audi Premium Sound System z dźwiękiem 3D (Bang & Olufsen) - 17 głośników	-
22. System rozpoznawania znaków drogowych	-
23. Szyby dźwiękoszczelne z izolacją termiczną	-
24. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)	-
25. Tuner TV - cyfrowy z systemem CI+ PayTV + cyfrowy tuner radiowy	-
26. Wnęka w tylnej kanapie do przewozu długich przedmiotów	-
27. Wspomaganie otwierania pokrywy bagażnika, elektryczne	-
28. Wyświetlacz Head-Up	-
29. Wzmocnienie odbioru LTE	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Braki uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-01-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Pierwsza rejestracja w kraju 28-06-2023. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Tabliczka znamionowa



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1




Fot. 64.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 66.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1