

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/89088/26/09/22
Nr zlecenia/szkody: 21/050722
Data zlecenia: 22-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0144887
Producent	OPEL
Model	Insignia B Grand Sport 20-22
Typ/wersja	Insignia 2.0 CDTI GS Line S&S aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1540
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2200
Rozstaw osi 1/2	2829
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	174/128
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	PO9UY82
VIN	W0VZT6GP9M1013582
Data 1. rejestracji	30-07-2021
Data nast. bad. techn.	28-07-2027
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	212 984 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	245/45 18 100Y	5,5 mm
	lewe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	245/45 18 100Y	5,5 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	245/45 18 100Y	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	245/45 18 100Y	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 7 głośników premium
2. ABS
3. Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist
4. Antena zdyspersyfikowana w tylnej szybie
5. Asystent świateł drogowych
6. Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu
7. Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych
8. Czujnik deszczu
9. Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu
10. Czujnik wilgotności
11. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
12. Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
13. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
14. Elektryczne szyby, przód i tył
15. Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne, z ogumieniem 245/45
16. Filtr przeciwpylkowy z wkładem węglowym
17. Fotel kierowcy AGR
18. Fotele przednie sportowe
19. Fotele przednie z tylnymi kieszeniami
20. Grill z aktywnymi przesłonami
21. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach)
22. Immobilizer
23. Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40
24. Kierownica ogrzewana
25. Kierownica trójramienna, sportowa, pokryta skórą
26. Klamki drzwi w kolorze nadwozia
27. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
28. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
29. Lakier uni
30. Listwa w linii dachu srebrna, czarna matowa listwa pod oknami
31. Listwy ozdobne, Hexagon
32. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
33. Lusterka wewnętrzne światłoczułe (automatycznie przyciemniane)
34. Nakładki pedałów aluminiowe, sportowe
35. Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli
36. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED
37. Oświetlenie wnętrza typu ambient
38. Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza
39. Pilot z kluczykiem do auta
40. Podsufitka w kolorze czarnym
41. Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe
42. Przyciski sterowania na kierownicy
43. Reflektory przeciwmgielne
44. Reflektory przednie LED
45. System Multimedia z kolorowym wys. dotykowym 7", Bluetooth, USB, AUX, AppleCarPlay, AndroidAuto
46. System monitorujący ciśnienie w oponach
47. System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
48. System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem
49. System wykrywania pieszych z przodu
50. Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne
51. Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane
52. Tapicerka materiałowa, Billy 2
53. Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości
54. Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki
55. Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R
56. Układ jezdny adaptacyjny - FlexRide
57. Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji
58. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
59. Wyświetlacz graficzny 3.5", pomiędzy zegarami
60. Zagłówki tylny, środkowy
61. Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową
62. Zestaw naprawczy do opon
63. Światła do jazdy dziennej LED
64. Światła tylne LED

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Alarm (syrena z własnym zasilaniem, czujniki ruchu i przechyłu) -
2. Lakier metaliczny -
3. Pakiet Asystent Kierowcy 1 -
 - Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża
 - Kamera cofania cyfrowa
 - Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu
 - Układ ostrzegania o pojeździe zbliżającym się z tyłu
4. Pakiet Innowacyjny -
 - Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe
 - Reflektory pikselowe IntelliLux LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi
5. Przygotowanie pod koło zapasowe -
6. System Multimedia Navi Pro, ekran 8", wys. wskaź. 8", USB, AUX, SD, Bluetooth, AppleCP, AndroidAuto -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
Weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-09-2026

Rzecznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Poziom oleju silnikowego poniżej minimum. Nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 56.
Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.


Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 72.
Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74.

Wykładzina podłogi - Inne 1