

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/77651/26/08/19
commission/ damage No. : 25/020315
Date of commission: 19-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0161677
Manufacturer	OPEL
Model	Corsa F Hatchback 23-
Type / version	Corsa 1.2 T mHEV GS eDCT
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1192
Gross vehicle weight [kg]	1690
Wheelbase 1/2	2538
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1199
Engine Power [hp/kW]	100/74
Gearbox	automatic 6- gear
Registration /record No.	DX62742
VIN / serial number	VXKUPHPX9R4352706
Date of first registration	05-05-2025
Date of next. tech. test	05-05-2028
Year of manufacture	2024
Readout [km]	32 386 (read)
Body color / type of coating	red/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, E PRIMACY	195/55 16 91H	3,0 mm
	left	MICHELIN, E PRIMACY	195/55 16 91H	3,0 mm
back	right	MICHELIN, E PRIMACY	195/55 16 91H	4,0 mm
	left	MICHELIN, E PRIMACY	195/55 16 91H	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Antilock-Brake-System (ABS), ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
2. Blokada mechaniczna zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz
3. Czujnik deszczu
4. Dach w kolorze czarnym (możliwość bezpłatnej rezygnacji z tej opcji)
5. Felgi aluminiowe 16", srebrno-czarne z połyskiem Tornado, ogumienie 195/55, bez zestawu naprawczego
6. Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
7. Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia)
8. Fotele Dynamic
9. Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
10. Hamulce przednie tarczowe 15, tylne tarczowe 14
11. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
12. IsoFix na 2 zewnętrznych siedzeniach z tyłu
13. Kamera cofania 130 stopni (analogowa)
14. Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40
15. Klimatyzacja sterowana ręcznie, jednostrefowa, nawiew na nogi tył, filtr przeciwpyłkowy
16. Konsola centralna z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
17. Koło kierownicy pokryte skórą ekologiczną Modern Lisa, spłaszczony u dołu
18. Lakier bazowy, biały Arktis
19. Lampki do czytania LED z tyłu, x3
20. Lampki do czytania z przodu LED
21. Listwa w linii okien bocznych w kolorze czarnym
22. Listwy nad. w kolorze nadwozia. Zderzaki o sportowej stylistyce, widoczna końcówka układu wydechowego
23. Listwy ozdobne białe i elementy Palladium
24. Logo marki oraz nazwa modelu w kolorze czarnym
25. Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, z obudowami w kolorze czarnym
26. Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża
27. Lusterko wewnętrzne światłoczułe
28. Manetki zmian biegów przy kierownicy w skrzyni automatycznej
30. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
31. Półka górna bagażnika składana
32. Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED
33. Reflektory z ręcznym poziomowaniem
34. Skrzynia biegów automatyczna, 6-biegowa
35. Spojler dachowy
36. System Multimedia z łączami Bluetooth, USB i tunerem cyfrowym DAB, 6 głośników, ekran 10", AAC, ACP
37. System Opel Connect
38. System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach
39. System przypominania o zapięciu pasów z przodu
40. System wykrywania zmęczenia kierowcy
41. Szyby absorbujące promieniowanie słoneczne
42. Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne
43. Słupki dachowe B w kolorze czarnym błyszczącym
44. Tapicerka materiałowa Banda White, czarna z białymi elementami
45. Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości
46. Układ ostrz. o pojeździe w martwym polu i monitor. przestrzeni po bokach, czujniki park. przód i tył
47. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
48. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
49. Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA
50. Vehicle immobilizer
51. Wspomaganie układu kierowniczego
52. Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 7", kolorowy
53. Zamek centralny zdalnie sterowany, jeden kluczyk składany z pilotem
54. Zawieszenie o charakterystyce sportowej, przycisk wyboru trybu jazdy (eco, normal, sport)
55. Światła automatycznie sterowane z czujnikiem oświetlenia (tunelowym)
56. Światła drogowe automatycznie sterowane
57. Światła tylne standardowe

29. Nakładki na pedały aluminiowe

Dealer's equipment (selected items)

1. Felgi aluminiowe 16", czarne Tornado, ogumienie 195/55, z zestawem naprawczym do opon -
2. Lakier metaliczny -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

State of the vehicle -
Earlier repairs -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 21-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	to 150
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: parking

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/44

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. W dowodzie rejestracyjnym informacja pojazd benzynowy. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Aktywna kontrolka serwisu. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 33.

Książka serwisowa – dane




Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Dow. Rej. Str. 2



Photo 36.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu




Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 44.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1




Photo 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 62.

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Photo 64.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 70.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 72.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 73.

Fotel prz. praw. - Inne 1




Photo 74.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1