

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/76732/26/08/17
Nr zlecenia/szkody: 23/012899
Data zlecenia: 17-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0155568
Producent	BMW
Model	X7 [G07] 22-
Typ/wersja	X7 M60i xDrive mHEV sport-aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2600
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3355
Rozstaw osi 1/2	3105
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	530/390
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	FZ1396T
VIN	WBA31EM0509R93053
Data 1. rejestracji	10-05-2023
Data nast. bad. techn.	09-05-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	37 056 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	275/40 22 107V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	275/40 22 107V	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	315/35 22 111Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	315/35 22 111Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 3. rząd foteli (dwa rozkładane, oddzielne fotele)
2. ABS
3. Aktywny układ kierowniczy, zintegrowany ze skrętną osią tylną
4. Asystent hamowania
5. Asystent martwego pola
6. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
7. Asystent uwagi
8. Asystent świateł drogowych
9. BMW ID
10. BMW Live Cockpit Professional, nawigacja, zakrzywiony wyświetlacz 12.3" i dotyk. 14.9", Head-up
11. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
12. Czujnik ciśnienia w ogumieniu
13. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych
14. Czujnik kolizji
15. Dach szklany panoramiczny, elektryczny, z osłoną przeciwsłoneczną
16. Dostęp komfortowy z kluczykiem cyfrowym
17. Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi
18. Dyferencjał M Sport
19. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
20. Dywaniki welurowe
21. Felgi aluminiowe 21", Double-Spoke 754 M Bicolour, z ogumieniem Runflat 285/45
22. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie (zawierają regulację podparcia lędźwi)
23. Fotele przednie ogrzewane
24. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień
25. Funkcja Follow-Me-Home
26. Gniazda 12V (2x w konsoli centralnej, 1x w przedziale bagażowym)
27. Gniazda USB w centralnej konsoli i podłokietniku oraz 2 w konsoli z tyłu
28. Grill przedni z ozdobną ramą oraz rozpórkami w błyszczącym perłowym chromie
29. Gwarancja na baterie wysokiego napięcia - 6 lat z limitem 100.000 km
30. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
31. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
32. In-Car Experiences
33. Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
53. Ochrona przed uderzeniem bocznym
54. Ogranicznik prędkości
55. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
56. Oznaczenia modelu
57. Oświetlenie ambientowe
58. Oświetlenie powitalne
59. Pakiet aerodynamiczny M
60. Pakiet akcesoriów bagażnika (rolowana osłona zdejmowana, dodatkowe siatki mocujące)
61. Pakiet lusterek rozszerzony (elektr. reg. i składane, ogrzewane, funk. parkingowa, elektrochromatyczne)
62. Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km
63. Pakiet zawieszenia Executive Drive Pro
64. Panel podłogowy bagażnika ze zintegrowaną półką do przechowywania
65. Podsufitka M Alcantara w kolorze antracytowym
66. Poduszka komfortowa z alkantary dla drugiego rzędu siedzeń
67. Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne
68. Podłokietnik przedni i tylny
69. Przełącznik właściwości jezdnych
70. Przycisk Start/Stop
71. Real Time Traffic Information
72. Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam
73. Relingi dachowe M Shadow Line o wysokim połysku
74. Remote Services (Usługi zdalne)
75. Schowek na rękawiczki
76. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
77. System Active Protection
78. System Auto Start Stop
79. System alarmowy sterowany pilotem radiowym
80. System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu
81. System ostrzegania przed kolizją podczas opuszczania pojazdu
82. System ostrzegania przed kolizją z tyłu
83. System stabilizacji przyczepy
84. System łagodnego domykania drzwi
85. Szyby elektryczne

- | | |
|---|--|
| 34. Karta osobista eSIM | 86. Szyby lekko barwione atermiczne |
| 35. Kierownica sportowa skórzana typu M | 87. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej |
| 36. Kierownica wielofunkcyjna | 88. Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń |
| 37. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie | 89. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie |
| 38. Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa | 90. Tele Services |
| 39. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | 91. Tempomat z funkcją hamowania |
| 40. Końcówki układu wydechowego w geometrii M | 92. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 41. Lakier niemetalizowany | 93. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC |
| 42. Lampy tylne LED | 94. Układ kontroli zjazdu ze stoku |
| 43. Legal Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 95. Układ wydechowy sportowy M |
| 44. Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline, czarne z metalicznym szlifem | 96. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka |
| 45. Listwy progowe z napisem M60i z przodu i tyłu, podświetlane | 97. Wersja 7-miejscowa |
| 46. Lusterko wewnętrzne bezramkowe | 98. Wykończenie elementów obsługi galwanizowane |
| 47. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX | 99. Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku |
| 48. Nakładki na lusterka w kolorze nadwozia | 100. Zawieszenie pneumatyczne 2-osiowe |
| 49. Nerka BMW "Iconic Glow", podświetlana | 101. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W |
| 50. Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk | 102. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 51. Obsługa za pomocą gestów | 103. Światła hamowania dynamiczne |
| 52. Ochrona pieszych - pasywna | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania, Drive Recorder) | - |
| 2. Felgi aluminiowe 22", Double-Spoke 913 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym runflat | - |
| 3. Fotele przednie wielofunkcyjne M | - |
| 4. Klimatyzacja automatyczna 5-strefowa | - |
| 5. Lakier metalizowany | - |
| 6. Listwy ozdobne M Carbon Fibre | - |
| 7. Lusterka zewnętrzne z nakładkami M Carbon | - |
| 8. Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie | - |
| 9. Pakiet Ambient Air | - |
| 10. Pakiet Exclusive | - |
| Dach szklany panoramiczny Sky Lounge z zintegrowanymi diodami LED | |
| Funkcja masażu w oparciach siedzeń przednich | |
| Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza | |
| Panel deski rozdzielczej BMW Individual pokryty skórą Walknappa | |
| Fotele przednie z aktywną wentylacją | |
| 11. Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych, elektryczne | - |
| 12. Systemy asystujące kierowcy Professional | - |
| Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | |
| System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu | |
| Asystent unikania kolizji | |
| Asystent kierowania i pasa ruchu | |
| Asystent zatrzymania awaryjnego | |
| Asystent zmiany pasa ruchu | |
| Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną | |
| System ostrzegania przed kolizją podczas opuszczania pojazdu | |
| Asystent pasa awaryjnego | |
| 13. Układ hamulcowy sportowy M | - |
| 14. Zestaw Hi-Fi Bowers & Wilkins Diamond surround system z 20 głośnikami i 10 kan. wzm. o mocy 1475W | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
stwierdzone braki i uszkodzenia -
brak badania techn. -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	powyżej 2000
2	Błotnik przedni lewy	150 - 2000
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 2000
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 2000
9	Ściana boczna lewa	150 - 2000
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	powyżej 2000
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Niesprawne otwieranie pokrywy bagażnika za pomocą uchwyty w pokrywie, przy użyciu kluczyka działa, do weryfikacji serwisowej. Widoczne wady lakiernicze.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane




Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 51.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1