

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/70073/26/07/28
Nr zlecenia/szkody: PS24/00708
Data zlecenia: 28-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0141808
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Multivan 6.1 19-24
Typ/wersja	Multivan 6.1 2.0 TDI L1 Highline 4Motion DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2513
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3080
Rozstaw osi 1/2	3000
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	199/146
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	CB081RG
VIN	WV2ZZZ7HZLH022681
Data 1. rejestracji	23-01-2020
Data nast. bad. techn.	28-03-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	157 621 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	KUMHO, ECSTA SPORT	255/45 18 103Y	3,0 mm
	lewo	KUMHO, ECSTA SPORT	255/45 18 103Y	3,0 mm
tylna	prawo	KUMHO, ECSTA SPORT	255/45 18 103Y	4,0 mm
	lewo	KUMHO, ECSTA SPORT	255/45 18 103Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 6 głośników
2. Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funk. dozoru wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem
3. App-Connect - przewodowy i bezprzewodowy
4. Asystent Boczno Wiatru Cross Wind Assist
5. Asystent podjazdu
6. Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów
7. Czujnik ciśnienia w oponach
8. Czujnik deszczu
9. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
10. Digital Cockpit - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem
11. Dogrzewacz pomocniczy spalinowy
12. Drzwi boczne po lewej stronie elektryczne otwierane i wspomaganie domykania, przesuwne
13. Drzwi boczne po prawej stronie elektryczne otwierane i wspomaganie domykania, przesuwne
14. Dywaniki - wykładzina w przedziale kierowcy
15. ESP z ASR (z dezaktywacją), ABS, EDS, asystentem siły hamowania, Hill Hold
16. Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy
17. Felgi aluminiowe 17 Aracaju z ogumieniem
18. Filtr przeciwalergiczny
19. Fotele obrotowe (2) w 2 rzędzie z składane, przesuwane i wyjmowane ze zintegrowanymi pasami
20. Fotele przednie - podgrzewane, z niezależną regulacją
21. Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe
22. Gniazdo 12V
23. Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu
24. Gniazdo USB 2x z przodu
25. Immobilizer
26. Interfejs Bluetooth
27. Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
28. Kłapa tylna z oknem z elektrycznym wspomaganie domykania
29. Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa
30. Kluczyki składane (dwa)
31. Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe
39. Obrotomierz
40. Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
41. Opony 235/55/17, super niskie opory toczenia
42. Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne i kurtynowe (6 sztuk)
43. Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną welurową
44. Podłoga w kabinie pasażerskiej wyłożona wzmocnioną wykładziną dywanową
45. Podłokietniki dla kierowcy i pasażera
46. Pokrywa przestrzeni bagażowej
47. Reflektory LED
48. Rolety przeciwsłoneczne na bocznych szybach z tyłu
49. Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
50. Siedzenie trzyosobowe w III rzędzie z funkcją spania i schowkiem
51. Stolik środkowy, wielofunkcyjny
52. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
53. System Park Assist, czujniki parkowania z przodu i tyłu, ochrona boczna
54. System nawigacji satelitarnej Discover Media, dotykowy ekran 8 cali, Streaming i Internet
55. System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
56. System wykrywania zmęczenia kierowcy
57. Szyba tylna ogrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką
58. Szyby boczne i szyba tylna przyciemniane
59. Szyby termoizolujące, zielone
60. Tapicerka z mikrofibry, ArtVelours
61. Tempomat
62. Tylna kłapa otwierana za pomocą pilota
63. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
64. Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej
65. Uchwyty wejściowe na słupkach A
66. Voice Control
67. WeConnect
68. Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
69. Zabezpieczenie drzwi przesuwanych przed otwarciem przez dzieci

- | | |
|--|---|
| 32. Kołpaki mini do obręczy aluminiowych | 70. Zamek centralny sterowany pilotem, z
możliwością uruchamiania od wewnątrz oraz
funkcją Safe |
| 33. Lakier uni | 71. Zawieszenie dynamiczne, obniżone o 20mm |
| 34. Lampy tylne wykonane w technologii LED
(diodowe) | 72. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 35. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i
ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne | 73. Zestaw naprawczy do koła zapasowego |
| 36. Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze
nadwozia, czarna podstawa lusterek | 74. eCall - automatyczne wzywanie pomocy |
| 37. Lusterko wsteczne automatycznie
przyciemniające się | 75. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania
skrętu |
| 38. Maskownica chłodnicy czarna, 5 elementów
chromowanych, dodatkowy chromowany
pasek pasek na dolnej at | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 18 Springfield, srebrne z ogumieniem | - |
| 2. Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie | - |
| 3. Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane | - |
| 4. System Light Assist - automatyczne światła drogowe | - |
| 5. Tuner radiowy cyfrowy DAB+ | - |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Fotel kierowcy ust. elektrycznie | - |
| 2. Hak holowniczy stały | - |
| 3. Tapicerka skórzana | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

- | | |
|------------------------------|---|
| Ważność badania technicznego | - |
| Aktualna sytuacja rynkowa | - |
| Uszkodzenia, stan | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 17-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przednie prawe	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Pierwsza rejestracja w kraju 15-01-2024. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Substancja na samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa




Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36.

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 46.


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Słupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Słupek przedni P - Inne 1



Fot. 58.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62.

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80.

Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Ośłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 82.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1