

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	141/15/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/004288
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Rębak do gałęzi VERMEER BC230G2XL
Nr fabryczny:	XM2A14AK8RB050082
Data sporządzenia:	22-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 19.06.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest rębak do gałęzi VERMEER BC230G2XL przeznaczony do rozdrabniania materiałów organicznych, takich jak drewno, kora, gałęzie, chrust i podszybie. Służy do szybkiego zmniejszania objętości odpadów zielonych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rębak do gałęzi
Producent:	VERMEER
Typ/model:	BC230G2XL
Numer fabryczny:	XM2A14AK8RB050082
Numer rejestracyjny:	SK2E001
Rok produkcji:	2023
Przebieg:	541 mth

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Silnik:	CAT C 2.2
Moc silnika:	55 kW
Wymiary gardzieli:	230x350 mm
Liczba rolek podających:	2 rolki poziome
Siła docisku rolek:	494 kg
Maksymalna prędkość podawania:	24,6 m/min
System tnący:	Tarcza nożowa o wadze 153 kg i średnicy 760 mm
Rodzaj paliwa:	Diesel
Wymiary:	3630x1880x240 mm
Masa:	2150 kg
Wyposażenie:	Podwozie jednoosiowe z hamulcem najazdowym Obrotowy stół (180 stopni z 7 pozycjami blokowania) Podpory tylne – 2 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Maszyna reaguje na uruchomienie systemu tnącego – widoczny ruch walców podających materiał. W trakcie oględzin nie dokonano próby działania ze względu na brak przeszkolonego operatora oraz brak materiału drzewnego do maszyny. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika oraz układu hydraulicznego.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, ogniska korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- osłona gumowa w leju wsadowym – rozerwana,
- światło odblaskowe tylne – pęknięte,
- kluczyk zablokowany w stacyjce,
- błotnik P – wgnieciony,

Komunikaty komputera:

- sterowanie podawaniem do tyłu: dane niepełne, przes. z przerwami lub nieprawidłowe,
- sterowanie zatrzymania podawania: dane niepełne, przes. z przerwami lub nieprawidłowe,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono numer identyfikacyjny nabity na elemencie stałym.

Nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, historii serwisu, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











