

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/71043/26/07/30  
Nr zlecenia/szkody: 22/036206  
Data zlecenia: 30-07-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Michał Świątek**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe               |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0142668                         |
| Producent                        | MAZDA                           |
| Model                            | MX-30 EV 20-                    |
| Typ/wersja                       | MX-30 35.5kWh Hikari            |
| Rodzaj nadwozia                  | hatchback                       |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/5                             |
| Masa własna [kg]                 | 1645                            |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2119                            |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2655                            |
| Rodzaj silnika                   | elektryczny                     |
| Układ oczyszczana spalin         | -                               |
| Norma czystości spalin           | EEV                             |
| Pojemność silnika [ccm]          | 0                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 145/107                         |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna 1-biegowa          |
| Nr rejestracyjny                 | KR7XY36                         |
| VIN                              | JMZDR1WBJ00117591               |
| Data 1. rejestracji              | 25-06-2021                      |
| Data nast. bad. techn.           | 25-06-2024                      |
| Rok produkcji                    | 2021                            |
| Stan licznika [km]               | 51 000 (odczytany)              |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | czerwony/wielowarstwowa perlowa |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ                 | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | Falken, EUROWINTER HS01 SUV XL | 215/55 R18 99V | 2,0 mm           |
|          | lewe  | Falken, EUROWINTER HS01 SUV XL | 215/55 R18 99V | 4,0 mm           |
| tylna    | prawo | Falken, EUROWINTER HS01 SUV XL | 215/55 R18 99V | 5,0 mm           |

lewe      Falken, EUROWINTER HS01   215/55 R18 99V  
SUV XL

4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                          |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Alarm antywłamaniowy                                                                  | 34. Podłokietnik z tyłu                                                                    |
| 2. Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania) | 35. Przycisk uruchamiania silnika                                                          |
| 3. Czujniki parkowania - przód i tył                                                     | 36. Radio FM/DAB                                                                           |
| 4. DSC - system stabilizacji toru jazdy                                                  | 37. Reflektory przednie matrycowe LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (ALH) |
| 5. Elementy wnętrza wykończone korkiem                                                   | 38. SBS - inteligentne wspomaganie hamowania                                               |
| 6. Felgi aluminiowe Bright 18 z ogumieniem                                               | 39. Spryskiwacze reflektorów                                                               |
| 7. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią                                     | 40. Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczką przedniej szyby                                |
| 8. Fotele przednie podgrzewane                                                           | 41. System audio z 8 głośnikami                                                            |
| 9. Gniazdo 12V                                                                           | 42. System e-Call                                                                          |
| 10. Gniazdo 150W                                                                         | 43. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu                                             |
| 11. Gniazdo USB                                                                          | 44. System monitorowania martwego pola BSM                                                 |
| 12. Hamulec postojowy, elektromechaniczny                                                | 45. System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA                              |
| 13. Immobilizer                                                                          | 46. System nawigacji Mazda                                                                 |
| 14. Kabel ładujący (z domową wtyczką)                                                    | 47. System rozrywki multimedialny i łączności MZD Connect (z ekranem 8,8")                 |
| 15. Kabel ładujący (ze złączem "Type 2")                                                 | 48. System sterowania HMI (wielofunkcyjne pokrętło)                                        |
| 16. Kamera cofania                                                                       | 49. System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)                                    |
| 17. Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą                                 | 50. System zwiększenia przyczepności pojazdu (G-Vectoring Control+) - zaawansowany         |
| 18. Kierownica ogrzewana                                                                 | 51. Szyby przednie, elektrycznie sterowane                                                 |
| 19. Klimatyzacja automatyczna                                                            | 52. Szyby tylne przyciemniane                                                              |
| 20. LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu                           | 53. TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości                                 |
| 21. Lampy tylne LED                                                                      | 54. Tapicerka materiałowo-skórzana                                                         |
| 22. Lusterka boczne - ogrzewane                                                          | 55. Tempomat aktywny (MRCC)                                                                |
| 23. Lusterka boczne regulowane elektrycznie                                              | 56. Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA                                         |
| 24. Lusterka boczne składane elektrycznie                                                | 57. Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane                                                |
| 25. Lusterko boczne elektrochromatyczne (po stronie kierowcy)                            | 58. Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy                                                     |
| 26. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) - bezramkowe             | 59. Zaawansowany system dostępu bez kluczyka                                               |
| 27. Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem                                       | 60. Zamek centralny                                                                        |
| 28. Oświetlenie wnętrza Ambiente LED                                                     | 61. Zegary cyfrowe 7"                                                                      |
| 29. Podsufitka czarna                                                                    | 62. Zestaw głośnomówiący Bluetooth                                                         |
| 30. Poduszka kolanowa dla kierowcy                                                       | 63. Zestaw naprawczy do opon                                                               |
| 31. Poduszki powietrzne kurtynowe                                                        | 64. Łopatkę do zmiany trybów                                                               |
| 32. Poduszki powietrzne przednie i boczne                                                | 65. Światła do jazdy dziennej diodowe (LED)                                                |
| 33. Podłokietnik przedni                                                                 |                                                                                            |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalizowany Premium 3-tonowy ..... -

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Ważność badania technicznego ..... -  
Wcześniejsze naprawy ..... -  
Braki i uszkodzenia ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 10-08-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
mgr inż. Michał Świątek

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | 150 - 300                                            |
| 2                  | Łotnik przedni lewy   | do 150                                               |
| 3                  | Słupki przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | do 150                                               |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupki środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | do 150                                               |
| 9                  | Łotnik tylny lewy     | 150 - 300                                            |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | do 150                                               |
| 11                 | Łotnik tylny prawy    | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupki środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | 150 - 200                                            |
| 16                 | Słupki przedni prawy  | do 150                                               |
| 17                 | Łotnik przedni prawy  | 150 - 200                                            |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu

strona 6/54

wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

1

---

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia. Widoczne ślady napraw lakierniczych elementów nadwozia.

Nieprzyjemny zapach wewnątrz pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Zestaw wskaźników - serwis



**Fot. 26.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 28.**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 30.**  
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Tunel środkowy



**Fot. 32.**  
Kierownica (na wprost)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33.**  
Przewód ładowania baterii trakcyjnej




**Fot. 34.**  
Gniazdo ładowania / tankowania



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Dow. rej. ksero Str. 1



**Fot. 36.**  
Dow. Rej. ksero Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Kluczyki



**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Wyposażenie



**Fot. 40.**  
Wyposażenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Wyposażenie



**Fot. 42.**  
Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44.**

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46.**  
Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 48.**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52.**

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**  
Zderzak - Inne 1



**Fot. 54.**  
Zderzak przedni cz górna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Blotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60.**


Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Drzwi przednie P - Inne 2



**Fot. 62.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 64.**

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 65.**  
Drzwi tylne P - Inne 2



**Fot. 66.**  
Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**  
Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 68.**  
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**

Szyba boczna środkowa P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70.**

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**  
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



**Fot. 72.**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 74.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 76.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 78.**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79.**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 80.**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 81.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 82.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 83.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 84.**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 85.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 86.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 87.**

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 88.**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 89.**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 90.**

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 91.**

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 92.**

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 93.**

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 94.**

Półka/roleta tylna - Inne 1