

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/10409/26/02/09
Nr zlecenia/szkody: 23/039190
Data zlecenia: 09-02-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0154948
Producent	MINI [BMW]
Model	Cabrio [F57] 21-24
Typ/wersja	Cooper S Classic Trim sport-aut
Rodzaj nadwozia	CAB
Liczba drzwi/liczba miejsc	2/4
Masa własna [kg]	1400
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1745
Rozstaw osi 1/2	2495
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	178/131
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU5307R
VIN	WMW41DL0703R91873
Data 1. rejestracji	07-12-2023
Data nast. bad. techn.	06-12-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	29 624 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D RSST	205/45 17 88V	3,0 mm
	lewe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D RSST	205/45 17 88V	3,5 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D RSST	205/45 17 88V	5,5 mm
	lewe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D RSST	205/45 17 88V	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Asystent świateł drogowych
3. Czujnik deszczu oraz automatyczne włączanie świateł drogowych
4. Czujnik kolizji
5. Czujniki parkowania (PDC) z tyłu
6. Dach miękki, czarny
7. Dach zamykany i otwierany automatycznie
8. Dostęp komfortowy
9. Dywaniki podłogowe przednie, welurowe
10. Felgi aluminiowe 17", Pedal Spoke Black, z ogumieniem 205/45
11. Filtr cząstek stałych
12. Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości
13. Fotele przednie ogrzewane
14. Fotele przednie sportowe
15. Fotele przednie z regulacją ręczną i regulacją wysokości fotela kierowcy
16. Funkcja Auto Start Stop
17. Funkcja Follow-Me-Home
18. Gniazdo 12 V z przodu konsoli centralnej
19. Gwarancja na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
20. Integracja ze smartfonem (Apple Car Play)
21. Kierownica sportowa pokryta skórą Nappa
22. Kierownica wielofunkcyjna
23. Kierunkowskazy dodatkowe w panelu bocznym z przodu
24. Klakson - dźwięk dwutonowy
25. Klamki zewnętrzne chromowane
26. Kłapa tylna sterowana pilotem radiowym
27. Kłapka wlewu paliwa o specjalnej konstrukcji, chromowana
28. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
29. Kolumna kierownicy regulowana
30. Komputer pokładowy
31. Końcówka układu wydechowego, podwójna
32. Lampy kierunkowskazów białe
33. Licznik czasu jazdy z otwartym dachem
34. Lusterka zewnętrzne oraz dysze spryskiwaczy ogrzewane
35. Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
36. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
49. Pakiet dodatkowych schowków (siatka do przechowywania i gniazdo 12V w bagażniku)
50. Pakiet lusterek zewn. (elektr. składane, kierowcy przyciemniane automat., funkcja parkingowa, pamięć)
51. Performance Control
52. Personal Profile
53. Pierścienie chromowane wokół reflektorów i tylnych świateł
54. Pierścienie ozdobne otaczające okrągłe instrumenty
55. Pierścień LED wokół centralnego wskaźnika MINI
56. Podsufitka w kolorze Satellite Grey
57. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
58. Poduszki powietrzne miednicy i klatki piersiowej dla kierowcy i pasażera z przodu
59. Powierzchnie wewnętrzne Piano Black
60. Przełącznik trybów jazdy MINI
61. Przygotowanie dla aplikacji MINI Connected
62. Przygotowanie do systemu nawigacji
63. Radio MINI Visual Boost z wyświetlaczem dotykowym 8.8", USB, Bluetooth, audio streaming, 6 głośników
64. Reflektory przednie LED, dodatkowo tylne reflektory LED w stylistyce Union Jack
65. Servotronic
66. System monitorowania ciśnienia w oponach (elektroniczne monitorowanie dla każdej opony)
67. System ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu z wibracjami kierownicy
68. System ostrzegający przed kolizją z pieszymi i poprzedzającym pojazdem, z miejską funkcją hamowania
69. System ostrzegania przed przewróceniem
70. System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
71. System ułatwiający wsiadanie do tyłu
72. System wspomagający hamowanie na zakrętach - CBC
73. Szyba tylna podgrzewana
74. Szyby atermiczne lekko barwione
75. Szyby przednie elektryczne
76. Tapicerka materiałowa - skórzana (skóra ekologiczna) Black Pearl
77. Tarcze hamulcowe przednie z wentylacją wnętrza
78. Tarcze hamulcowe tylne pełne
79. Teleservices
80. Tempomat z funkcją hamowania
81. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
82. Uchwyt klapy bagażnika w kolorze czarnym o wysokim połysku
83. Uchwyty na napoje
84. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC

- | | |
|---|---|
| 37. MINI Emergency Call | 85. Układ dynamicznej kontroli trakcji (DTC) |
| 38. Mikrofiltr | 86. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, przycisk Start/Stop |
| 39. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX z przodu | 87. Usługi ConnectedDrive |
| 40. Możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu | 88. Usługi zdalne |
| 41. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone (50:50) | 89. Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne |
| 42. Opcje przechowywania | 90. Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku |
| 43. Osłona boczna z chromowaną ramką z logo S w kolorze czerwonym, ze zintegrowanym kierunkowskazem | 91. Zawieszenie standardowe |
| 44. Osłona przeciwwiatrowa | 92. Zestaw naprawczy do opon |
| 45. Oświetlenie ambientowe (2 tryby Lounge lub Sport, 6 kolorów do wyboru) | 93. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 46. Oświetlenie bagażnika | 94. Światła do jazdy dziennej LED |
| 47. Oświetlenie wnętrza | 95. Światła hamowania dynamiczne |
| 48. Pakiet dodatkowego oświetlenia LED | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach miękkie MINI Yours w stylistyce Union Jack | - |
| 2. Kierownica podgrzewana | - |
| 3. Lakier metalizowany, Enigmatic Black | - |
| 4. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | - |
| 5. Podłokietnik z przodu | - |
| 6. Tapicerka skórzana Chester | - |
| 7. Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej, wyświetlacz 5", wielofunkcyjny | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Uszkodzenia stan -
Uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 25-02-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Wymagana wymiana oleju od 9000km. Rysy na samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Dach - Inne 1



Fot. 50.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1