

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/31788/26/04/13  
 commission/ damage No. : 21/055463  
 Date of commission: 13-04-2026

**DEKRA Poland - Headquarters**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
 Świętokrzyska 36  
 00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Piotr Słupek**  
 DEKRA Polska - Centrala

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0000001
Manufacturer	BMW
Model	X3 Diesel MR` 18 E6
Type	xDrive20d
Body type	SUV
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1750
Gross vehicle weight [kg]	2420
Engine type	zapłon samoczynny
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	1995
Engine Power [hp/kW]	190/140
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WOT86761
VIN / serial number	WBATX35070NC10424
Date of first registration	14-12-2018
Date of next. tech. test	24-02-2026
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	196 932 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117C XL MFS HRS *	225/60 R18 104W	2,0 mm
	left	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117C XL MFS HRS *	225/60 R18 104W	2,0 mm
back	right	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117C XL MFS HRS *	225/60 R18 104W	2,0 mm
	left	Hankook, ventus S1 evo2 SUV K117C XL MFS HRS *	225/60 R18 104W	2,0 mm

Additional equipment

1. Fotele przednie sportowe .....	-
2. System Active Protection .....	-
3. System nawigacji satelitarnej BUSINESS .....	-
4. Szyby przednie z izolacją akustyczną .....	-
5. Tapicerka tekstylno-skórzana Vivus .....	-
6. Wykończenie zewnętrzne satynowe aluminium .....	-

**Base value of the vehicle**

Base value of the vehicle (net) ..... -

**Corrections**First registrationMileageEquipmentTyresOther

The validity of the technical examination .....	-
State of the vehicle .....	-
Earlier repairs .....	-
Uszkodzenia, usterki i braki / Weryfikacja warsztatowa .....	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim INFO-EKSPERT (baza danych nr 05-2026) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.


Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 05-05-2026

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
mgr inż. Piotr Słupek

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	150 - 500
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	150 - 2000
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	150 - 300

Description of the technical condition
**BODY/Body parts**

Item name	Description of item	Damage type	Location / Size	Comments
Engine bonnet		loss/chipping) of the lacquer coating		
Door	front r.	loss/chipping) of the lacquer coating	on the edge	- wgniecenie w części dolnej,
Pillar	midd. r.	scratch		
Fender	rear r.	wgniecenie/nia	in the right part	
Cover of the luggage comp. /rear door		loss/chipping) of the lacquer coating	in the middle part	- wgniecenie w części środkowej,
Roof		wgniecenie/nia, spot		
Fender	rear l.	loss/chipping) of the lacquer coating	in the right part	- wgniecenia w części przedniej,
Door	front l.	loss/chipping) of the lacquer coating	on the edge	- wgniecenie w części środkowej,
Door	rear l.	loss/chipping) of the lacquer coating	on the edge	
Side sill	left	scratch		

**Technical condition of the body (skeleton).**

Technical condition of the body (skeleton) was described in the enclosed table.

**Conducted sheet-paint repair**

Yes. See the measured depth scope of lacquer coating on selected elements.

**BODY/Accessories**

Item name	Description of item	Damage type	Location / Size	Comments
Bumper	front	loss/chipping) of the lacquer coating	in the right part	- zarysowania w części prawej,
Odblask	rear r.	loss of material		
Listwa błotnika	rear r.	deformation		
Bumper	rear	broken	in the right part	- zaśllepka haka - brak, - zarysowania liczne, - odkształcenie w części prawej,
Nakładka progu	left	scratch		

**Technical condition of the body (accessories).**

Technical condition of the body (accessories) was described in the enclosed table.

**BODY/Interior**

Item name	Description of item	Damage type	Location / Size	Comments
Koło kierownicy		signs of mat. wear		
Seat	front r.			- zarysowania tapicerki siedziska,

Doorupholstery	front l.	scratch		
Doorupholstery	rear r.	scratch		
Uszczelka drzwi	front l.	torn		
Upcholstery with shields				- zabrudzone, poplamione

**Technical condition of the body (interior).**

Technical condition of the body (interior) is described in the enclosed table.

**CHASSIS/Engine/powertrain**
**Technical condition of the engine with the powertrain.**

Without reservations

**CHASSIS/Suspension/wheels**

Item name	Description of item	Damage type	Location / Size	Comments
Wheel disc	rear r.	scratch		
Wheel disc	rear l.	scratch		

**Technical condition the chassis (suspension).**

Technical condition of the chassis (suspension) described in the enclosed table

**CHASSIS/Steering system**
**Technical condition of the steering system**

Without reservations.

**CHASSIS/Braking system**

Item name	Description of item	Damage type	Location / Size	Comments
Tarcze hamulcowe		scratch		- ślady korozji,

**Condition of the braking system.**

Technical condition of a braking system was described in the enclosed table.

**CHASSIS/Exhaust system/catalyticconverter**
**Technical condition of the exhaust system.**

Without reservations.

**VEHICLE EQUIPMENT/Other**

Item name	Description of item	Damage type	Location / Size	Comments
First aid kit		lack		

General comments - regarding valuation

**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

Książka serwisowa wersja elektroniczna.

---

**Information concerning the origin of the vehicle**

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

---

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

---

**Anti-theft protection - other:**

-other:

zamek centralny, system alarmowy fabryczny ,

---

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

---

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:  
warunki parkingowe

---

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

---

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Additional verification of the production year was conducted.

Zweryfikowano w ASO.

---

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 6/47

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

Comments to the commission - regarding valuation

**Kluczyki**

TAK

2

---

Expert comments - regarding valuation

Przedmiotowa ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych.

Podczas oględzin okazano 2 kluczyki, książkę serwisową (wersja elektroniczna) oraz instrukcje obsługi pojazdu.

Drobne odpryski i zarysowania lakieru w obszarze całego nadwozia.

Ponadto podczas oględzin stwierdzono:

- brak aktualnych badań technicznych,
- kluczyk - łuszczenie się lakieru z obudowy,
- nieprzyjemny zapach we wnętrzu,
- sygnalizacja terminu wymiany płynu hamulcowego od 02-2026,
- sygnalizacja terminu wymiany oleju silnikowego od 5000 km,
- sygnalizacja usterki układu PDC,
- widoczne wady lakiernicze,
- punktowe odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych

warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**  
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**  
Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**  
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**  
Tyl



**Photo 8.**  
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**  
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Photo 18.**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik



**Photo 20.**  
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**  
Komora silnika



**Photo 22.**  
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Photo 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 26.**

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Photo 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**  
Konsola środkowa



**Photo 30.**  
Tunel środkowy



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 33.**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Photo 34.**  
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 35.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Photo 36.**  
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 37.**  
Zdjęcie do protokołu



**Photo 38.**  
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Photo 40.**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Photo 42.**  
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Photo 44.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**  
Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



**Photo 46.**  
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Photo 48.**  
Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 50.**

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Photo 52.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**  
Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1



**Photo 54.**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 56.**

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**  
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 58.**  
Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Photo 60.**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**  
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



**Photo 62.**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 64.**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**  
Próg L - Rysa/odprysk 1



**Photo 66.**  
Próg L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 67.**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



**Photo 68.**

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 69.**  
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



**Photo 70.**  
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 71.**

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 72.**

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 73.**

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



**Photo 74.**

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 75.**  
Podsufitka - Inne 2



**Photo 76.**  
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 77.**

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1