

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	121/15/11/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01260/PR/21
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Rozsiewacz nawozów Amazone ZA-M 1201
Nr fabryczny:	ZAM0134452
Data sporządzenia raportu:	25-11-2024



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 20-11-2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu magazynowego zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest rozsiewacz nawozów Amazone ZA-M 1201.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Rozsiewacz nawozów
Producent:	Amazone
Model:	ZA-M 1201
Rok produkcji:	2020
Nr seryjny:	ZAM0134452
Czas pracy:	Brak danych
Szerokość rozrzutu:	36m
Pojemność użyteczna:	1.2 m ³
Maksymalna masa użytkowa:	3700kg
Obroty tarczy:	720(obr/min)
Wymiary:	2,44x1,42m
Waga:	600kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, Nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin nie było możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu ze względu na konieczność sprzężenia urządzenia z ciągnikiem rolniczym. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności po uruchomieniu.

Maszyna nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zarysowań, zabrudzeń czy śladów korozji. Opończa bez śladów uszkodzeń mechanicznych.

Stan wizualny ocenia się jako dobry.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:
Fakturę zakupu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







