

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/22255/26/03/12
 commission/ damage No. : PS21/01268
 Date of commission: 12-03-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0147495
Manufacturer	SKODA
Model	Superb III 19-24
Type / version	Superb 2.0 TDI SCR 4x4 L&K DSG
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1699
Gross vehicle weight [kg]	2259
Wheelbase 1/2	2841
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	200/147
Gearbox	automatic
Registration /record No.	SK334UC
VIN / serial number	TMBCR7NPXM7039001
Date of first registration	10-03-2021
Date of next. tech. test	09-03-2026
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	241 945 (read)
Body color / type of coating	gray/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	TOYO, SNOWPROX S954	235/45 18 98Y	3,0 mm
	left	TOYO, SNOWPROX S954	235/45 18 98Y	2,5 mm
back	right	TOYO, SNOWPROX S954	235/45 18 98Y	3,0 mm
	left	TOYO, SNOWPROX S954	235/45 18 98Y	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Accoustic windows | 49. LED rear lights |
| 2. Active body control, Selectable driveline characteristics | 50. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 51. Light Alloy wheels 18'' |
| 4. Armrest (s) front | 52. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger |
| 5. Artificial leather upholstery, Upholstery with leather inserts | 53. Mobile Tire System |
| 6. Automated High-beam assist | 54. On board computer |
| 7. Automatic climate control | 55. Other |
| 8. Automatic limited slip differential | 56. Other |
| 9. Blind spot warning, Lane control assistant, Rear Cross Traffic Alert | 57. Other |
| 10. Bluetooth interface | 58. Other |
| 11. Bluetooth interface | 59. Other |
| 12. Bord communication: other | 60. Other |
| 13. Bord communication: other, DVD-player, Navigation system, On board monitor, USB in, Voice control for navigation system | 61. Other |
| 14. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 62. Other |
| 15. Brake Assist, Distance control | 63. Other |
| 16. Cargo net | 64. Other |
| 17. Child seat fixation | 65. Other |
| 18. Cornering Headlights, Fog lamps | 66. Other |
| 19. Cruise control | 67. Other |
| 20. DAB radio | 68. Other |
| 21. Door mirror with memory | 69. Other |
| 22. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Rear-view mirror autodimming | 70. Other |
| 23. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 71. Other |
| 24. Driver knee airbag | 72. Other |
| 25. Driver seat electrically adjustable, Memory seat | 73. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 26. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 74. Passenger airbag |
| 27. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 75. Pedestrian Emergency Brake Assist |
| 28. Driver-information-system | 76. Power assisted brakes |
| 29. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 77. Power assisted brakes |
| 30. Exterior design: other | 78. Power assisted brakes |
| 31. Exterior design: other | 79. Power windows front |
| 32. Exterior design: other | 80. Power windows rear |
| 33. Extra power outlet | 81. Rain sensor |
| 34. Extra power outlet | 82. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 35. Floor mat | 83. Rear view camera |
| 36. Hatch/skibag in rear bench | 84. Rear-view mirror autodimming |
| 37. Headlamp wash | 85. Remote controlled central locking |
| 38. Headrests front, Rear headrests | 86. Roof railing |
| 39. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating | 87. Soundsystem |
| 40. Hill holder | 88. Storage facilities in general |
| 41. Interior decoration: other | 89. Telematic |
| 42. Interior lights: other accessories | 90. Tie-down ring |
| 43. Interior lights: other accessories | 91. Tinted rear windows |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 44. Interior lights: other accessories | 92. Traction control |
| 45. Interior: other | 93. Tyre pressure control (RDC) |
| 46. Interior: other | 94. Uni-Lackierung |
| 47. Keyless go | 95. Vehicle immobilizer |
| 48. LED front dim light | 96. Windscreen wash-nozzle heated |

Dealer's equipment (selected items)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Adaptive Cruise Control, Servotronic, Traffic sign recognition, Windscreen heating | | - |
| Travel Assist - funkcja rozpoznawania znaków drogowych | | |
| Szyba przednia podgrzewana elektrycznie | | |
| Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise assist) | | |
| Układ kierowniczy progresywny | | |
| 2. Additional gauges | | - |
| 3. Diminished spare wheel | | - |
| 4. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel heated | | - |
| 5. Metallic paint | | - |
| 6. Towbar removable | | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs	-
Uszkodzenia, stan	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 03-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 17-03-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 2000
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	150 - 300
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

3

Expert comments - regarding valuation

Niesprawne przyciski funkcyjne w dwóch kluczykach, groty prawidłowe. Brak aktualnych badań technicznych. Wymagany przegląd i wymiana oleju od 23900km. Rysy na samochodzie. Lewe lusterko uszkodzone, jest ruchome i oklejone folią. Widoczne wady lakiernicze. Dekielek felg niekompletny. Model felg aluminiowych do weryfikacji w ASO.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Rysy, wgniecenia, ślady użytkowania sadza.

Przedmiotowa ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Podczas oględzin okazano 1 kluczyk, książkę serwisową i instrukcję obsługi. Odpryski i zarysowania w obszarze całego pojazdu. Pojazd przedstawiony do oględzin zabrudzony z brakiem możliwości wykonania szczegółowej oceny powłoki lakierowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 44.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1




Photo 46.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



Photo 50.
Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 56.
Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 58.
Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 62.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 63.
Drzwi przed L - Inne 1



Photo 64.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Lusterko zew L - Inne 1



Photo 66.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Photo 70.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 71.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 73.
Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 74.
Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1