

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/10409/26/02/09
commission/ damage No. : 23/039190
Date of commission: 09-02-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0154948
Manufacturer	MINI [BMW]
Model	Cabrio [F57] 21-24
Type / version	Cooper S Classic Trim sport-aut
Body type	CAB
Number of doors / seats	2/4
Curb weight [kg]	1400
Gross vehicle weight [kg]	1745
Wheelbase 1/2	2495
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	178/131
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU5307R
VIN / serial number	WMW41DL0703R91873
Date of first registration	07-12-2023
Date of next. tech. test	06-12-2026
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	29 624 (read)
Body color / type of coating	granatowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D RSST	205/45 17 88V	3,0 mm
	left	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D RSST	205/45 17 88V	3,5 mm
back	right	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D RSST	205/45 17 88V	5,5 mm
	left	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D RSST	205/45 17 88V	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Adaptive Cruise Control
2. Antilock-Brake-System (ABS)
3. Apple CarPlay, Mobile phone preparation
4. Automated High-beam assist
5. Automatic Emergency Call
6. Automatic dimlight activation, Rain sensor
7. Bluetooth interface, On board monitor, Radio, Soundsystem, Touchscreen monitor, USB in
8. Bord communication: other
9. Child seat fixation
10. Collision Warning System
11. Colored glass
12. DAB radio
13. Door mirror with memory, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Mirror: others
14. Door mirrors heated
15. Driver airbag, Passenger airbag
16. Dualzone automatic climate control
17. Dynamic brake lights
18. Dywaniki podłogowe przednie, welurowe
19. Electric tailgate hands free
20. Exterior design: other
21. Exterior design: other
22. Exterior design: other
23. Exterior design: other
24. Exterior lighting: other
25. Exterior lighting: other
26. Exterior lighting: other
27. Funkcja Auto Start Stop
28. Gniazdo 12 V z przodu konsoli centralnej
29. Gwarancja na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
30. Heated seat driver, Heated seat passenger
31. Interior decoration: other
32. Interior lights: other accessories
33. Interior: other
34. Interior: other
35. Keyless entry, Keyless go
36. Klakson - dźwięk dwutonowy
37. Klapka wlewu paliwa o specjalnej konstrukcji, chromowana
38. Kolumna kierownicy regulowana
39. Leather steering wheel, Sports steering wheel
40. Light alloy wheels from 17"
41. Mikrofiltr
42. Mobile Tire System
49. Other
50. Other
51. Other
52. Other
53. Other
54. Other
55. Other
56. Other
57. Other
58. Oświetlenie ambientowe (2 tryby Lounge lub Sport, 6 kolorów do wyboru)
59. Oświetlenie wnętrza
60. Pakiet dodatkowych schowków (siatka do przechowywania i gniazdo 12V w bagażniku)
61. Park Distance Control rear
62. Particle filter
63. Passenger seat height adjustable
64. Pierścienie chromowane wokół reflektorów i tylnych świateł
65. Pierścienie ozdobne otaczające okrągłe instrumenty
66. Pierścień LED wokół centralnego wskaźnika MINI
67. Poduszki powietrzne miednicy i klatki piersiowej dla kierowcy i pasażera z przodu
68. Power steering
69. Power windows front
70. Rear seat-backs foldable in two separate parts
71. Rear window heating
72. Rear-view mirror autodimming
73. Reflektory przednie LED, dodatkowo tylne reflektory LED w stylistyce Union Jack
74. Remote controlled central locking
75. Seats: other
76. Seats: other
77. Selectable driveline characteristics
78. Selectable driveline characteristics
79. Servotronic
80. Sport seats front
81. System monitorowania ciśnienia w oponach (elektroniczne monitorowanie dla każdej opony)
82. System ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu z wibracjami kierownicy
83. System ostrzegający przed kolizją z pieszymi i poprzedzającym pojazdem, z miejską funkcją hamowania
84. System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
85. Tarcze hamulcowe przednie z wentylacją wnętrza
86. Tarcze hamulcowe tylne pełne
87. Textile top
88. Top: electrically operated
89. Traction control
90. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC

- | | |
|---|---|
| 43. Multi functional steering wheel | 91. Upholstery with leather inserts |
| 44. On board computer | 92. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, przycisk Start/Stop |
| 45. Opcje przechowywania | 93. Wheels: other |
| 46. Osłona boczna z chromowaną ramką z logo S w kolorze czerwonym, ze zintegrowanym kierunkowskazem | 94. Windstop |
| 47. Other | 95. Światła do jazdy dziennej LED |
| 48. Other | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Armrest (s) front | - |
| 2. Exterior design: other | - |
| 3. Leather upholstery | - |
| 4. Metallic paint | - |
| 5. Steering wheel heated | - |
| 6. Textile top | - |
| 7. Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej, wyświetlacz 5", wielofunkcyjny | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

- | | |
|------------------------------|---|
| Regularity of service review | - |
| Uszkodzenia stan | - |
| Uszkodzenia stan | - |

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 02-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 25-02-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
6	Left middle pillar	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
13	Right middle pillar	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/35

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Wymagana wymiana oleju od 9000km. Rysy na samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.

Spód pojazdu przód



Photo 14.

Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Dach - Inne 1



Photo 50.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1