

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/19685/26/03/05
Nr zlecenia/szkody: 25/003220
Data zlecenia: 05-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0159727
Producent	LAND ROVER
Model	Range Rover Evoque 23-
Typ/wersja	Evoque 2.0 P250 mHEV Dynamic SE
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1893
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2430
Rozstaw osi 1/2	2681
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	249/184
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	CT948CX
VIN	SALZA2BX5RH253428
Data 1. rejestracji	29-04-2024
Data nast. bad. techn.	29-04-2027
Rok produkcji	2024
Stan licznika [km]	44 521 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/50 20 104V	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/50 20 104V	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/50 20 104V	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER 2	235/50 20 104V	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 3 światło stop centralnie montowane
2. ABS - System zapobiegający blokowania kół podczas hamowania
3. Alarm z dodatkowym czujnikiem wtargnięcia
4. All Terrain Progress Control (ATPC)
5. Android Auto
6. Apple CarPlay
7. Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA
8. Asystent hamowania awaryjnego
9. Asystent jazdy ECO
10. Asystent martwego punktu
11. Asystent ruszania na wzniesieniu
12. Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA)
13. Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu
14. Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
15. Blokada zamków drzwi, konfigurowalna
16. Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników
17. Czujnik parkowania - przód i tył
18. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
19. Czujnik zużycia klocków hamulcowych
20. DSC - Dynamiczna kontrola stabilności jazdy
21. Dach standardowy
22. Dach w kolorze nadwozia
23. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
24. Dywaniki
25. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
26. EPB - Elektryczny hamulec postojowy
27. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji
28. Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika
29. Elektrycznie sterowane blokady dziecięce drzwi
30. Felgi aluminiowe 19, 5 ramienne (wzór 5136), z ogumieniem - Gloss Dark Grey/Diamond Turned
31. Fotel kierowcy regulowany w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień oraz
32. HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień
33. Haczyki zakupowe w bagażniku
34. Kamera cofania
35. Kierownica z listwą Moonlight Chrome
36. Kierownicy kolumna regulowana manualnie
37. Kierunkowskazy animowane, tylne
38. Klamki drzwi zewnętrzne chowane
52. Opony letnie M+S
53. Oświetlenie powitalne
54. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
55. Oświetlenie w konsoli podsufitkowej
56. Oświetlenie wnętrza
57. Pakiet Power Plus
58. Pasy do mocowania bagażu
59. Pedale wykończone metalem
60. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne)
61. Przygotowanie do montażu haka holowniczego
62. RSC - system zapobiegający dachowaniu
63. Radio cyfrowe DAB
64. Remote (usługa)
65. Siedzenia ze skóry grained w kolorze Ebony z podsufitką Morzine Ebony
66. Spoiler pokrywy bagażnika
67. System audio Meridian
68. System awaryjnego hamowania, autonomiczny
69. System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
70. System mocowania fotelików ISOFIX na zewnętrznych fotelach drugiego rzędu
71. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
72. System monitorujący kondycję kierowcy
73. System multimedialny Pivi Pro
74. System ostrzegający przed potencjalną kolizją z tyłu
75. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
76. System wspomagający ruszanie na śliskiej nawierzchni
77. System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
78. Szyba tylna podgrzewana
79. Szyby sterowane elektrycznie
80. TVBB - wektorowanie momentu obrotowego
81. Tempomat aktywny
82. Terrain Response 2
83. Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40
84. Tylne nawiewy klimatyzacji
85. Uchwyt holownicze przednie i tylne
86. Wizualna procedura startowa (ruch wskaźników, zapalanie świateł i zegarów)
87. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
88. Wspomaganie układu kierowniczego
89. Wycieraczka szyby tylnej

- | | |
|---|--|
| 39. Klamki zewnętrzne z możliwością oddzielnego blokowania -wewnętrzne, przednie | 90. Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne |
| 40. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 91. Wykończenie wnętrza Dark Anodised |
| 41. Komputer pokładowy | 92. Wyświetlacz 11,4" |
| 42. Kontrola głośności, dynamiczna | 93. Zaciski standardowe |
| 43. Lakier uni | 94. Zagłówek centralny w drugim rzędzie foteli |
| 44. Lampy przednie Premium LED | 95. Zagłówki pasywne przednie |
| 45. Lampy przednie poziomowane automatycznie | 96. Zawieszenie pasywne |
| 46. Lampy tylne LED | 97. Zbiornik paliwa standardowy |
| 47. Lusterka el. składane, regulowne i podgrzewane, elektrochromatyczne kierowcy z lampką ośw.podłoże | 98. Zestaw do naprawy kół |
| 48. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania | 99. Ładowarka do telefonu, bezprzewodowa |
| 49. Nakładki progowe i listwa bagażnika, metalowe | 100. Łopatki zmiany biegów przy kole kierownicy w kolorze Satin Chrome |
| 50. Napęd na 4 koła, efektywny (Efficient Driveline) | 101. Łączność Bluetooth |
| 51. Obsługa komend głosowych | 102. Światła tylne przeciwmgielne |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 20, 10 - ramienne (wzór 1085) Gloss Black | - |
| 2. Lakier metalik | - |
| 3. Pakiet Black Design | - |
| 4. Pakiet Cold Climate | - |
| Ogrzewane siedzenia przednie | |
| Spryskiwacze lamp przednich | |
| Kierownica ogrzewana | |
| Dysze spryskiwaczy przedniej szyby z podgrzewaniem | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Szyba przednia podgrzewana | |
| 5. System audio Meridian Surround Sound System | - |
| 6. Szyby przyciemniane od słupka B | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-03-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja wymagany przegląd. Rysy na samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Fot. 34.

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.


Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1




Fot. 50.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 52.
Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1