

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/96219/26/10/14
Nr zlecenia/szkody: 23/029902
Data zlecenia: 14-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marcin Godzwon (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Katowice

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0147744
Producent	CUPRA
Model	Formentor 20-24
Typ/wersja	Formentor 1.5 TSI DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1420
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1980
Rozstaw osi 1/2	2679
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ124GT
VIN	VSSZZZKM2RR010683
Data 1. rejestracji	18-09-2023
Data nast. bad. techn.	12-09-2027
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	96 591 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	4,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	4,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	3,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	245/40 19 98V	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
3. Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
4. Asystent pasa ruchu Lane Assist
5. Asystent świateł drogowych High Beam Assist
6. Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji Multi Collision Brake
7. Bluetooth
8. CUPRA Drive Profile: 3 profile jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomaganie i skrzyni
9. Czujnik deszczu
10. Czujnik zmierzchu
11. Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
12. Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
13. EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
14. ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
15. Elementy ochronne nadkoli, progi w kolorze ciemnego aluminium
16. Fotele przednie podgrzewane
17. Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
18. Fotele sportowe
19. Full Link
20. Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
21. Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
22. Funkcja świateł autostradowych
23. Gniazdo 12V z przodu
24. HBA - Hydraulic Brake Assist
25. Hamulec postojowy elektromechaniczny
26. Kamera cofania
27. Kierownica wielofunkcyjna sportowa, podgrzewana
28. Kierownica z łopatkami zmiany biegów
29. Kieszeń w oparciu przednich foteli
30. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem powietrza AQS
31. Kokpit wirtualny: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25"
32. Lampki LED do czytania z przodu i z tyłu
33. Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
42. Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
43. Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
44. Oświetlenie LED schowka w desce rozdzielczej
45. Oświetlenie drzwi LED
46. Oświetlenie drzwi bagażnika LED
47. Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED
48. Podsufitka czarna
49. Poduszki powietrzne (7) - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy
50. Podłoga bagażnika podwójna
51. Podłokietnik przedni ze schowkiem i regulacją wzdłużną
52. Podłokietnik z tyłu
53. Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach LED
54. Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy
55. Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
56. Spojler tylny CUPRA w kolorze nadwozia
57. Spojlery boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni
58. System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
59. System Media Plus wysł.10/Radio MP3/WMA/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy
60. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESY
61. System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
62. System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach
63. System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
64. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
65. Szyby tylne przyciemniane
66. Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni
67. TCS - system kontroli trakcji
68. Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi
69. Tempomat aktywny (ACC)
70. Tuner DAB
71. Tylne oparcie składane i dzielone
72. Uchwyt na napoje z przodu
73. Uchwyty ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy
74. Uchwyty ISOFIX i-Size na fotelu pasażera z przodu

- | | |
|---|---|
| 34. Lampy przednie LED | 75. Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne |
| 35. Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | 76. Wykończenie wnętrza CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozd. w kolorze ciemnego aluminium i miedz |
| 36. Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane | 77. XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego |
| 37. Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium | 78. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie drzwi bagażnika z pilota |
| 38. Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania | 79. Zderzaki dedykowane CUPRA |
| 39. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 80. Światła do jazdy dziennej LED |
| 40. Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium | 81. Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów |
| 41. Ogranicznik prędkości | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 19 CUPRA MACHINED SPORT BLACK/COOPER czarne z elem. miedzi z ogumieniem 245/40 | - |
| 2. Fotele przednie kubelkowe z elektryczną regulacją fotela kierowcy | - |
| Fotele przednie kubelkowe | |
| Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi | |
| Fotel kierowcy z pełną regulacją elektryczną oraz pamięcią ustawień | |
| Lusterka z pamięcią ustawień | |
| 3. Koło zapasowe dojazdowe | - |
| 4. Lakier metalik | - |
| 5. Mapy Europy | - |
| 6. Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru | - |
| 7. Pakiety wspomaganie jazdy L dla samochodów z NaviSystem+ | - |
| System monitorowania martwego pola Side Assist z funk.wsp. wyjazdu z miejsca parkingowego ExitAssist | |
| Tempomat predykcyjny (ACC) z funkcją dostosowania prędkości do znaków drogowych i danych nawigacji | |
| Asystent świateł drogowych High Beam Assist | |
| System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition | |
| Sygnalizacja o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning | |
| 8. System Navi System Plus wysw.10/3D/Radio MP3/WMA/Full Link/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

konieczny serwis komputerowy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Marcin Godzwon (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

war.parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja zleć wykonanie przeglądu. Usterka rozpoznawanie znaków drogowych. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja zakłócenie elektryczny hamulec postojowy. Usterka systemu start stop. Usterka ABS/ESC. Usterka wspomagania podjazdu. Ostrzeżenie wysiadaniu, side assist, asystent wyjazdu z miejsca parkowania są niedostępne. Lane assist obecnie niedostępny. Front assist niedostępny. Wymagany przegląd od 5800km. Usterka czujniki parkowania. Substancja na samochodzie. Jeden kluczyk.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1