

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/99418/26/10/23  
commission/ damage No. : C/L25/00202  
Date of commission: 23-10-2026

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Jakub Błaszak (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Poznań

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | cars                                                       |
| EC code (Eurotax)            | 0168276                                                    |
| Manufacturer                 | BYD                                                        |
| Model                        | Seal 5 DM-i 25-                                            |
| Type / version               | Seal 5 DM-i 1.5 Comfort                                    |
| Body type                    | sedan                                                      |
| Number of doors / seats      | 4/5                                                        |
| Curb weight [kg]             | 1635                                                       |
| Gross vehicle weight [kg]    | 2045                                                       |
| Wheelbase 1/2                | 2718                                                       |
| Engine type                  | spark ignition                                             |
| Pollution reduction system   | GPF                                                        |
| Engine capacity [ccm]        | 1498                                                       |
| Engine Power [hp/kW]         | 98/72                                                      |
| Gearbox                      | automatic 1- gear                                          |
| Registration /record No.     | DX76268                                                    |
| VIN / serial number          | LC0C76C48S0244319                                          |
| Date of first registration   | 11-07-2025                                                 |
| Date of next. tech. test     | 11-07-2028                                                 |
| Year of manufacture          | 2025 (year has been verified with the manufacturer's base) |
| Readout [km]                 | 31 324 (read)                                              |
| Body color / type of coating | silver/METALIK                                             |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type                   | Size          | Measured profile |
|-------|-------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| Front | right | GITI, GITI COMFORT F22<br>ADVANZTECH | 215/55 17 94V | 4,0 mm           |
|       | left  | GITI, GITI COMFORT F22<br>ADVANZTECH | 215/55 17 94V | 4,0 mm           |
| back  | right | GITI, GITI COMFORT F22<br>ADVANZTECH | 215/55 17 94V | 4,0 mm           |
|       | left  | GITI, GITI COMFORT F22<br>ADVANZTECH | 215/55 17 94V | 4,5 mm           |

Standard equipment by Eurotax

1. ABS
2. Android Auto i Apple CarPlay
3. Asystent awaryjny pasa ruchu (ELKA)
4. Asystent hamowania hydrauliczny HBA
5. Asystent pasa ruchu (LKA)
6. Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)
7. Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
8. Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)
9. Blokada drzwi automatyczna
10. Blokada drzwi tylnych mechaniczna (bezpieczeństwo dzieci)
11. Czujniki parkowania z tyłu
12. ESP
13. Ekran dotykowy 12,8" elektrycznie obracany
14. Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)
15. Felgi aluminiowe 17", dwukolorowe z ogumieniem 215/55
16. Filtr cząstek PM2,5
17. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6-kierunkach
18. Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach
19. Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych Vehicle-to-Load (V2L)
20. Gniazda USB z przodu, 1 x 18W typu C, 1 x 18W typu A
21. Gniazda USB z tyłu, 2 x 18W typu C
22. Gniazdko 12 V
23. Gwarancja na baterię 8 lat lub 200 000 km.
24. Gwarancja na samochód 6 lat lub 150 000 km.
25. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (EPB)
26. Kamera tylna
27. Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą wegańską
28. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
29. Kluczyk cyfrowy BYD
30. Komfortowe zatrzymanie (CST)
31. Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP)
32. Lakier metaliczny
33. Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane
34. Napęd bezpośredni, bez skrzyni biegów
35. Nawiewy z tyłu
36. Oparcie kanapy tylnej dzielone w proporcji 40:60
42. Oświetlenie LED w drzwiach przednich
43. Oświetlenie przypodłogowe z przodu
44. Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 8.8"
45. Pas bezpieczeństwa z ogranicznikiem napięcia przy miejscu środkowym z tyłu
46. Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia
47. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu
48. Poduszka powietrzna kierowcy
49. Poduszka powietrzna przednia pasażera, przełącznik dezaktywacji
50. Poduszki powietrzne boczne z przodu
51. Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
52. Podłokietnik tylny, 2 uchwyty na kubki
53. Podłokietnik środkowy przedni, 2 uchwyty na kubki
54. Połączenie alarmowe
55. Radio DAB+ i FM
56. Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
57. Siedzenia tylne z manualnie regulowanymi zagłówkami
58. Sterowanie głosem, inteligentne z komendą "Hej, BYD"
59. System audio, 6 głośników
60. System hamowania awaryjnego, automatyczny (AEB)
61. System kontroli trakcji (TCS)
62. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
63. System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)
64. System przeciwkradzieżowy
65. System wspomagania ruszania pod górę (HHC)
66. Szyberdach uchylany z funkcją zapobiegającą przycięciu palców, roleta regulowana ręcznie
67. Szyby boczne sterowane jednym naciśnięciem, z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
68. Tapicerka ze skóry wegańskiej
69. Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)
70. Usługa w chmurze – aplikacja BYD
71. Wspomaganie kierownicy
72. Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu
73. Włącznik/wyłącznik czasowy przednich świateł (Follow me home)
74. Zaczepy ISOFIX i i-Size na miejscach skrajnych z tyłu
75. Zamek centralny
76. Łączność pokładowa 4G
77. Ładowarka pokładowa (OBC) 6,6 kW AC

- |                                                                           |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 37. Ostrzeżenie przed najechaniem na tył pojazdu<br>poprzedzającego (FCW) | 78. Światła do jazdy dziennej LED                             |
| 38. Ostrzeżenie przed niezamierzonym<br>opuszczaniem pasa ruchu (LDW)     | 79. Światła przednie LED, włączane/wyłączane<br>automatycznie |
| 39. Otwieranie bezkluczykowe pojazdu i<br>uruchamianie silnika            | 80. Światła tylne LED                                         |
| 40. Oświetlenie LED do czytania z przodu                                  | 81. Światło tylne przeciwmgłowe                               |
| 41. Oświetlenie LED do czytania z tyłu po bokach                          |                                                               |

**Base value of the vehicle**

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

**Corrections**First registrationMileageTyresOther

State of the vehicle ..... -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 28-10-2026

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
Jakub Błaszak (WSP)

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [μm] |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | to 150                                               |
| 2                      | Front left fender   | to 150                                               |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                               |
| 4                      | Front left door     | to 150                                               |
| 5                      | Roof                | to 150                                               |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                               |
| 7                      | Right side sill     | to 150                                               |
| 8                      | Left rear door      | to 150                                               |
| 9                      | Rear left fender    | to 150                                               |
| 10                     | Cover/lid           | to 150                                               |
| 11                     | Right rear fender   | to 150                                               |
| 12                     | Right rear door     | to 150                                               |
| 13                     | Right middle pillar | to 150                                               |
| 14                     | Right side sill     | to 150                                               |
| 15                     | Front right door    | to 150                                               |
| 16                     | Right front pillar  | to 150                                               |
| 17                     | Front right fender  | to 150                                               |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

**Information concerning the origin of the vehicle**

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

**Anti-theft protection - other:**

not found

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/37

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

Comments to the commission - regarding valuation

**Kluczyki**

TAK

2

---

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja o wymaganym przeprowadzeniu prac serwisowych. Odpryski na szybie czołowej.

Wszystkie uszkodzenia akceptowalne. Brak możliwości podglądu pojazdu w ERE

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**  
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**  
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Photo 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik



**Photo 20.**  
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**  
Numer identyfikacyjny




**Photo 22.**  
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 26.**

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Photo 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**  
Konsola środkowa



**Photo 30.**  
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

**Photo 31.**  
Kierownica (na wprost)



**Photo 32.**  
Dowód rej. Str. 1

# PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 33.**

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



**Photo 34.**

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 35.**  
Zestaw naprawczy koła



**Photo 36.**  
Gniazdo ładowania / tankowania

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 37.**  
Kluczyki



**Photo 38.**  
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Photo 40.**  
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



**Photo 42.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Photo 44.**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 46.**

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**  
Próg P - Rysa/odprysk 1



**Photo 48.**  
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Lampa przeciwmgielna tylna P - Inne 1



**Photo 50.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Photo 52.**

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 53.**

Dach - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 54.**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Photo 56.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Photo 58.**

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Próg L - Rysa/odprysk 2



**Photo 60.**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Photo 62.**

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1