

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/62649/25/08/25
commission/ damage No. : 02257/EO/22
Date of commission: 25-08-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0151219
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	AMG GT 21-
Type / version	Mercedes AMG GT 53 4-Matic+
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/4
Curb weight [kg]	2074
Gross vehicle weight [kg]	2515
Wheelbase 1/2	2951
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	2999
Engine Power [hp/kW]	435/320
Gearbox	automatic
Registration /record No.	OP8521R
VIN / serial number	W1K2906611A051166
Date of first registration	11-05-2022
Date of next. tech. test	09-05-2027
Year of manufacture	2022
Readout [km]	75 376 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	265/40 20 104Y	3,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	265/40 20 104Y	3,5 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/35 20 105Y	5,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	295/35 20 105Y	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adapter Kabla USB | 32. MBUX multimedia system |
| 2. Alarm | 33. Mobile Tire System |
| 3. Alcantara upholstery, Textile upholstery | 34. Multi functional steering wheel |
| 4. Automated High-beam assist | 35. Multi functional steering wheel, Steering wheel heated |
| 5. Automated High-beam assist | 36. Navigation system |
| 6. Automatic climate control | 37. On board monitor |
| 7. Automatic headlight elevation control, Cornering Headlights, LED front dim light | 38. Other |
| 8. Blind spot warning | 39. Other |
| 9. Bord communication: other, iPod Interface | 40. Other |
| 10. Bord communication: other, iPod Interface | 41. Other |
| 11. Brake Assist | 42. Other |
| 12. DAB radio | 43. Other |
| 13. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | 44. Other |
| 14. Door mirrors electrically foldable | 45. Other |
| 15. Driver knee airbag | 46. Other |
| 16. Driver seat electrically adjustable | 47. Other |
| 17. Electric tailgate | 48. Other |
| 18. Electric tailgate | 49. Other |
| 19. Exterior design: other | 50. Other |
| 20. Felgi aluminiowe 19, 10-ramienne, z ogumieniem | 51. Other |
| 21. Floor mat | 52. Other |
| 22. Heat reflecting windows, Tinted rear windows | 53. Other, Radio |
| 23. Heated seat driver, Heated seat passenger | 54. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 24. Interior decoration: other | 55. Passenger seat electrically adjustable |
| 25. Interior lights: other accessories | 56. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 26. Interior: other | 57. Rear view camera |
| 27. Interior: other | 58. Selectable driveline characteristics |
| 28. Keyless go | 59. Sport suspension |
| 29. Leather steering wheel, Sports steering wheel | 60. Traffic sign recognition |
| 30. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger | 61. Tyre pressure control (RDC) |
| 31. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger | 62. Uni-Lackierung |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. 360 view camera, Blind spot warning, Bluetooth interface, Comfort passenger seat, Head-Up Display, Memory seat, Other, Ventilated front seat | - |
| Fotele przednie z pamięcią ustawienia | |
| Kamery ułatwiające parkowanie 360 | |
| Asystent martwego punktu | |
| Interfejs Bluetooth | |
| Fotele przednie dynamiczne wielokonturowe | |
| Fotele przednie - wentylowane | |
| Wyświetlacz head-up | |
| Ładowanie telefonu komórkowego - bezprzewodowe | |
| 2. Carbon finish | - |
| 3. Colored glass | - |
| Szyby atermiczne z izolacją akustyczną | |
| 4. Distance control, Power steering, Steering: other | - |
| System DISTRONIC - asystent odległości | |
| System PRE-SAFE | |
| 5. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | - |

6. Dualzone automatic climate control	-
7. Exterior design: other, Heat reflecting windows, Tinted rear windows	-
Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji	
8. Exterior design: other, Rear spoiler, Tinted rear windows	-
9. Glass sunroof fixed	-
10. Head-Up Display	-
11. Heated seat driver, Heated seat passenger, Other	-
Fotele przednie podgrzewane Plus	
Ogrzewany podłokietnik dla kierowcy i pasażera	
12. Interior: other	-
13. Interior: other	-
System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów	
14. Light Alloy wheels 20"	-
15. Metallic paint	-
16. Other	-
17. Other	-
18. Other	-
19. Pakiet AMG Night II	-
Osłona chłodnicy, przyciemniona	
Oznaczenia modelu w kolorze czarnym	
20. Pakiet Energizing	-
Fotele przednie podgrzewane	
System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów	
Oświetlenie wnętrza Ambient	
21. Pakiet ochrony pojazdu URBAN GUARD Plus	-
Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem	
System monitorowania wewnętrzny	
22. Soundsystem	-
23. Sunblind rear side door manual	-
24. Tapicerka skórzana Nappa Exclusive- dwukolorowa	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)	-
--	---

Corrections

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Current market situation	-
Uszkodzenia, stan	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 03-09-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Front left fender	150 - 500
3	Left front pillar	150 - 500
4	Front left door	150 - 300
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 300
9	Rear left fender	150 - 300
10	Cover/lid	150 - 300
11	Right rear fender	150 - 300
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 300
16	Right front pillar	150 - 500
17	Front right fender	150 - 500

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/41

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Pojazd oklejony folią. Pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów słupek B lewy/prawy, próg lewy/prawy. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na folii.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu




Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Próg P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1




Photo 64.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1