

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/42271/25/06/11
Nr zlecenia/szkody: 23/000282
Data zlecenia: 11-06-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0154101
Producent	KIA
Model	Sportage 21-
Typ/wersja	Sportage 1.6 T-GDI HEV Business Line 4WD aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1640
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2245
Rozstaw osi 1/2	2680
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	180/132
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	GD9G259
VIN	U5YPV81GDNL054466
Data 1. rejestracji	16-01-2023
Data nast. bad. techn.	16-01-2026
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	59 028 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/55 18 104H	3,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/55 18 104H	4,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/55 18 104H	4,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/55 18 104H	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm
3. Asystent jazdy po autostradzie HDA
4. Czujnik ciśnienia w oponach
5. Czujnik deszczu
6. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
7. Czujnik zmierzchu
8. DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
9. ESC - system stabilizacji toru jazdy
10. El. podnoszenie szyb, przód i tył z funkcją auto po stronie kierowcy
11. Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem
12. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa
13. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
14. Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania
15. Fotele przednie regulowane elektrycznie
16. Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
17. Funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika Smart Tailgate
18. Funkcja przypominania o sprawdzeniu tylnych siedzeń
19. Funkcja wyboru trybu jazdy
20. Gniazdo 12V w bagażniku
21. Gniazdo 12V w konsoli centralnej
22. Gniazdo USB w konsoli centralnej do transmisji danych
23. Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli centralnej
24. HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
25. Hamulec postojowy, elektryczny z funkcją Auto Hold
26. Immobilizer
27. Instalacja radiowa + 6 głośników
28. Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
29. Kameralne oświetlenie wnętrza
30. Kia Connect, zestaw usług cyfrowych, wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym, zdalny dostęp
31. Kia Live - zestaw usług cyfrowych
32. Kierownica skórzana
33. Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth
34. Kierownica z funkcją podgrzewania
43. Lakier uni
44. Lampy LED mijania i drogowe adaptacyjne, inteligentne
45. Lampy tylne LED (diodowe)
46. Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej o strukturze włókna węglowego
47. Listwy okien z satynowym wykończeniem
48. Listwy progowe srebrne
49. Lusterka boczne podgrzewane
50. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
51. Lusterka boczne składane elektrycznie
52. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
53. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
54. Lusterko wsteczne fotochromatyczne
55. MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
56. Nawiewy dla pasażerów 2 rzędu z funkcją regulacji temperatury trzeciej strefy
57. OTA (Over The Air) zdalna aktualizacja oprogramowania map Europy i Rosji, 1 rok
58. Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
59. Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń
60. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
61. Pokrętko wyboru biegów typu Shift By Wire
62. Przedni podłokietnik ze schowkiem
63. Relingi dachowe
64. Schowek pod podłogą bagażnika
65. System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach FCA-JX
66. System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
67. System inteligentnego kluczyka - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop
68. System nawigacji z 12.3-calowym ekranem, Radio, DAB, Kia Connect, Apple CarPlay, AndroidAuto
69. System powiadamiania ratunkowego E-Call
70. Szyba przednia akustyczna
71. Szyby boczne-tylne przyciemniane
72. TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
73. Tapicerka materiałowo-skórzana
74. Tempomat aktywny z funkcją Stop and Go
75. Tylna kanapa składana i dzielona w proporcji 40:20:40
76. Tylny podłokietnik z uchwytem na kubki

- | | |
|--|---|
| 35. Kierownica z łopatkami zmiany biegów | 77. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika |
| 36. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 78. Uchwyty do składania oparcia tylnej kanapy w bagażniku |
| 37. Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym | 79. Zestaw głośnomówiący z Bluetooth |
| 38. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 80. Zestaw wskaźników kierowcy z 12.3-calowym wyświetlaczem i 12.3-calowym ekranem centralnym |
| 39. Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa | 81. Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 15W z funkcją chłodzenia |
| 40. Koło zapasowe, dojazdowe | 82. Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED |
| 41. LFA - asystent utrzymania auta pośrodku pasa | 83. Światła przeciwmgielne LED |
| 42. LKA - asystent utrzymania pasa ruchu | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-06-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja konieczny przegląd -470km. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD II: <u>30000 km</u>	Wykonane czynności:	TAK	NIE
Data przeglądu: <u>27.05.2014</u>	Wymiana oleju:	☒	☐
Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): <u>240531</u>	Marka i typ: <u>Opel</u>		
Wynik badania testem diagnostycznym: <u>OK</u>	Klasa jakości: <u>DU-2015</u>		
Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: <u>27.05.2015 / 440531</u>	Klasa lepkości:		
Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: <u>Przemysław Karol</u>	Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: <u>Adam Gutel</u>	Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:	Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
	Czynności dodatkowe: <u>Przebiegowy test</u>		

INTERBIS
 80-125 Gdansk, ul. Karłowska 408
 NIP 584-26-91-812
 Tel. +48 58 552 552
 serwis@interbis.pl
 www.interbis.pl

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1



Fot. 52.

Listwa zderzaka tylnego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56.

Zderzak tylny cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny cz P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 58.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 70.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 72.
Zaglówek fotela prz. L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.


Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 78.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.


Wykładzina pokrywy tylnej - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2