

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/37030/25/05/22
Nr zlecenia/szkody: 23/014456
Data zlecenia: 22-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0154902
Producent	LAND ROVER
Model	Range Rover 21-
Typ/wersja	Range Rover 3.0 P510e PHEV SV
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	3044
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3450
Rozstaw osi 1/2	2997
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2996
Moc silnika [KM/kW]	400/294
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WU8503P
VIN	SALKA9B41PA049621
Data 1. rejestracji	29-05-2023
Data nast. bad. techn.	28-05-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	110 847 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	5,0 mm
tylna	prawo	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	5,5 mm

lewe PIRELLI, SCORPION ZERO 285/45 22 114Y
ALLSEASON

5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm perymetryczny | 34. Oświetlenie wnętrza |
| 2. Android Auto | 35. Pakiet stylistyczny zewnętrzny SV |
| 3. Apple CarPlay | 36. Pedale wykończone metalem |
| 4. Asystent martwego punktu | 37. Podsufitka skórzana SV Bespoke Ebony |
| 5. Asystent parkowania | 38. Podłokietnik w konsoli centralnej |
| 6. Asystent pasa ruchu (LKA) | 39. Przewód do ładowania akumulatora (do ładowarek publicznych) |
| 7. Bezprzewodowy system do ładowania telefonu | 40. Przełączniki White Ceramic |
| 8. Brak instalacji pod hak holowniczy | 41. Remote (usługa) |
| 9. Brak pakietu Entertainment | 42. Roleta bagażnika, składana automatycznie |
| 10. Brak pakietu dla palących | 43. Rolety na bocznych szybach z tyłu zaciągane elektrycznie |
| 11. Czujnik jakości powietrza | 44. Rozszerzony pakiet skórzany SV Bespoke |
| 12. Czujnik parkowania - przód i tył | 45. System audio Meridian Signature sound system |
| 13. Dach szklany odsuwany elektrycznie, panoramiczny z zamykanymi roletami | 46. System awaryjnego hamowania, autonomiczny |
| 14. Dach w kolorze nadwozia | 47. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) |
| 15. Drzwi zamykania elektrycznie | 48. System monitorujący zmęczenie kierowcy |
| 16. Dywaniki podłogowe Ebony | 49. System multimedialny Pivi Pro |
| 17. Dywaniki podłogowe SV Bespoke | 50. System ostrzegający przed potencjalną kolizją z tyłu |
| 18. Ekran dotykowy 13.1 | 51. System przeniesienia momentu obrotowego przez dohamowywanie kół bez przyczepności (Torque Vectoring) |
| 19. Felgi aluminiowe 22 7-ramienne (wzór 7023) | 52. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości |
| 20. Fotele przód reg.el. w 24 kier.podgrz./went/masaż kamien., fot w 2.r.Executive Class Comfort Plus | 53. System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania |
| 21. Kamery 3D Surround | 54. Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności światła |
| 22. Kierownica obszyta skórą licową | 55. Szyba przednia ogrzewana |
| 23. Kierownica ogrzewana | 56. Szyby boczne, laminowane |
| 24. Kierunkowskazy animowane, przednie i tylne | 57. Tempomat adaptacyjny z asystentem kierowania |
| 25. Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, bezdotykowo | 58. Tuner cyfrowy DAB, DAB+, DMB |
| 26. Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa | 59. Wykończenie wnętrza, wstawki Natural Cream Walnut Burr |
| 27. Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa | 60. Wyświetlacz Head Up |
| 28. Lampy przednie Digital LED z projekcją obrazu | 61. Zaciski hamulców pomalowane na czarno |
| 29. Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych w podsufitce, podświetlane | 62. Zapięcia pasów bezpieczeństwa podświetlane |
| 30. Lusterko wewnętrzne ClearSight | 63. Zawieszenie pneumatyczne z kontrolą nachylenia pojazdu (Dynamic Response) |
| 31. Nakładki progowe aluminiowe, podświetlane SV Autobiography | 64. Zestaw do naprawy opon Land Rover |
| 32. Occupant Protection Assist - Asystent przygotowania kabiny do potencjalnej kolizji | 65. Zewnętrzne oznaczenie wersji SV |
| 33. Ogrzewane spryskiwacze reflektorów | 66. Światła przeciwmgielne |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach w kontrastowym kolorze - czarnym | - |
| 2. Hak holowniczy wysuwany/chowany elektrycznie | - |
| 3. Kierownica SV Bespoke w skórze, z drewnianymi wstawkami Open Pore | - |

- 4. Lakier metalik premium -
- 5. Lodówka w przedniej konsoli centralnej -
- 6. Szyby przyciemniane od słupka B -
- 7. Tapicerka ze skóry SV Interpid Semi-Aniline Perlino, wnętrze Perlino -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Inne

- Regularność przeglądów serwisowych -
- Stan dbałości o pojazd -
- Braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Paweł Szwabowicz

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 200
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	150 - 300
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Immobiliser, alarm

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Informacja o wymaganym pełnym przeglądzie. Pomiar lakieru wykonany na folii, elementy: pokrywa przednia, próg lewy/prawy, błotnik przedni lewy/prawy. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 53.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 56.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 58.
Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 60.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Zderzak - Inne 1



Fot. 62.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 68.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.
Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Fotel prz. lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 78.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 80.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Listwy progowe lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Listwy progowe lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2