

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/56363/26/06/18
commission/ damage No. : 25/001221
Date of commission: 18-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr Patryk Salzer
DEKRA Polska - współpraca O/Lębork

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0159213
Manufacturer	SKYWORTH/SKYWELL
Model	ET5 22-24
Type / version	ET5 72kWh Luxury
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1930
Gross vehicle weight [kg]	2305
Wheelbase 1/2	2800
Engine type	elektryczny
Pollution reduction system	-
Engine Power [hp/kW]	204/150
Gearbox	automatic 1- gear
Registration /record No.	WU5062S
VIN / serial number	LMELBL1P2PRC08963
Date of first registration	11-02-2025
Date of next. tech. test	10-02-2028
Year of manufacture	2023
Readout [km]	41 150 (read)
Body color / type of coating	granatowy/2-warstwowy metalik

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	COOPER, EVOLUTION CTT SUV	235/50 19 99V	4,0 mm
	left	COOPER, EVOLUTION CTT SUV	235/50 19 99V	4,0 mm
back	right	COOPER, EVOLUTION CTT SUV	235/50 19 99V	5,0 mm
	left	COOPER, EVOLUTION CTT SUV	235/50 19 99V	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. ABS
2. Apple CarPlay i Android Auto
3. Asystent ruszania pod górę, asystent zjazdu ze wzniesienia
4. Automatyczna 4-strefowa klimatyzacja
5. Blokada drzwi centralna
6. Bluetooth
7. Czujniki parkowania przód
8. Czujniki parkowania tył
9. Felgi aluminiowe 19cal, dwukolorowe z ogumieniem 235/50
10. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
11. Fotel kierowcy regulowany w sześciu płaszczyznach
12. Fotel pasażera regulowany elektrycznie
13. Fotel pasażera regulowany w czterech płaszczyznach
14. Fotele przednie podgrzewane i wentylowane
15. Fotele tylnej kanapy składane w proporcji 40/60
16. Gniazda USB szt 4
17. Gniazdo zasilania 12V wewnątrz samochodu
18. Gniazdo zasilania 220V wewnątrz samochodu
19. Głośniki 8szt
20. Inteligentny kluczyk
21. Interfejs szybkiego ładowania
22. Interfejs wolnego ładowania
23. Kamera cofania
24. Kierownica obszyta skórą
25. Kierownica wielofunkcyjna
26. Kłapa tylna otwierana elektrycznie z regulacją wysokości otwarcia
27. Kolumna kierownicy regulowana w 4 kierunkach
28. Komputer pokładowy
29. Lakier metalizowany
30. Lusterka boczne automatycznie podgrzewane
31. Lusterka boczne elektrycznie regulowane
32. Lusterko do makijażu w osłonie przeciwsłonecznej
33. Lusterko wsteczne wewnętrzne automatycznie się przyciemniające
34. Nawiew klimatyzacji w schowku podłokietnika
35. Ochrona automatycznego podnoszenia szyb
36. Oświetlenie LED do czytania w podsufitce przednich i tylnych foteli
37. Oświetlenie ambient w 128 kolorach dopasowujących się do muzyki
38. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przednie
41. Połączenie z telefonem komórkowym (Easy Connection aplikacja)
42. Reflektory przednie Laserowe
43. Relingi dachowe do mocowania bagażnika dachowego chromowane
44. System Auto Hold
45. System kontroli trakcji ARS/TCS
46. System monitorowania ciśnienia w oponach
47. System oczyszczania powietrza w kabinie (PM2,5)
48. System ograniczenia siły przednich pasów bezpieczeństwa
49. System rozpoznawania znaków drogowych
50. System sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa, we wszystkich fotelach
51. System wspomagania awaryjnego hamowania BA/EBA
52. System wyboru trybu jazdy
53. Systemy DAB,PAB,SAB,CAB
54. Systemy dystrybucji siły hamowania EBD/CBC
55. Szyberdach panoramiczny
56. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
57. Szyby tylne przyciemniane
58. Tapicerka skórzana
59. Technologia redukcji hałasu i wibracji w pojeździe NVH
60. Tempomat adaptacyjny ACC
61. Tryb kamping
62. Tryb odpoczynku
63. Tryb oświetlenia dyskotekowego (iluminofonia)
64. Tryb spania
65. Tryb zasilania V2L
66. Uchwyt na kubek, tylny
67. Uchwyty do montażu fotelików dziecięcych na tylnych fotelach ISOFIX
68. Układ kontroli prędkości zjazdu ze wzniesienia
69. Układ stabilizacji toru jazdy ESC/DSC
70. Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
71. Wycieraczki tylnej szyby
72. Wykończenia ozdobne deski rozdzielczej
73. Wykończenie dolnej części zderzaka przedniego w kolorze srebrnym
74. Wyświetlacz kolorowy LCD 12,3 cala na desce rozdzielczej
75. Wyświetlacz kolorowy LCD 12,8 cala dotykowy, centralny
76. Zamek centralny sterowany pilotem
77. Ładowarka bezprzewodowa telefonu
78. Światła do jazdy dziennej LED

39. Podłokietnik środkowy, przedni
40. Podłokietnik środkowy, tylny

79. Światła przednie przeciwmgielne
80. Światła przednie z elektroniczną regulacją
wysokości świecenia

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Tyres

Other

State of the vehicle -
Stwierdzone braki/uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 05-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr Patryk Salzer

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Brak możliwości dokładnej oceny stanu technicznego i powłoki lakierniczej.

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.

Nie dokonywano demontażu osłon i innych.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 29.

Konsola środkowa




Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. str. 2



Photo 34.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zestaw naprawczy koła



Photo 36.

Gniazdo ładowania / tankowania

A black leather pouch with a silver car key fob and a white tag labeled 'WU50625' inside. The key fob has a silver button with a car icon and a silver button with a car icon. The white tag is attached to the key fob and has the text 'WU50625' written on it. The pouch is lying on a light-colored wooden surface.

Main Parameters
 Executive standard: EC 47732
 Rated voltage: AC 220V/50Hz
 Rated Current: 1A
 Protection grade: IP54
 Operating temperature: -10~+55°C
 Maximal current: 1.5A 30mA AC ma

Indicator Status Diagrams

Status description	Power indicator	High-voltage indicator	Charge indicator
Initial state	Flashes once	Flashes once	Flashes once
Ready for charging	Flashes	Flashes	Flashes
Charging	Lighting	Flashes	Flashes
Charged	Lighting	Lighting	Lighting
Complete full	Lighting	Lighting	Lighting
Overcharge protection	Lighting	Flashes	Flashes
Overvoltage voltage protection	Lighting	Lighting	Flashes
Over current protection	Lighting	Flashes	Flashes
Over temperature protection	Lighting	Lighting	Lighting
Power fault	Lighting	Flashes	Lighting
CP fault	Flashes	Flashes	Flashes

User Instructions

1. This product is only linked to the original plastic charging cable, and **do not** use any lead to electric shock risk.
2. This product is only used in the environment with AC220V rated voltage of the power supply end.
3. This product is strictly prohibited to be used in flammable and/or volatile medium.
4. It is forbidden to use this product in humid environment for a long time.
5. It is forbidden to use external wires or adapter for this product.
6. It is strictly prohibited to use this product after the charging line is damaged.
7. The product must be well grounded during use.
8. It is strictly prohibited to repair and replace the product by yourself. This product does not contain any replaceable parts.
9. If the product cannot be charged normally according to the operation manual, please contact the supplier for repair or replacement.
10. Please read the user manual carefully before using the product!

Please: It is forbidden to connect power AC-cables.
 Please use for the control line to turn the charging cable/line during
 after-charging, using the plug on the power supply side, and keep using the charging pin.

Manufacturer: Nanjing Kangri New Energy Auto Parts Co., Ltd
 Add: No. 1 Nanjing East-Nanjing Economic and Technology Development Zone, P.R.

EVP3-2-16A5-E
 221260029

page 25/51

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu




Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 48.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Photo 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



Photo 66.

Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny cz L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 68.

Zderzak tylny cz L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 72.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Inne 1



Photo 74.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 76.

Drzwi przed L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 78.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2




Photo 80.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 81.

Drzwi tylne L - Inne 1



Photo 82.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 85.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 86.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 87.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 88.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Podsufitka - Inne 1