

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/90125/26/09/25
Nr zlecenia/szkody: 23/038830
Data zlecenia: 25-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0132235
Producent	CITROEN
Model	SpaceTourer 16-22
Typ/wersja	SpaceTourer 2.0 BlueHDi XL Business Lounge Aut.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	1994
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2860
Rozstaw osi 1/2	3275
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1997
Moc silnika [KM/kW]	177/130
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WP2307S
VIN	VF7VEEHZ7PZ045168
Data 1. rejestracji	29-09-2023
Data nast. bad. techn.	29-09-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	79 337 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, N FERA PRIMUS	225/55 R17 101W	4,5 mm
	lewe	NEXEN, N FERA PRIMUS	225/55 R17 101W	4,5 mm
tylna	prawe	NEXEN, N FERA PRIMUS	225/55 R17 101W	5,0 mm
	lewe	NEXEN, N FERA PRIMUS	225/55 R17 101W	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 25. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie) |
| 2. AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego | 26. Monitoring koncentracji kierowcy (Coffee Break Alert) |
| 3. ASR | 27. Pakiet Hi-Fi, Amplituner + wzmacniacz, 4 tweety + 4 Woofery |
| 4. Chłodzenie / ogrzewanie dodatkowe, rozprowadzone na tył pojazdu z termostatem | 28. Panel podsufitowy Komfort z nawiewami i lampkami do czytania |
| 5. Citroen Connect Navi DAB (NAC B2) | 29. Poduszki powietrzne boczne - przód |
| 6. Czujnik ciśnienia w ogumieniu | 30. Poduszki powietrzne czołowe |
| 7. Czujnik zapiecia pasów | 31. Podłoga wyłożona wykładziną |
| 8. Czujniki deszczu i zmierzchu | 32. Reflektory ksenonowe |
| 9. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + kontrola martwego pola + kamera cofania | 33. Rolety przeciwsłoneczne w 2 rzędzie |
| 10. Dostęp i uruchamianie bezkluczykowe | 34. Schowki w przednich drzwiach |
| 11. Dywaniki | 35. Stoliki lotnicze w oparciach przednich foteli pojedynczych |
| 12. Fotele ogrzewane | 36. System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwanych prawych i lewych |
| 13. Gniazda 12V (x4) | 37. Szyba przednia akustyczna |
| 14. Gniazdo 220V | 38. Szyba przednia atermiczna |
| 15. Hamulec postojowy elektryczny | 39. Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjnie |
| 16. Hill Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu | 40. Szyby boczne stałe bardzo przyciemniane |
| 17. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna | 41. Tapicerka skórzana Claudia |
| 18. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 42. Tempomat programowalny z ogranicznikiem prędkości |
| 19. Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką | 43. VTH - system wyświetlania informacji w polu widzenia drogi (Head-up display) |
| 20. Klimatyzacja automatyczna | 44. Zamek centralny - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie |
| 21. Kluczyki z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski (2szt.) | 45. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 22. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 46. Światła do jazdy dziennej LED |
| 23. Lusterka boczne składane elektrycznie | 47. Światła przeciwmgielne |
| 24. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Citroen Connect Box | - |
| 2. Dach szklany Cielo | - |
| 3. Felgi aluminiowe 17 CURVE + Grip Control z ogumieniem | - |
| 4. Fotele: wersja 7-osobowa | - |
| 5. Hak holowniczy | - |
| 6. Kłapa tylna z otwieraną i ogrzewaną szybą oraz wycieraczką | - |
| 7. Lakier metalik | - |
| 8. Ogrzewanie dodatkowe typu Webasto, programowalne, pracujące także z wyłączonym silnikiem, zdalne | - |
| 9. Pakiet Bezpieczeństwo 1 | - |
| AFIL - alarm w przypadku niezamierzonej zmiany pasa ruchu | |
| System monitorowania ograniczeń prędkości | |
| System automatycznego przełączania świateł (CAFR) | |
| Kamera w przedniej szybie | |
| Zegary z kolorową matrycą | |
| 10. Pakiet Bezpieczeństwo 2 | - |

Szyba przednia atermiczna	
Tempomat aktywny	
Citroën Connect Radio	
System ostrzegania przed kolizją	
Kamera w przedniej szybie	
Zegary z kolorową matrycą	
System aktywnego hamowania (Active Safety Brake)	
11. Poduszki powietrzne kurtynowe w 2 i 3 rzędzie	-
12. Półka zakrywająca przestrzeń bagażową	-
13. Stolik składany	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Konieczne naprawy	-
Braki i uszkodzenia	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 02-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Aktywne wezwanie serwisowe.

Brak aktualnych badań technicznych.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg




Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Wyposażenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Kluczyki



Fot. 36.
Wyposażenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Wyposażenie



Fot. 38.
Wyposażenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44.


Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Listwa drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 75.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 80.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1