

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/87502/26/09/17
Nr zlecenia/szkody: 26/001424
Data zlecenia: 17-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0154291
Producent	VOLVO
Model	XC90 19-24
Typ/wersja	XC90 B5 D AWD Core 7os aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	2101
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2840
Rozstaw osi 1/2	2984
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	-
Pojemność silnika [ccm]	1969
Moc silnika [KM/kW]	235/173
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WI963RM
VIN	YV1LFK2VCN1833676
Data 1. rejestracji	09-03-2022
Data nast. bad. techn.	09-03-2027
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	176 696 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	YOKOHAMA, AVID GT	235/55 19 101V	4,5 mm
	lewo	YOKOHAMA, AVID GT	235/55 19 101V	4,5 mm
tylna	prawo	YOKOHAMA, AVID GT	235/55 19 101V	4,5 mm
	lewo	YOKOHAMA, AVID GT	235/55 19 101V	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag chroniący kolana kierowcy
3. Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
4. Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu
5. Android Auto i Apple Carplay
6. Apteczka samochodowa
7. Blokada schowka, centralna
8. Blokada tylnych drzwi, elektryczna
9. CTC - kontrola trakcji w zakręcie
10. Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
11. Czujnik deszczu
12. Czujnik wilgoci
13. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
14. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
15. Czujniki zapięcia pasów
16. Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
17. Drive Mode - Regulacja trybów jazdy
18. Dywaniki tekstylne dla 3-go rzędu siedzeń
19. Dywaniki tekstylne, czarne
20. EBA - system wspomagania nagłego hamowania
21. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
22. EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
23. ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
24. Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
25. Felgi aluminiowe 19 (wzór 6-ramienny Silver Bright) z ogumieniem 235/55 R19
26. Fotele pochłaniające energię zderzenia
27. Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową
28. Funkcja Auto Hold
29. Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
30. Gniazdo USB (x2)
31. Grill przedni w kolorze czarnym
32. Immobilizer
33. Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
34. Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
35. Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
36. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym
55. Podłokietnik przedni z uchwytem na kubki
56. Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki i schowkiem
57. Podłokietnik z uchwytem na kubek i schowkiem po lewej/prawej stronie w trzecim rzędzie
58. Pokrywa wlewu paliwa otwierana elektrycznie
59. Przełącznik zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach
60. RSC - układ stabilizacji przechyłu
61. Reflektory przednie LED
62. Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
63. Relingi dachowe - jasne
64. Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
65. Roleta bagażnika półautomatyczna
66. Schowek pod podłogą bagażnika
67. Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
68. Siatka bagażowa na tunelu środkowym
69. Siatka przedziału bagażowego, miękka
70. Siedzenia tylne drugiego rzędu, mechanicznie składane
71. Sterowanie systemem audio z kierownicy
72. System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround
73. System Start/Stop
74. System audio High Performance Sound
75. System inteligentnej informacji dla kierowcy (IDIS)
76. System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy
77. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
78. System poprawy jakości powietrza z jonizacją
79. System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
80. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
81. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
82. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
83. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
84. Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła
85. Tapicerka skórzana w tonacji czerni, wnętrze w tonacji czerni
86. Tarcze hamulcowe przednie 18 cali
87. Tarcze hamulcowe tylne 18 cali, wzmocnione
88. Tempomat aktywny (ACC)
89. Trzecie światło STOP
90. Trójkąt ostrzegawczy

- | | |
|---|--|
| 37. Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie | 91. Tuner radia cyfrowego DAB |
| 38. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa | 92. Uchwyt na bilety parkingowe |
| 39. Komputer pokładowy | 93. Uchwyty na torbę w bagażniku |
| 40. Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne | 94. Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth |
| 41. Lakier uni | 95. Układ wspomagania hamowania City Safety |
| 42. Lampki do czytania z przodu i z tyłu | 96. Usługa Volvo On Call |
| 43. Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu | 97. Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| 44. Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu | 98. Wycieraczki przedniej szyby z wbudowanymi spryskiwaczami |
| 45. Lusterka boczne regulowane elektryczne i ogrzewane | 99. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 46. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 100. Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala |
| 47. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 101. Zagłówki tylne składane elektrycznie |
| 48. Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie | 102. Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 49. Nakładka ochronna otworu ładunkowego - metalowa | 103. Zawieszenie Touring |
| 50. Nawigacja Sensus | 104. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 51. Oświetlenie wnętrza poziom II | 105. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 52. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi - przód i tył | 106. Zwalnianie pedału hamulca |
| 53. Podsufitka standardowa | 107. Ładowarka indukcyjna do smartfona |
| 54. Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Szyba przednia podgrzewana -

Wartość bazowa pojazdu

- Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/59

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Czas na przegląd 0 dni. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2




Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.


Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Lampa zespolona tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 70.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 86.
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 88.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.


Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2



Fot. 90.

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 92.

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 94.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 96.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 98.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1



Fot. 100.

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 102.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2