

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/90143/25/11/20
commission/ damage No. : 25/010942
Date of commission: 20-11-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Tomasz Ziemniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Konin

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0158436
Manufacturer	ALFA ROMEO
Model	Stelvio 23-
Type / version	Stelvio 2.0 Turbo Veloce Q4 aut
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1680
Gross vehicle weight [kg]	2350
Wheelbase 1/2	2818
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1995
Engine Power [hp/kW]	280/206
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	RZ980GL
VIN / serial number	ZARPAHPN9R7D95093
Date of first registration	14-03-2025
Date of next. tech. test	14-03-2028
Year of manufacture	2024
Readout [km]	13 174 (read)
Body color / type of coating	red/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	255/45 20 105W	5,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	255/45 20 105W	5,0 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	255/45 20 105W	5,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	255/45 20 105W	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 49. Other |
| 2. Adaptive Cruise Control | 50. Passenger seat electrically adjustable |
| 3. Additional gauges | 51. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne |
| 4. Battery with enhanced capacity / 2nd battery | 52. Podświetlenie białe LED strefy stóp oraz wewnętrznych klamek drzwi |
| 5. Bord climate: other | 53. Podświetlenie zewnętrzne klamek drzwi |
| 6. Child seat fixation | 54. Porty USB, 2 tylne (1 typu A i 1 typu C) |
| 7. Czujniki parkowania przednie i tylne | 55. Power windows front, Power windows rear |
| 8. DAB radio | 56. Połączenie alarmowe inteligentne |
| 9. Daszek przeciwsłoneczny z lusterkim i lampką po stronie kierowcy | 57. Radio Uconnect Nav z nawigacją i wyświetlaczem dotykowym 8.8"(radio,MP3,Aux-in,Bluetooth,3D Sat-Nav) |
| 10. Daszek przeciwsłoneczny z lusterkim i lampką po stronie pasażera | 58. Rain sensor |
| 11. Door mirrors autodimming | 59. Rear view camera |
| 12. Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 60. Rear-view mirror autodimming |
| 13. Driver conditioning monitoring | 61. Remote controlled central locking |
| 14. Driver seat electrically adjustable, Memory seat | 62. Seats: other |
| 15. Dualzone automatic climate control | 63. Selectable driveline characteristics |
| 16. ESP | 64. Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa |
| 17. Electric tailgate | 65. Soundsystem |
| 18. Electric tailgate | 66. Sport seats front |
| 19. Exterior design: other | 67. Start/Stop system |
| 20. Exterior design: other | 68. Steering wheel heated |
| 21. Exterior design: other | 69. Steering wheel with gear-switches |
| 22. Exterior design: other | 70. Steering wheel with radio operation |
| 23. Exterior design: other | 71. System Apple Carplay, Android Auto |
| 24. Exterior design: other | 72. System Keyless Entry - bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi |
| 25. Felgi aluminiowe 20", Sport 2 Dark Glossy, z ogumieniem letnim Klasy B 255/45 | 73. System hamowania Autonomous Emergency Brake |
| 26. Gałka automatycznej skrzyni biegów obszyta skórą | 74. System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC) |
| 27. Gwarancja na pojazd, 2 lata | 75. System utrzymania pasa ruchu (Lane Keep Assist) z prędkością 60-180km/h + Czujnik martwego pola |
| 28. Heated seat driver, Heated seat passenger | 76. Szyba tylna i boczne przyciemnione |
| 29. Immobilizer | 77. Tapicerka skórzana |
| 30. Interior: other | 78. Traction control |
| 31. Interior: other | 79. Traction control |
| 32. Interior: other | 80. Traffic sign recognition |
| 33. Izolacja tłumiąca hałas (Noise-Vibration-Harshness) | 81. Tunel centralny z portem USB |
| 34. Kanapa tylna dzielona w proporcji 40/20/40 | 82. Tyre pressure control (RDC) |
| 35. Klosze tylnych lamp w ciemnym wykończeniu | 83. U-Connect Services, wbudowany moduł zarządzający aplikacją My Alfa |
| 36. Koło kierownicy obszyte czarna skórą | 84. Uconnect Services - Aplikacja My Alfa |
| 37. Końcówki rury wydechowej podwójne, ciemne | 85. Windscreen wash-nozzle heated |
| 38. Lakier niemetalizowany czerwony - Alfa Red | 86. Wnętrze wykończone w aluminium |
| 39. Limited slip differential: other | 87. Wnętrze wykończone w czarnym kolorze |
| 40. Listwy dachowe | 88. Wspomaganie kierownicy elektryczne |
| 41. Logotyp wersji Veloce w kolorze srebrnym | 89. Wyświetlacz zegarów cyfrowy wirtualny 12.3" w technologii TFT |
| 42. Luggage:other | 90. Zagłówki tylne 3-ci |
| 43. Lusterka boczne w kolorze czarnym | 91. Zestaw zewnętrznych elementów w kolorze Vulcano Black (nadkola,listwy progowe,dolna część zderzaków) |

- | | |
|---|---|
| 44. Maty podłogowe, przód i tył | 92. Ładowarka bezprzewodowa pod podłokietnikiem |
| 45. Osłona dolna silnika | 93. Światła drogowe włączane automatycznie z czujnikiem zmierzchu |
| 46. Osłona tylnego zderzaka w kolorze czarnym | 94. Światła główne matrycowe |
| 47. Other | 95. Światła mijania i drogowe włączane automatycznie |
| 48. Other | 96. Światła tylne w technologii LED |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Other | - |
| 2. Pakiet Premium Theater Sound | - |
| Deska rozdzielcza obszyta skórą | |
| Schowki przednie (cup holder) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą | |
| System Audio Harman Kardon - wzmacniacz 900W oraz 14 głośników (w tym subwoofer) | |
| 3. Pakiet Techno | - |
| Alarm fabryczny | |
| System kontroli prędkości (ISC) | |
| Regulator prędkości inteligentny z systemem Stop&Go i centrowaniem pasa ruchu - Active Drive Assist | |
| 4. Towbar | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Korekta z tytułu uszkodzeń pojazdu -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 11-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-11-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Tomasz Ziemniak (NEW)

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

Brak nr

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

The test drive has been conducted on a distance and in time enabling rough estimation of the technical condition of the vehicle.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

Immobiliser

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its

page 6/34

availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Informacja wymienić olej silnikowy.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1