

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/02309/26/01/12
commission/ damage No. : 23/036280
Date of commission: 12-01-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0136958
Manufacturer	FORD
Model	Ranger 19-23
Type / version	Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 DC Raptor aut
Body type	PIC
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	2476
Gross vehicle weight [kg]	3130
Wheelbase 1/2	3220
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1995
Engine Power [hp/kW]	213/157
Gearbox	automatic
Registration /record No.	EL8HY19
VIN / serial number	6FPPXXMJ2PNM37336
Date of first registration	31-10-2023
Date of next. tech. test	31-10-2026
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	64 064 (read)
Body color / type of coating	blue/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GENERAL, GRABBER AT3	285/70 17 116113S	7,0 mm
	left	GENERAL, GRABBER AT3	285/70 17 116113S	7,0 mm
back	right	GENERAL, GRABBER AT3	285/70 17 116113S	7,5 mm
	left	GENERAL, GRABBER AT3	285/70 17 116113S	7,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | 31. Light alloy wheels from 17" |
| 2. Airbag: other, Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 32. Limited slip differential in general |
| 3. Alarm | 33. Luggage:other |
| 4. Android Auto, Apple CarPlay, Automatic Emergency Call, Bluetooth interface, DAB radio, Navigation system, On board monitor, Radio, Soundsystem, Steering wheel with radio operation, Touchscreen monitor, USB in | 34. Luggage:other |
| 5. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 35. Off road suspension |
| 6. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 36. Other |
| 7. Automatic climate control | 37. Other |
| 8. Child seat fixation | 38. Other |
| 9. Collision Warning System | 39. Other |
| 10. Daytime running lights | 40. Other |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Side indicators | 41. Park Distance Control rear |
| 12. Driver seat height adjustable, Driver seat with adjustable inclination, Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger, Passenger seat height adjustable, Passenger seat with adjustable inclination | 42. Power steering |
| 13. Engine: other | 43. Power windows front, Power windows rear |
| 14. Exterior design: other | 44. Rain sensor, Windscreenwiper: other |
| 15. Extra power outlet | 45. Rear bench foldable in two separate parts |
| 16. Extra power outlet | 46. Rear view camera |
| 17. Extra power outlet | 47. Rear window heating |
| 18. Floor mat | 48. Rear-view mirror autodimming |
| 19. Full size spare wheel | 49. Remote controlled central locking |
| 20. Heated seat driver, Heated seat passenger | 50. Selectable driveline characteristics |
| 21. Interior: other | 51. Sports steering wheel |
| 22. Interior: other | 52. Start/Stop system |
| 23. Interior: other | 53. Steering: other, Traction control |
| 24. Interior: other, Storage facilities in general | 54. Tinted rear windows |
| 25. Keyless go | 55. Towbar removable |
| 26. LED Daytime running lights, Xenon-light | 56. Traffic sign recognition |
| 27. Lane control assistant | 57. Transport/loading: other |
| 28. Leather gearshifter/switch | 58. Uni-Lackierung |
| 29. Leather steering wheel | 59. Windscreen heating |
| 30. Leather upholstery | |

Dealer's equipment (selected items)

1. Metallic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

Earlier repairs -
Uszkodzenia, stan, podwyższona wartość powłoki lakierowej -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 02-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-02-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	150 - 200
2	Left front fender	150 - 200
3	Left front pillar	150 - 200
4	Left front door	150 - 300
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Rear left door	150 - 300
9	Left side wall	150 - 300
10	Rearwall	150 - 200
11	Right sidewall	150 - 300
12	Right reardoor	150 - 300
13	Right middle pillar	to 150
14	Right front door	150 - 300
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 200
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód




Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd: RAPTOR	Numer rejestracyjny: EL 8HY 19
Numer identyfikacyjny pojazdu: 6FDPXxM72PNH57336	Data pierwszej rejestracji: 31.10.2023
Typ silnika: 2.0 ECOBLUE	Skrzynia biegów: AUTOMATYCZNA
Kod lakieru:	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego:	Maksymalny przebieg między przeglądami:
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

C Certyfikat gwarancji
Czego nie obejmują


E Elektroniczny Rejestr
Okresowych.....
Elementy eksploatacji

F Ford Assistance...


G Gwarancja na naprawy
wymienione części
Gwarancja na podzespoły
Gwarancja performance
Gwarancja podwozia
Gwarancja podłogi
Gwarancja a rekultywacja

Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Kratka/zaślepka halogenu L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1




Photo 42.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 46.

Zderzak przedni cz L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Photo 56.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 57.
Dach - Inne 1



Photo 58.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1




Photo 68.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 70.

Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 72.
Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Podsufitka - Inne 1




Photo 74.

Wykładzina podłogi - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 1