

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/92962/25/11/28
Nr zlecenia/szkody: 20/052733
Data zlecenia: 28-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Tomasz Ziemniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Konin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0143693
Producent	FORD
Model	Focus Kombi 18-21
Typ/wersja	Focus 1.5 EcoBlue Connected
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1320
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1955
Rozstaw osi 1/2	2650
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	120/88
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ465CC
VIN	WF0PXXGCHPLK02517
Data 1. rejestracji	07-12-2020
Data nast. bad. techn.	07-12-2025
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	148 759 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ULTRACONTACT	205/60 16 92H	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ULTRACONTACT	205/60 16 92H	3,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR D4	205/60 16 92H	2,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR D4	205/60 16 92H	2,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
2. Dach lakierowany w kolorze nadwozia
3. Dywaniki welurowe z przodu
4. ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA
5. Felgi aluminiowe 16, wzór 5x2-ramienny, z ogumieniem 205/60
6. FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamk., funkc. lokal. pojazdu, Live Traffic, WiFi)
7. Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia
8. Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach
9. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
10. Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia
11. Fotel pasażera z regulacją przód - tył
12. Fotele przednie - styl sportowy
13. Gniazdko 12V w bagażniku
14. Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold
15. Immobilizer
16. Inteligentny ogranicznik prędkości
17. Kamera cofania - z szerokim polem widzenia
18. Kierownica 3-ramienna, skórzana
19. Kieszenie w oparciach foteli przednich
20. Klamki wewnętrzne chromowane
21. Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia
22. Klimatyzacja manualna
23. Kluczyk Ford My Key
24. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
25. Komputer pokładowy
26. Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schówek zamykany roletą i gniazdko 12V
27. Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń
28. Krata wlotu powietrza górna, w kolorze tworzywa, z obramowaniem w kolorze satynowego aluminium
29. Lakier Uni
30. Podsuflita w jasnej tonacji
31. Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne w 1 i 2 rzędzie
32. Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
33. Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
34. Radio SYNC3, DAB, nawigacja, wysł. 8", Applink 3.0, ACP, A A, Bluetooth, 2 USB, z ster. kierow. głośniki, wysł. 4,2"
35. Reflektory - światła do jazdy dziennej LED
36. Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
37. Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze srebrnym
38. Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
39. System Auto-Start-Stop
40. System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB
41. System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel
42. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
43. System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli
44. Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną
45. Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody
46. Tapicerka materiałowa Foundry z szarymi przeszyciami
47. Tempomat
48. Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
49. Tylne spojler dachowy, lakierowany w kolorze nadwozia
50. Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
51. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
52. Układ wydechowy - pojedyncza końcówka
53. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
54. Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco
55. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
56. Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów
57. Zamek centralny z pilotem
58. Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa

- | | |
|---|---|
| 30. Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu | 63. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 31. Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze chromu | 64. Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów |
| 32. Listwy progowe - w kolorze tworzywa | 65. Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów |
| 33. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami | 66. Światła przeciwmgielne, tylne |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania | - |
| 2. Koło zapasowe dojazdowe | - |
| 3. Lakier metalizowany, Chrome Blue | - |
| 4. Radio SYNC 2.5,DAB+, wys. 8", Applink 3.0, ACP, AA, z głośno., Bluetooth, 2 USB, z sterow. kierow., głośniki | - |
| 5. Reflektory - Full LED, statyczne (zawiera tylne światła częściowo LED) | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
 Korekta z tytułu uszkodzeń pojazdu -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 04-12-2025

Rzecznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Tomasz Ziemniak (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	150 - 300
3	Słupki przednie lewe	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przednie prawe	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Brak nr

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Widoczne wady lakiernicze. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Informacja konieczna wymiana oleju. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Aktywna kontrolka silnika. Nierówna praca silnika. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

Dane pojazdu	
Pojazd:	Numer rejestracyjny:
FORD Focus	W2 465CC
Numer identyfikacyjny pojazdu:	Data pierwszej rejestracji:
WEDPXXECHPK02512	09.12.2020
Typ silnika:	Skrzynia biegów:
1.5 120 B07	06
Kod lakieru:	Kod tapicerki:
FCC - BLUE METAL	
Miesiąc przeglądu rocznego:	Maksymalny przebieg między przeglądami:
600071E	
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:


Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42.
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Próg L - Rysa/odprysk 1




Fot. 62.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 63.
Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 64.
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 68.
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1



Fot. 70.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72.

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 74.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Podsufitka - Inne 2



Fot. 76.
Podsufitka() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1



Fot. 78.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Uszczelka pokryw tylniej - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 84.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1



Fot. 86.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2