

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	40/16/10/2024/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	22/009803
<b>Wykonawca raportu:</b>	Piotr Bałaziński
<b>Przedmiot raportu:</b>	Koparka kołowa Komatsu PW200-7E0
<b>Nr fabryczny:</b>	KMTPW022K79H55135
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	28-10-2024



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 22-10-2024r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10.

Przedmiotem wyceny jest Koparka kołowa Komatsu PW200-7E0.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Koparka kołowa
<b>Producent:</b>	Komatsu
<b>Typ/model:</b>	PW200-7E0
<b>Numer fabryczny:</b>	KMTPW022K79H55135
<b>Rok produkcji:</b>	2009

### Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

<b>Wskazanie licznika czasu pracy:</b>	8340h
<b>Masa eksploatacyjna:</b>	21870 kg
<b>Moc silnika:</b>	134 kW
<b>Napęd:</b>	4x4
<b>Długość transportowa:</b>	4,539 m
<b>Wysokość transportowa:</b>	3,234 m
<b>Szerokość transportowa:</b>	2,541 m
<b>Maksymalny zasięg:</b>	9,883 m
<b>Maksymalna wysokość zwału:</b>	2,75 m
<b>Wyposażenie:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Brak łyżki</li><li>- Lemiesz o szerokości 255cm</li><li>- Fotel operatora amortyzowany i podgrzewany</li><li>- Radioodtwarzacz</li><li>- Klimatyzacja automatyczna</li><li>- Elektroniczna blokada obrotu</li><li>- Dodatkowe wyjścia hydrauliczne</li><li>- Podpory tylne</li></ul>

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Wykonano próbę ruchową mechanizmów roboczych bez obciążenia, bez uwag

Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego i układu napędowego, wykryto wycieki płynów eksploatacyjnych z motoru koparki

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz ogniska korozji powierzchniowej osprzętu roboczego oraz całego korpusu koparki

Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotów.

Brak łyżki

Uszkodzenia:

- Ogniska korozji dachu kabiny
- Przetarcia osłon przewodów hydraulicznych
- Pęknięcia ogumienia kół prawych tylnych
- Stopień boczny prawy wgnieciony
- Brak lusterka bocznego prawego
- Obudowa reflektora przedniego nieszczelna
- Luz na połączeniu sworzniowym uchwytu łyżki
- Wgniecenia z ogniskami słupka przedniego prawego i lewego kabiny operatora
- Reflektor lewy rozerwany
- Pęknięcia ogumienia kół przednich lewych, koło wewnętrzne z niezamontowanym ogumieniem, brak możliwości weryfikacji szczelności
- Zarysowania powłoki lakierowej z ogniskami korozji drzwi kabiny operatora
- Stopień boczny lewy wgnieciony

Brak dokumentacji technicznej

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





























































































