

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	131/06/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/055310
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Profesjonalne urządzenie kosmetyczne kombajn kosmetyczny 4w1
Numer seryjny:	BRAK
Data sporządzenia raportu:	13-03-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 10-03-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem raportu jest Profesjonalne urządzenie kosmetyczne kombajn kosmetyczny 4w1

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Profesjonalne urządzenie kosmetyczne kombajn kosmetyczny 4w1
Producent:	Brak danych
Typ/model:	Brak danych
Numer seryjny:	Brak
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Typy obsługiwanych zabiegów:	<ul style="list-style-type: none"> - Mikrodermabrazja - Dermomasaż - Radiofale - Podczerwień - Liposukcja - Lipolaser
Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none"> - Uchwyty podtrzymujące głowice przykręcane do obudowy urządzenia - Głowica do zabiegu podczerwieni, brak tabliczki znamionowej - Filtry do mikrodermabrazji diamentowej - Głowica do zabiegu liposukcji, brak tabliczki znamionowej - Głowica do zabiegu mikrodermabrazji, brak tabliczki znamionowej - Głowica do zabiegu lipolaser, brak tabliczki znamionowej Głowica do zabiegu radiofale, brak tabliczki znamionowej

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia z zewnątrz. Urządzenie podłączono do zasilania, podłączono dołączony osprzęt zgodnie z instrukcją. Wykonano próbę pracy głowicy podczerwieni, liposukcji, RF lifting twarzy, mikrodermabrazja, podczas próby pracy nie wykryto oznak działania i sprawności. Podczas prób uruchomienia głowice lipolaseras świeciły się. Podłączenie oraz próba pracy została wykonana przez nieprzeszkolonego operatora. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po pełnym montażu urządzenia i wykonaniu pełnej próby pracy

Stwierdzono następujące uszkodzenia:

- Stuki wewnątrz urządzenia po włączeniu zabiegu mikrodermabrazji

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano dokumentacji do urządzenia, brak paszportu technicznego

Tabliczka znamionowa urządzenia z oznakowaniem CE, brak numeru seryjnego

Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.





































10.12.2021

DEPILACJA LASEROWA

LASER DIODOWY SMART

 COSMED24

DEPILACJA LASEROWA DEFINICJA

- Istotą działania lasera na mieszek włosowy jest zjawisko selektywnej fototermolizy.
- Światło lasera pochłaniane jest wybiórczo przez struktury mieszka włosowego zawierające melaninę, zamieniane jest na ciepło, które niszczy elementy włosa odpowiedzialne za jego wzrost, powodując utratę włosa i destrukcję mieszka.

 COSMED24

















