

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/31544/25/04/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Tomasz Kurek
PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0109316
Producent	AUDI
Model	A6 Allroad 14-19
Typ/wersja	A6 Allroad 3.0 TDI Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1955
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2585
Rozstaw osi 1/2	2905
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2967
Moc silnika [KM/kW]	320/235
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WU4077N
VIN	WAUZZZ4G7GN057850
Data 1. rejestracji	26-11-2015
Data nast. bad. techn.	12-01-2025
Rok produkcji	2015 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	269 359 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	255/40 20 101W	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	255/40 20 101W	3,0 mm
tylna	prawe	Uniroyal, RainSport 5	255/40 R20 101Y	2,0 mm
	lewe	Uniroyal, RainSport 5	255/40 R20 101Y	2,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 26. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 2. Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania | 27. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową |
| 3. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne) | 28. MMI z 6,5-calowym wyświetlaczem (chowany) |
| 4. Alarm | 29. Popielniczka i zapalniczka |
| 5. Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych | 30. Przedni podłokietnik |
| 6. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) | 31. Przycisk Start/Stop |
| 7. Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 32. Radio MMI |
| 8. Czujnik ciśnienia w oponach | 33. Relingi dachowe - czarne |
| 9. Czujnik zmierzchowy światła z czujnikiem deszczu | 34. Spojler dachowy w kolorze nadwozia |
| 10. Dywaniki Vimentum z przodu i z tyłu | 35. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 11. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 36. System Start/Stop z systemem rekuperacji |
| 12. Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika | 37. Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie |
| 13. Elementy dekoracyjne wnętrza - Satin | 38. Szyby termoizolacyjne |
| 14. Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 235/55 | 39. Tapicerka tkaninowa Sierra/mono.pur.350 |
| 15. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 40. Tempomat |
| 16. Hamulec postojowy - elektromechaniczny | 41. Tylne kanapa składana, dzielona |
| 17. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa z funkcją zmiany biegów - skórzana | 42. Tylne podłokietnik ze schowkiem |
| 18. Klimatyzacja automatyczna z czujnikiem wilgotności i jakości powietrza | 43. Uchwyty ISOFIX - przód i tył |
| 19. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia | 44. Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic |
| 20. Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem | 45. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu |
| 21. Koło zapasowe - dojazdowe | 46. Zamek centralny z pilotem |
| 22. Lakier uni | 47. Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension |
| 23. Lampy Bi-ksenonowe ze spryskiwaczami i dynamiczną regulacją zasięgu | 48. Zderzaki - dolna część zderzaków i progów w kolorze kontrastowym |
| 24. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 49. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 25. Listwy progowe z aluminium | 50. Światła do jazdy dziennej LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Drewno Jesion Naturell (kod: 7TL) | - |
| 2. Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania | - |
| 3. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) równoległe z ogumieniem 255/40 | - |
| 4. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy | - |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy | |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | |
| 5. Fotele przednie sportowe | - |
| Fotele przednie sportowe | |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | |
| 6. Kamery ułatwiające parkowanie 360 (panormiczne) | - |

7. Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa	-
8. Komputer pokładowy z funkcją optymalizacji zużycia paliwa z kolorowym wyświetlaczem	-
9. Lakier metalik	-
10. Lampy w technologii LED Audi Matrix (diodowe) z dynamicznym asystentem świateł drogowych, skrętne	-
11. Lusterka boczne elektrycznie składane z ukl. p/oślepieniowym oraz pamięcią	-
12. Pakiet optyczny aluminium	-
Klamki zewnętrzne aluminiowe	
Relingi dachowe i listwy wokół szyb pokryte anodowanym aluminium	
Zewnętrzne poszycie słupków bocznych w połyskującej czerni	
Listwy progowe z elementami stali szlachetnej	
13. Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente	-
Aktywne światła odbłaskowe w drzwiach	
Podświetlenie kieszeni drzwi	
Doświetlenie klamek drzwi	
Oświetlenie listew progowych	
Podświetlane lusterka do makijażu	
Podświetlenie wnętrza drzwi z przodu i z tyłu ułatwiające wsiadanie i wysiadanie po zmroku	
Podświetlanie regulatorów wentylacji	
Lampki do czytania z przodu i z tyłu	
Oświetlenie przestrzeni na nogi	
Iluminacja konsoli środkowej	
14. Pakiet promocyjny Comfort	-
Fotele przednie ogrzewane	
Tapicerka skórzana Milano	
System nagłośnienia Audi Sound System	
Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa	
System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch	
Audi Connect + Audi Phone Box	
15. Pakiet systemów wspomagających kierowcę z Audi pre sense plus	-
Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front (radar kolizji przód)	
Audi side assist(kontrola martwego pola lusterek) z Audi pre sense rear(radar kolizji tył)	
Audi active lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	
16. Podparcia w drzwiach obszyte skórą	-
17. Przygotowanie do montażu haka holowniczego	-
18. System nagłośnienia BOSE	-
19. Szyby dodatkowo przyciemniane, tył (szyby privacy)	-
20. Tapicerka skórzana Valcona	-
21. Wnęka w tylnej kanapie z pokrowcem	-
22. Wyświetlacz Head-Up	-
23. Zestaw schowków	-
Gniazdo 12V z tyłu	
2 uchwyty na kubki w tylnym podłokietniku	
Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku	
24. Zmienna koncepcja podłogi bagażnika z systemem szyn	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

Korekty

Pierwsza rejestracja

PrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych	-
Stan dbałości o pojazd	-
Wcześniejsze naprawy	-
Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo)	-
Weryfikacja serwisowa	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 1000
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 300
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupki przednie prawe	150 - 300
17	Światła przednie prawe	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Wymagany przegląd od 13100km. Wymagana wymiana oleju od 25500km. Odpryski na szybie czołowej.

Systemy ACC i Audi braking guard niedostępne - do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.
Bok lewy z przodu




Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny



Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Zestaw wskaźników - przebieg




Fot. 16.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Konsola środkowa



Fot. 20.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Kierownica (na wprost)



Fot. 22.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Komora silnika



Fot. 24.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Koło zapasowe



Fot. 26.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27.
Spód pojazdu tył



Fot. 28.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32.

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Kratka/zaślepka halogenu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.


Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



Fot. 70.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 2