

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/37365/25/05/23
Nr zlecenia/szkody: PS19/08618
Data zlecenia: 23-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0133414
Producent	FIAT
Model	Tipo Kombi 16-20
Typ/wersja	Tipo 1.4 16v Pop EU6d
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1205
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1755
Rozstaw osi 1/2	2638
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1368
Moc silnika [KM/kW]	95/70
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WU7051J
VIN	ZFA35600006N08853
Data 1. rejestracji	16-10-2019
Data nast. bad. techn.	10-10-2025
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	192 011 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	Bridgestone, Turanza 001	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewo	Bridgestone, Turanza 001	195/65 15 91H	4,5 mm
tylna	prawo	Bridgestone, Ecopia EP150	195/65 15 91H	1,5 mm
	lewo	Bridgestone, Ecopia EP150	195/65 15 91H	2,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 13. System ESC (zawiera PBA, TCS, ERM, HSA, TSC) |
| 2. Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe | 14. System Stop & Start |
| 3. Czujnik temperatury zewnętrznej | 15. System kontroli ciśnienia w oponach |
| 4. Elektryczne podnoszenie szyb, przód | 16. Tapicerka materiałowa |
| 5. Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości | 17. Tylne oparcie składane, dzielone 60/40 |
| 6. Gniazdo 12V | 18. Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive |
| 7. Kierownica ze sterowaniem radia | 19. Wyświetlacz TFT 3,5" monochromatyczny |
| 8. Klimatyzacja manualna | 20. Zamek centralny |
| 9. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości | 21. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 10. Lakier uni | 22. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 11. Podłoga bagażnika Cargo Magic Space | 23. Zestaw naprawczy do kół Fix&Go |
| 12. Radio Uconnect (bez CD) z portem USB, Bluetooth | 24. Światła do jazdy dziennej (DRL) |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Lakier metalizowany | - |
| 2. Tempomat | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Uszkodzenia, stan -

Instalacja gazowa

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-06-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Pojazd zasilany gazem. Cztery opony w bagażniku FULDA KRISTALL MONTERO 3 195/65 R15 91T zimowe 4x5.5mm. Aktywna kontrolka silnika. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa




Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Bagażnik



Fot. 16.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17.
Komora silnika



Fot. 18.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Tabliczka znamionowa



Fot. 20.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 22.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Konsola środkowa



Fot. 26.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica (na wprost)




Fot. 28.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30.
Dokumentacja instalacji gazowej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MODEL Tipo

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 120.000

STAN LICZNIKA W km 127.804

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY 5W40

(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA + GN 088 53

DATA 11.08.2025

Automobile Torino Kraków Sp. z o.o.
30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 288
tel. 12 269 12 26
Autoryzacja FAP 75696

Fot. 31.

Książka serwisowa – dane

MODEL Tipo

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 120.000

STAN LICZNIKA W km 127.804

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY 5W40

(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA + GN 088 53


DATA 11.08.2025

Automobile Torino Kraków Sp. z o.o.
30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 288
tel. 12 269 12 26
Autoryzacja FAP 75696

Fot. 32.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Instrukcje



Fot. 34.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FAKTURA nr 2/091/01/00217/2019 ORYGINAL

Sprzedawca:
INTER AUTO WIELKA POLSKA
Adres: 32-087 Kraków, ul. Ceglarska 50B
NIP: 6762557023

Miejscowość: Kraków
Data faktury: 2019-10-31
Data wydania towarów/wykonania usług: 2019-10-31
Kwota i sposób zapłaty:
1) 1,23 PLN - Karta płatnicza 2019-10-31

Pracownicy:
LIMO KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CEGLARSKA 21/46, 30-362 KRAKÓW
NIP: 6762557023

Odbiorca: j.w.
Płatnik: j.w.

UWAGI:
- montaż instalacji gazowej LPG w samochodzie fiat tipo vin: ZFA3560006N08853

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	montaż lpg	szk	1	1,00	0,00	1,00	1,00	23%	0,23	1,23
Razem							1,00	X	0,23	1,23
W tym							1,00	23%	0,23	1,23

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 0,00 PLN
Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **1,23 PLN**
Słownie kwota: jeden złoty dwadzieścia trzy grosze
Kwota należności: 1,23 PLN
Słownie kwota: jeden złoty dwadzieścia trzy grosze

Fot. 37.

Zdjęcie do protokołu

POŚWIADCZENIE WYKONANIA I BADANIA SAMOCHODOWEGO ZBIORNIKA LPG
MANUFACTURE AND TEST CERTIFICATE OF AUTOMOTIVE LPG TANK

 **192500249**  **WORTHINGTON INDUSTRIES**

STAKO Sp. z o.o. ul. Poznańska 54, 76-200 SŁUPSK
tel fax: +48/59/842 48 95 www.stako.pl

NUMER IDENTYFIKACYJNY ZBIORNIKA: **192500249**

WYKONANIE		BADAŃ		WYKONANIE	
NR FABRYCZNY	DATA	NR FABRYCZNY	DATA	NR FABRYCZNY	DATA
2019	2019	2,0 / 3,0	2019	676-011072	2019
RODZAJ ZBIORNIKA	RODZAJ ZBIORNIKA	RODZAJ ZBIORNIKA	RODZAJ ZBIORNIKA	RODZAJ ZBIORNIKA	RODZAJ ZBIORNIKA
VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
KLASA ZBIORNIKA	KLASA ZBIORNIKA	KLASA ZBIORNIKA	KLASA ZBIORNIKA	KLASA ZBIORNIKA	KLASA ZBIORNIKA
1	1	1	1	1	1
PODANOŚĆ (L)	PODANOŚĆ (L)	PODANOŚĆ (L)	PODANOŚĆ (L)	PODANOŚĆ (L)	PODANOŚĆ (L)
48	48	48	48	48	48

Tabela A / Table A

WSPÓŁCZYNNYK KORYGUYJĄCY: 1,00000
WSPÓŁCZYNNYK KORYGUYJĄCY: 1,00000

Uwaga / Attention:

Czytaj do zbiornika o homologacji wymienionej w Tabeli A montować ściśle wg. instrukcji producenta instalacji. Dopasować się montować zbiornik na zawieszki pod warunkiem zastosowania certyfikacji antykorozyjnej. Zbiornik posiada w wewnętrznej części zbiornika oraz przy doładowaniu z wyładowaniem. Zbiornik uznano jako nadający się do pracy i przechowywania. Kontrola jakości na etapie fabrycznej. Pełna dokumentacja będzie przechowywana u wytwórcy przez 10 lat od daty wyprodukowania zbiornika. Producent zbiornika udziela gwarancji 18 m-cy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 m-cie od daty produkcji. Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne wnętrza zbiornika niezamontowanego w samochodzie wynosi 6 m-cy od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń z winy użytkownika lub z powodu niewłaściwego zamontowania zbiornika. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i korozji spowodowanych przez czynniki zewnętrzne.

Fot. 38.


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 44.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64.


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1




Fot. 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 78.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 80.

Podsufitka - Inne 1