

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	104/17/06/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/048398
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ciągnik rolniczy ARBOS 3055
Nr fabryczny:	FTTTBA44KMM001226
Data sporządzenia raportu:	23-06-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 23.06.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ciągnik rolniczy ARBOS 3055.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	ARBOS
Typ/model:	3055
Numer fabryczny:	FTTTBA44KMM001226
Numer rejestracyjny:	BI 372S
Data pierwszej rejestracji:	28.10.2021
Przebieg:	703 mth
Rok produkcji:	2021

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg specyfikacji)

Moc silnika:	36,8 kW
Pojemność silnika:	3168 cm ³
Napęd:	4 x 4
Skrzynia biegów:	Manualna 12+12
Ogumienie przód:	ARMOUR 280/70R20
Ogumienie tył:	ARMOUR 380/70R28
Wyposażenie:	Kabina Radio Klimatyzacja Obciążenie osi przedniej LOVOL 6x24kg Obciążenie osi tylnej LOVOL 8x 45kg Złącza hydrauliczne tył 4 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano próbę ruchową w ograniczonych warunkach parkingowych. Wykonano próbę symulacji ruchów roboczych bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań.

Dodatkowo stwierdzono:

- lampa przednia P – pęknięta,
- zaczep dolny – brak,
- złącza hydrauliczne tył – pęknięte nakładki ochronne,
- rama tylna kabiny – wgnieciona,
- szyba tylna – brak, wybita,
- szyba drzwi bocznych P – brak, wybita,
- lampa tylna P – brak,
- błotnik tylny P – rozerwany,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Do oględzin nie okazano dowodu rejestracyjnego, instrukcji obsługi, historii eksploatacji.

Na podstawie bazy CEPIK: przegląd ważny do 28.10.2024 – brak ważnego przeglądu technicznego.

Do oględzin okazano jeden kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.


Zastrzeżenia ograniczające


Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:



- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.



Załączniki



Dokumentacja zdjęciowa.











RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT M. BIAŁEGOSTOKU
18-086 BIAŁYSTOK
BRANICKIEGO 318
ORDAN WYSTAWIŁ

CIE WYTWARZA POZAWAGUNA
CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A **BI 372S**

D.1 ARBOS
D.2 TB
D.3 TB2504C
M2955

WOLTAPOZAWAGUNA
CIAGNIK ROLNICZY

DOKŁADZAJĄCA
LADOWNICZ 23.23

E **FTTTBA44KMM001226**

B 2021-10-28 **I** 2021-11-19 **H** 2021-12-19

SERA PC/AN **9083465**

C.1.1. PROJEKTOWA SPÓŁNA DZIAŁALNOŚĆ W BIAŁYMOSTOKU
C.1.2. 4721917670000
C.1.3. 15-085 BIAŁYSTOK
JANA KL. EM. BIAŁOSTOKIEGO 17A
C.1.4. PROJEKTOWA SPÓŁNA DZIAŁALNOŚĆ W BIAŁYMOSTOKU
C.1.5. 4721917670000
C.1.6. 15-085 BIAŁYSTOK
JANA KL. EM. BIAŁOSTOKIEGO 17A

C

F.1 3760	F.2 3760	F.3 7760
G 2630	O.1 4000	O.2 1300
P.1 3168.00	P.2 36.90	P.3 Długość
S.1 1	S.2 -	L 2

POZWOLENIE CZASOWE
PRZETWÓRZONO DO

ADNOTACJE