

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/73423/25/09/29
commission/ damage No. : 24/043303
Date of commission: 29-09-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0148829
Manufacturer	AUDI
Model	A4 Avant [8W] 19-24
Type / version	A4 40 TDI mHEV S Line S tronic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1697
Gross vehicle weight [kg]	2175
Wheelbase 1/2	2820
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	204/150
Gearbox	automatic
Registration /record No.	KK2075K
VIN / serial number	WAUZZZF46RA037134
Date of first registration	27-11-2023
Date of next. tech. test	01-08-2026
Year of manufacture	2023
Readout [km]	25 542 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PRIMACY 4	245/40 18 93H	4,0 mm
	left	MICHELIN, PRIMACY 4	245/40 18 93H	4,0 mm
back	right	MICHELIN, PRIMACY 4	245/40 18 93H	4,5 mm
	left	MICHELIN, PRIMACY 4	245/40 18 93H	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Alarm | 29. Interior decoration: other |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 30. Interior decoration: other |
| 3. Armrest (s) front | 31. Interior: other |
| 4. Automatic climate control | 32. LED front dim light |
| 5. Bluetooth interface | 33. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel heated |
| 6. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 34. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane |
| 7. Bumpers: other | 35. Mobile Tire System |
| 8. Child lock manually | 36. On board computer |
| 9. Colour stripe in windscreen | 37. Other |
| 10. Cruise control | 38. Other |
| 11. Daytime running lights | 39. Other |
| 12. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 40. Other |
| 13. Driver airbag, Passenger airbag | 41. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 14. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 42. Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas |
| 15. Exterior design: other | 43. Power steering |
| 16. Exterior design: other | 44. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 17. Exterior design: other | 45. Roof railing |
| 18. Exterior design: other | 46. Special tyres |
| 19. Exterior design: other | 47. Start/Stop system |
| 20. Extra power outlet, Other | 48. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 21. Felgi aluminiowe 18 (5 ramienne), stylistyka S z ogumieniem 245/40 | 49. Tapicerka tkaninowa Index |
| 22. Floor mat | 50. Tyre pressure control (RDC) |
| 23. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 51. Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether |
| 24. Hamulec postojowy - elektromechaniczny | 52. Uni-Lackierung |
| 25. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbags rear | 53. Vehicle immobilizer |
| 26. Headrests front | 54. Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne |
| 27. Heat reflecting windows | 55. Zawieszenie sportowe |
| 28. Independent vehicle heater | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Additional gauges | - |
| 2. Bord communication: other, Navigation system | - |
| 3. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Windscreen wash-nozzle heated | - |
| 4. Exterior design: other | - |
| 5. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 6. Front seat with massage, Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric | - |
| 7. LED front dim light, LED rear lights, Side indicators | - |
| 8. Lakier metalik | - |
| 9. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | - |
| 10. Pakiet optyczny Czerń | - |
| Listwy na pokrywie bagażnika w kolorze czarnym | |
| Listwy przy bocznych szybach w kolorze czarnym | |
| Listwy na zderzakach w kolorze czarnym | |
| Osłona chłodnicy Singleframe w kolorze czarnym | |
| 11. Pakiet systemów wspomagających Trasa | - |
| Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | |

System rozpoznawania znaków drogowych	
Audi active lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	
Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych	
Audi pre sense front	
Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych	
Tempomat Adaptive Cruise Control z aut. regulacją odległości między pojazdami	
Asystent jazdy w korkach	
Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy	
Asystent omijania przeszkody	
Asystent skrętu w lewo	
Audi active lane assist (zawiera system rozpoznawania znaków i asystenta świateł drogowych)	
Audi active lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	
Przewidujący asystent efektywności	
Asystent omijania przeszkód	
Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go	
Audi pre sense front	
Audi active lane assist (zawiera system rozpoznawania znaków i asystenta świateł drogowych)	
12. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym	-
13. Podłokietnik przedni komfortowy	-
14. Rear view camera	-
15. Rear-view mirror autodimming	-
16. Trizone automatic climate control	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review	-
State of the vehicle	-
The specific type of the operation	-
Braki, uszkodzenia stan	-


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 08-10-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Pierwsza rejestracja w kraju 06-08-2024. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. W CEPIK informacja pojazd TAXI.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Rysy, wgniecenia, ślady użytkowania sadza.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika




Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)






Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**


Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 49.

Kanapa tyl. - Inne 1