

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	67/30/09/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/007048
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Rozdrabniacz ARJES IMPAKTOR 250
Nr fabryczny:	726
Data sporządzenia:	08-10-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 03.10.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest rozdrabniacz ARJES IMPAKTOR 250 przeznaczony do rozdrabniania trudnych materiałów, takich jak: korzenie zanieczyszczone ziemią, kamieniami, odpady budowlane, przemysłowe, drewno, drewniane podkłady kolejowe, opony, odpady wielkogabarytowe. Znajduje zastosowanie w branży recyklingowej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rozdrabniacz
Producent:	ARJES
Typ/model:	IMPAKTOR 250
Numer fabryczny:	726
Przebieg:	834 h
Rok produkcji:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (na podstawie oględzin oraz specyfikacji)

Masa:	13 500 kg
Moc silnika:	129 kW
Pojemność silnika:	6000 cm ³
Rozstaw gąsienic:	1400 mm
Szerokość gąsienicy:	400 mm
Prędkość jazdy:	3 km/h
Długość wału rozdrabniacza:	1500 mm
Średnica wału rozdrabniacza:	680 mm
Szerokość taśmociągu:	800 mm
Wysokość wysypu:	2500 mm
Wymiary:	7700x2300x2800 mm
Wyposażenie:	Pilot sterujący Ładowarka pilota Kosz zasypowy Taśma magnetyczna

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (jazdę do przodu oraz do tyłu, podnoszenie opuszczanie taśmociągu, włączenie wału prawego oraz lewego, włączenie taśmociągu oraz taśmy magnetycznej) – podczas jazdy przy użyciu pilota, blokuje się jedna z dźwigni do napędu gaśienic. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Widoczne wycieki oleju z układu hydraulicznego. Nie stwierdzono wycieków oleju z silnika. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- tabliczka znamionowa – brak, ślady po nitach mocujących,
- pokrywa boczna P – wgniecenia, deformacje,
- gaśienica P – brak 2 szt. płytek,

Nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











