

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/79172/25/10/15
Nr zlecenia/szkody: 22/031457
Data zlecenia: 15-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Inż. Cezary Zarębski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0119023
Producent	VOLVO
Model	V40 Cross Country 16-19
Typ/wersja	V40 CC T3 Drive-E Summum aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1494
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1970
Rozstaw osi 1/2	2646
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	152/112
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ584FN
VIN	YV1MZ32T0K2183210
Data 1. rejestracji	14-03-2019
Data nast. bad. techn.	03-10-2026
Rok produkcji	2019
Stan licznika [km]	125 275 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95W	4,0 mm
	lewo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95W	3,5 mm
tylna	prawo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95W	3,5 mm
	lewo	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 95W	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 26. Lakier uni |
| 2. AQS - System poprawy jakości powietrza | 27. Lampki do czytania z przodu |
| 3. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 28. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane |
| 4. Airbag kolan kierowcy | 29. Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE |
| 5. Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu | 30. Poduszka powietrzna chroniąca pieszego |
| 6. City Safety - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h | 31. Podłokietnik w konsoli centralnej, regulowany |
| 7. Czujnik deszczu | 32. Podświetlane lusterka do makijażu |
| 8. DSTC - system kontroli stabilności i trakcji | 33. Przyciemniające się lusterko wsteczne |
| 9. Dywaniki - wykładzina | 34. Reflektory przednie LED |
| 10. Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą | 35. Sterowanie systemu audio z koła kierownicy |
| 11. Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą | 36. Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc |
| 12. EBA - system wspomagania nagłego hamowania | 37. System Start-Stop |
| 13. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 38. System audio Performance 2x25W (CD/MP3/WMA, wyświetlacz 5 cali, 4 głośniki, AUX, USB) |
| 14. EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania | 39. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS) |
| 15. Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne | 40. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS) |
| 16. Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża | 41. Tapicerka skórzana Saltholmen |
| 17. Felgi aluminiowe 17 KEID Silver z ogumieniem 225/50 | 42. Tempomat |
| 18. Filtr przeciwpylekowy | 43. Tylne kanapa dzielona w proporcjach 60/40 |
| 19. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 44. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie |
| 20. Fotel pasażera z mechaniczną regulacją w 6-kierunkach | 45. Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| 21. Immobilizer | 46. Wykończenie wnętrza Cooper Dawn |
| 22. Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem | 47. Wyświetlacz zegarów, cyfrowy adaptacyjny |
| 23. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 48. Zamek centralny z pilotem |
| 24. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 49. Światła LED do jazdy dziennej (DRL) |
| 25. Komputer pokładowy | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. BLIS - układ monitorujący martwe pola z CTA sys.ostrzegającym o obiektach podczas wyjeżdżania tyłem | | - |
| 2. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył | | - |
| 3. Elektroniczny kluczyk z funkcją Keyless Drive | | - |
| 4. Felgi aluminiowe 18 METALLAH z ogumieniem | | - |
| 5. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień | | - |
| 6. Gniazdo 12V w bagażniku | | - |
| 7. Kamera wspomagająca parkowanie tyłem | | - |
| 8. Koło zapasowe - dojazdowe | | - |
| 9. Lakier metalizowany | | - |
| 10. Ogrzewanie przednich foteli | | - |
| 11. Pakiet Made by Sweden | | - |
| Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | | |
| System nawigacji satelitarnej Sensus | | |
| Radio SENSUS CONNECT High Perf. Sound DVD/MP3/WMA, 4x45W, 8 głośn., USB, Bluetooth, LCD 7-cali | | |

12. Podłoga bagażnika dwupoziomowa	-
13. Powłoka hydrofobowa WRG dla szyb bocznych przednich	-
14. Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową	-
15. Składane oparcie siedzenia pasażera	-
16. Szyba przednia podgrzewana	-
17. Uchwyt na okulary	-
18. Wybór ustawienia oporu wspomagania układu kierowniczego (3 tryby duży/mali/średni)	-
19. Wykończenie wnętrza Black Grid Aluminium	-
20. Śruby antykradzieżowe do kół	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

W wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
Wcześniejsze naprawy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 03-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Inż. Cezary Zarębski (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

Śruby antykradzieżowe

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu. Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa ze względu na brak dokumentów uprawniających do poruszania się pojazdem po drogach publicznych.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Przeprowadzono.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne

strona 5/38

wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Informacja o zbliżającym się terminie przeglądu. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Utrudnione otwieranie drzwi prawych tylnych.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Samochód wymaga polerowania oraz miejscowych uzupełnień lakieru.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tyl



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Tabliczka znamionowa



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




Fot. 58.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 64.

Podsufitka - Inne 1