

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/80270/26/08/27
Nr zlecenia/szkody: 23/014881
Data zlecenia: 27-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0136410
Producent	AUDI
Model	Q5 16-20
Typ/wersja	Q5 45 TFSI mHEV Quattro Sport
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1852
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2400
Rozstaw osi 1/2	2819
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	245/180
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	FZ2119T
VIN	WAUZZZFY3L2056681
Data 1. rejestracji	10-03-2020
Data nast. bad. techn.	10-03-2025
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	149 769 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NANKANG, CROSS SPORT SP-9	235/60 18 107W	4,0 mm
	lewe	NANKANG, CROSS SPORT SP-9	235/60 18 107W	4,0 mm
tylna	prawe	NANKANG, CROSS SPORT SP-9	235/60 18 107W	4,0 mm
	lewe	NANKANG, CROSS SPORT SP-9	235/60 18 107W	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 8 głośników (przód i tył) | 24. Radio MMI Plus |
| 2. Alarm | 25. Relingi dachowe - srebrne |
| 3. Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy | 26. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową |
| 4. Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI | 27. System Start/Stop z systemem rekuperacji |
| 5. Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość kolizji | 28. System kontroli ciśnienia w ogumieniu |
| 6. Dywaniki podłogowe - przód i tył | 29. Szyby termoizolacyjne |
| 7. Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 235/60 | 30. Tapicerka tkaninowa Impressum |
| 8. Fotele przednie sportowe | 31. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 9. Hamulec postojowy, elektromechaniczny | 32. Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40 |
| 10. Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana | 33. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 11. Klimatyzacja automatyczna | 34. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 12. Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym | 35. Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne |
| 13. Lakier uni | 36. Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne aluminium Rhombus |
| 14. Lampy ksenonowe z dynamiczną regulacją zasięgu | 37. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 15. Lampy tylne LED | 38. Zamek centralny z pilotem |
| 16. Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne | 39. Zawieszenie dynamiczne |
| 17. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane | 40. Zderzaki wzmocnione |
| 18. Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie | 41. Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set |
| 19. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, asferyczne | 42. Zestaw narzędzi |
| 20. Pakiet oświetlenia wnętrza | 43. Złącze Bluetooth |
| 21. Podsufitka tkaninowa | 44. Złącze USB i AUX-IN |
| 22. Poduszki powietrzne boczne, przód | 45. Śruby antykradzieżowe do kół |
| 23. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera | 46. Światła do jazdy dziennej |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Alarm z kluczykiem komfortowym z funkcją odblokowania bagażnika | - |
| 2. Audi connect dla systemu nawigacji | - |
| 3. Audi virtual cockpit | - |
| 4. Boczne poduszki przód/tył + kurtyny powietrzne | - |
| 5. Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich | - |
| 6. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie | - |
| 7. Kanapa tylna plus | - |
| 8. Koło zapasowe | - |
| 9. Lakier metalik | - |
| 10. Pakiet Comfort | - |
| Przystosowanie do montażu fotelika ISOFIX - na fotelu pasażera | |
| Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane | |
| Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa | |
| Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold | |
| Lampy przednie LED, statyczne światła skrajne, spryskiwacze reflektorów, lampy tylne LED | |
| Kluczyk komfortowy | |
| Fotele przednie podgrzewane | |
| Elektroniczna blokada otwarcia drzwi | |
| 11. Pakiet Technology | - |

System nagłośnienia Audi Sound System	
Audi phone box	
Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana	
Komputer pokładowy z 7-calowym wyświetlaczem kolorowym	
System nawi MMI Navigation plus 8,3cala/10GB/DVD/SD/WLAN/TMC-Pro/USB/Bluetooth/Audi connect	
Audi connect - 3 lata	
12. Pakiet optyczny Czerń tytan Audi Exclusive	-
13. Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim	-
Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI	
Kamera ułatwiająca parkowanie	
Audi side assist z Audi pre sense rear - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka	
System kontroli ruchu poprzecznego z tyłu	
System ostrzegania przy wysiadaniu	
Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji	
14. Podsufitka tkaninowa, czarna	-
15. Relingi dachowe - czarne	-
16. System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników)	-
17. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)	-
18. Wyświetlacz Head-Up	-
19. Wzmocnienie odbioru LTE	-
20. Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 31-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 200
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

alarm immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii elementy: dach, pokrywa przednia, błotnik przedni lewy, słupek przedni lewy/prawy. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy




Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 50.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1




Fot. 54.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56.

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.


Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 68.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.


Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1




Fot. 70.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Słupek przedni L - Inne 1



Fot. 72.
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1