

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/56207/26/06/18
Nr zlecenia/szkody: 25/000517
Data zlecenia: 18-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0146538
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Passat Alltrack [B8] 19-24
Typ/wersja	Passat Alltrack 2.0 TDI 4Mot. DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1661
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2280
Rozstaw osi 1/2	2788
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	200/147
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	DX42003
VIN	WVWZZZ3CZME133746
Data 1. rejestracji	10-08-2021
Data nast. bad. techn.	05-08-2026
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	226 561 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	MICHELIN, ALPIN 5	225/55 17 101V	4,0 mm
	lewo	MICHELIN, ALPIN 5	225/55 17 101V	4,0 mm
tylna	prawo	MICHELIN, ALPIN 5	225/55 17 101V	4,0 mm
	lewo	MICHELIN, ALPIN 5	225/55 17 101V	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash
2. Czujnik ciśnienia w oponach
3. Czujnik deszczu
4. Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył
5. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
6. Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
7. ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy
8. Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy
9. Felgi aluminiowe 17 Ancona z ogumieniem 225/55
10. Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
11. Fotele przednie komfortowe
12. Fotele przednie z regulacją wysokości
13. Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej
14. Gniazdo 12V w bagażniku
15. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
16. Immobilizer
17. Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana z łopatkami do zmiany biegów sportowa
18. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
19. Kieszenie w oparciach foteli przednich
20. Klimatyzacja manualna Climatic
21. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
22. Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
23. Kurtyny powietrzne
24. Lakier uni
25. Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED
26. Lampy tylne LED
27. Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
28. Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, przednich drzwiach, konsoli środkowej Tracks
29. Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
30. Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane
36. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
37. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
38. Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
39. Osłona silnika od dołu, dodatkowa (wykonana z tworzywa)
40. Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania
41. Poduszka kolanowa kierowcy
42. Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
43. Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość
44. Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu
45. Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C
46. Relingi dachowe - srebrne
47. Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania
48. Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
49. Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją
50. System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
51. System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
52. System automatycznego hamowania po kolizji
53. System rozpoznawania przechodniów
54. System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energie podczas hamowania
55. System wykrywania zmęczenia kierowcy
56. Szyba przednia odblaskowa
57. Szyby boczne podnoszone elektrycznie
58. Szyby termoizolujące
59. Tapicerka materiałowa 7 Summits
60. Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu
61. Tuner radiowy cyfrowy DAB+
62. Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty
63. We connect i We connect Plus (wzywanie pomocy, przeglądy, raport, mobile usługi online 1 rok,)
64. Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości
65. Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual, Off-Road)

- | | |
|--|---|
| 31. Listwy progowe ze stali szlachetnej z napisem Alltrack | 66. Wyłącznik poduszki powietrznej |
| 32. Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane | 67. Zamek centralny z pilotem |
| 33. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne | 68. Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, obudowy lusterek i osłony zderzaków srebrne, zdobienie |
| 34. Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED | 69. Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu |
| 35. Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Pakiet Innowacyjny | - |
| Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana | |
| Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa | |
| Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów | |
| Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE | |
| IQ. Light LED Matrix | |
| Pakiet Travel Assist High | |
| 2. Pakiet Premium | - |
| Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu | |
| System Easy open / Easy close, sterowanie bagażnikiem i roletą, bezkluczykowy dostęp do samochodu | |
| System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus | |
| 3. Pakiet techniczny | - |
| Kamera parkowania - rear assist | |
| System wspomagający parkowanie - Park Assist 3.0 | |
| Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż. | |
| 4. System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme | - |
| 5. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane | - |

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Felgi aluminiowe 19" z ogumieniem | - |
|--------------------------------------|---|

Wartość bazowa pojazdu

- | | |
|---|---|
| Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) | - |
|---|---|

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 29-06-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupka przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 1000
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 2000
9	Światła tylne lewe	150 - 1000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 1000
16	Słupka przedni prawy	150 - 200
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Komunikat wymień baterie w kluczyku. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Nietypowe dźwięki z komory silnika, do weryfikacji serwisowej. Wymagana wymiana oleju i przegląd od 41900km. Widoczne wady lakiernicze. Nieprawidłowe przyciski funkcyjne w obu kluczykach, groty prawidłowe.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.


Dowód rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dowód rej. ksero str. 2



Fot. 36.

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Zderzak przedni cz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak przedni cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.


Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Dach - Inne 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Listwa zderzaka tylnego L - Inne 1



Fot. 62.


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 69.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 70.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1




Fot. 72.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 74.
Wykładzina(y) słupka tylnego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1