

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/64962/26/07/14
commission/ damage No. : 21/029011
Date of commission: 14-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0146869
Manufacturer	RENAULT
Model	Talisman Grandtour 20-21
Type / version	Talisman 2.0 Blue dCi Initiale Paris EDC
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1763
Gross vehicle weight [kg]	2263
Wheelbase 1/2	2809
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1997
Engine Power [hp/kW]	189/139
Gearbox	automatic
Registration /record No.	N1HLPUB
VIN / serial number	VF1RFD00167446945
Date of first registration	16-06-2021
Date of next. tech. test	16-06-2026
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	94 833 (read)
Body color / type of coating	bordowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS860 S	245/40 19 98V	1,5 mm
	left	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS860 S	245/40 19 98V	1,5 mm
back	right	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS860 S	245/40 19 98V	4,0 mm
	left	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS860 S	245/40 19 98V	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 4 wheel steering | 31. LED front dim light |
| 2. Active body control | 32. LED rear lights |
| 3. Adaptive Cruise Control | 33. Lane control assistant |
| 4. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth interface, DAB radio, Digital instruments, Navigation system, On board monitor, Radio, Soundsystem | 34. Leather steering wheel |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 35. Leather upholstery |
| 6. Armrest (s) rear, Storage facilities in general | 36. Light Alloy wheels 19" |
| 7. Automated High-beam assist | 37. Mobile Tire System |
| 8. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 38. On board computer |
| 9. Blind spot warning | 39. On board monitor |
| 10. Brake Assist, Pedestrian Emergency Brake Assist, Power assisted brakes | 40. Other |
| 11. Central locking | 41. Other |
| 12. Child seat fixation | 42. Other |
| 13. Distance control | 43. Other |
| 14. Door mirror with memory | 44. Other, USB in |
| 15. Door mirrors electrically foldable | 45. Park Assistant |
| 16. Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 46. Power steering |
| 17. Driver airbag, Passenger airbag | 47. Power windows front, Power windows rear |
| 18. Driver conditioning monitoring | 48. Quick charging function |
| 19. Driver seat electrically adjustable, Heated seat driver, Heated seat passenger, Ventilated front seat | 49. Rear bench foldable in two separate parts |
| 20. Dualzone automatic climate control | 50. Rear view camera |
| 21. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 51. Rear-view mirror autodimming |
| 22. Exterior design: other | 52. Selectable driveline characteristics |
| 23. Fog lamps | 53. Side airbag driver and passenger |
| 24. Head airbags front, Head airbags rear | 54. Side indicators |
| 25. Head-Up Display | 55. Sunblind rear side door manual |
| 26. Headrests front, Rear headrests | 56. Tailgate |
| 27. Heated seat driver, Heated seat passenger | 57. Tinted rear windows |
| 28. Hill holder | 58. Traffic sign recognition |
| 29. Interior: other | 59. Uni-Lackierung |
| 30. Keyless go | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Diminished spare wheel | - |
| 2. Headlamp wash, Steering wheel heated | - |
| Kierownica podgrzewana | |
| Spryskiwacze lamp przednich | |
| 3. Metallic paint | - |
| 4. Other, Park Assistant, Traffic jam assist | - |
| System Easy Pilot - Asystent jazdy w korku i na autostradzie | |
| System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego | |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (gross) -

CorrectionsFirst registrationEquipmentTyresOther

The validity of the technical examination -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/42

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Rysy na samochodzie. Wymagany przegląd. Informacja dodaj AdBlue przed 2400km. Odpryski na szybie czołowej. Niepokojące, nietypowe odgłosy zawieszenia pojazdu, do weryfikacji serwisowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód




Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa




Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1



Photo 34.

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Kluczyki



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1




Photo 42.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Photo 56.

Dach - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1




Photo 68.

Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1