

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/90667/26/09/28
Nr zlecenia/szkody: 24/038335
Data zlecenia: 28-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0149807
Producent	LAND ROVER
Model	Defender 90 19-
Typ/wersja	Defender 90 3.0 D300 mHEV X-Dynamic HSE
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	3/5
Masa własna [kg]	2437
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2970
Rozstaw osi 1/2	2587
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2997
Moc silnika [KM/kW]	300/221
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	SK1E899
VIN	SALEA6BW6S2367136
Data 1. rejestracji	20-09-2024
Data nast. bad. techn.	20-09-2027
Rok produkcji	2024
Stan licznika [km]	43 093 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE	255/60 20 113H	8,0 mm
	lewe	GOODYEAR, WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE	255/60 20 113H	8,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE	255/60 20 113H	8,0 mm
	lewe	GOODYEAR, WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE	255/60 20 113H	8,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Asystent martwego pola
2. Blokada drzwi elektryczne (dzieci)
3. Dach panoramiczny otwierany
4. Dach w kontrastowym czarnym kolorze
5. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
6. Drzwi bagażnika w kolorze nadwozia
7. Drążek zmiany biegów skórzany
8. Felgi aluminiowe 20" (wzór 5098) w kolorze Satin Dark Grey
9. Fotele przednie podgrzewane i wentylowane, regulowane w 18 kierunkach, pamięć ustawień fotela kier.
10. Gniazdo 12V w bagażniku
11. Haczyki transportowe w bagażniku
12. Hamulec postojowy elektryczny (EPB)
13. Immobilizer
14. Immobilizer
15. Kanapa tylna składana dzielona 40/20/40 + podłokietnik
16. Kierownica pokryta skórą ze standardową osłoną poduszki
17. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
18. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
19. Komputer pokładowy
20. Konsola centralna z podłokietnikiem
21. Kontrola trakcji elektroniczna (ETC)
22. Koło zapasowe pełnowymiarowe, 20-cali
23. Lampy przednie poziomowane automatycznie
24. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane z oświet. wejścia, lewe elektrochrom
25. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania
26. Maski w kolorze nadwozia
27. Mata podłogi bagażnika gumowa, wytrzymała
28. Nakładki progów standardowe
29. Napęd na 4 koła (AWD)
30. Opony letnie M+S
31. Opóźnienie wyłączenia reflektorów
32. Oświetlenie do czytania w drugim rzędzie
33. Oświetlenie przestrzeni na nogi w pierwszym rzędzie
34. Oświetlenie w lusterkach
35. Oświetlenie wnętrza konfigurowalne
36. Pakiet online z transmisją danych
37. Pakiet skórzany rozszerzony
38. Podsufitka Morzine w kolorze Ebony
49. Roleta bagażnika
50. Schowek bagażnika wyrównujący podłogę, dodatkowy
51. Schowek z przodu przed pasażerem
52. Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa
53. Skrzynia rozdzielcza dwustopniowa
54. Standardowa konfiguracja foteli
55. System Autolock konfigurowalny
56. System Terrain Response
57. System audio Meridian - 400W, 11-drożny w tym subwoofer
58. System awaryjnego hamowania
59. System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
60. System domykania drzwi bagażnika Soft Close
61. System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
62. System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
63. System kamer Surround 3D - zawiera funkcję ClearSight Ground View)
64. System kontroli siły hamowania w zakrętach (CBC)
65. System kontroli stabilności (RSC)
66. System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
67. System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
68. System monitorujący zmęczenie kierowcy
69. System multimedialny Pivi Pro
70. System ostrzegania przed kolizją z tyłu
71. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
72. System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu
73. System wspomagania ruszania na śliskiej nawierzchni
74. System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
75. Szyba tylna podgrzewana
76. Szyby boczne panoramiczne
77. Szyby elektryczne z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem
78. Tablica wskaźników cyfrowa, interaktywna
79. Tapicerka ze skóry Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony
80. Tempomat adaptacyjny
81. Uchwyt podwójny na napoje z przodu
82. Wspomaganie elektroniczne układu kierowniczego (EPAS)
83. Wspomaganie parkowania 360°
84. Wycieraczka szyby tylnej
85. Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Light Cloud Powder Coat
86. Wyświetlacz 11,4"

- | | |
|--|--|
| 39. Poduszki powietrzne przednie boczne | 87. Zagłówek centralny w drugim rzędzie foteli |
| 40. Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera | 88. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 41. Poduszki powietrzne przednie z czujnikiem obecności pasażera | 89. Zawieszenie sprężynowe |
| 42. Podłoga w kabinie gumowa, wytrzymała | 90. Ładowarka do telefonu, bezprzewodowa |
| 43. Przycisk rozruchu silnika | 91. Światła przeciwmgielne |
| 44. Punkty mocowania ISOFIX w drugim rzędzie na skrajnych fotelach | 92. Światła tylne LED |
| 45. Punkty zaczepowe tylne w kolorze czarnym | 93. Światła tylne przeciwmgielne |
| 46. Radio cyfrowe DAB | 94. Światło stop, trzecie |
| 47. Reflektory przednie Matrix LED | 95. Świetliki dachowe |
| 48. Remote (usługa) | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Fotele przednie podgrzewane i wentylowane, regulowane w 14 kierunkach, pamięć ustawień fotela kier. | - |
| 2. Hak holowniczy wysuwany/chowany elektrycznie | - |
| 3. Kanapa tylna podgrzewana składana dzielona 40/20/40 + podłokietnik | - |
| 4. Lakier Santorini Black | - |
| 5. Szyby tylne przyciemniane | - |
| 6. Wyświetlacz Head Up | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 01-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.


Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

[illegible]

Fot. 34.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Instrukcje



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 48.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.
Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1