

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	26/03/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/046385
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Kombajn zrębowy (harwester) VIMEK 404 SE
Nr fabryczny:	404311
Data sporządzenia:	10-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 08.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest kombajn zrębowy (harwester). Jest to wieloczynnościowa maszyna leśna, przeznaczona do zrębu pni drzew przy pomocy głowicy ścinkowej zamontowanej na żurawiu. Głowica umożliwia takie prace jak ścinanie, przerznięcie i okrzesywanie.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Kombajn zrębowy (harwester)
Producent:	VIMEK 404 SE
Numer seryjny:	404311
Typ/model:	404 SE
Rok produkcji:	2018
Wskazanie licznika czasu pracy:	6048 h

Podstawowe dane techniczne

Masa własna:	ok. 4100 kg
Silnik:	Caterpillar C2.2
Moc silnika:	44 kW
Osie:	2
Żuraw:	FTG AB 2046, nr seryjny: 118432/1808, rok produkcji: 2018
Wysięg hydrauliczny żurawia:	4 600 mm
Udźwig:	1050 kg
Głowica tnąca:	Keto Forst (brak tabliczki znamionowej)
Długość transportowa:	4600 mm
Ogumienie tył:	MITAS MPT-01 405/70-24
Wyposażenie:	Zestaw oświetlenia roboczego Osłona kratowa kabiny Klimatyzacja Radio

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Silnik uruchomiono - praca silnika nie budzi zastrzeżeń. Po uruchomieniu wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie do przodu oraz do tyłu, mechanizm skreću reaguje prawidłowo. Wykonano symulacje ruchów roboczych, w tym: podnoszenie/opuszczenie, opuszczenie/podnoszenie żurawia, wysuw ramienia teleskopowego, obrót głowicy, zacisk szczęk, uruchomienie piły. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Ze względu na brak przeszkolonego operatora brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono wycieki oleju hydraulicznego oraz wyciek widoczny na boku silnika. Konieczna weryfikacja przez wyspecjalizowany serwis.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań, deformacji czy śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- głowica – pęknięta obudowa, ślady napraw spawalniczych,
- drążek kierowniczy P – rozerwana gumowa osłona,
- wentylator chłodnicy – uszkodzone ramiona,
- fotel operatora – zabrudzony, przepalone siedzisko,
- wyłożenie ściany bocznej kabiny – rozerwane,
- ogumienie – przecięcia, wyrwane fragmenty bieżnika, starty bok opony,
- ślady po demontażu wyposażenia po prawej stronie -luźne, niezabezpieczone przewody hydrauliczne,
- aktywny błąd – usterka silnika – konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych,

Stan techniczny ocenia się jako dostateczny.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do maszyny dołączony 1 kluczyki do stacyjki.

Do oględzin okazano instrukcję obsługi, księgę rewizyjną. Na podstawie księgi oraz naklejki ważność badań do 12/2025 – brak ważnych badań UDT.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















