

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/62366/25/08/22  
Nr zlecenia/szkody: 24/000680  
Data zlecenia: 22-08-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0155801                                                            |
| Producent                        | DACIA                                                              |
| Model                            | Sandero 21-                                                        |
| Typ/wersja                       | Sandero Stepway 1.0 TCe Expression LPG                             |
| Rodzaj nadwozia                  | hatchback                                                          |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/5                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 1156                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1618                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2618                                                               |
| Rodzaj silnika                   | G                                                                  |
| Układ oczyszczania spalin        | katalizator trójdrożny                                             |
| Pojemność silnika [ccm]          | 999                                                                |
| Moc silnika [KM/kW]              | 90/67                                                              |
| Skrzynia biegów                  | manualna 6-biegowa                                                 |
| Nr rejestracyjny                 | SK3A019                                                            |
| VIN                              | UU1DJF00471558499                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 27-03-2024                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 27-03-2025                                                         |
| Rok produkcji                    | 2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 47 033 (odczytany)                                                 |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | biały/UNI                                                          |

Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ          | Rozmiar       | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|---------------|---------------------|
| przednia | prawe | HANKOOK, VENTUS PRIME 3 | 205/60 16 92H | 4,0 mm              |
|          | lewe  | HANKOOK, VENTUS PRIME 3 | 205/60 16 92H | 4,5 mm              |
| tylna    | prawe | HANKOOK, VENTUS PRIME 3 | 205/60 16 92H | 5,5 mm              |
|          | lewe  | HANKOOK, VENTUS PRIME 3 | 205/60 16 92H | 5,5 mm              |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ABS                                                                          | 29. Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli                                      |
| 2. Aktywny system wspomagania hamowania AEBS                                    | 30. Obrazowania nawiewów chromoway mat + pomarańczowy miedziany                                         |
| 3. Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu                                       | 31. Oklejenie drzwi                                                                                     |
| 4. Automatyczne włączanie świateł, wycieraczki automatyczne                     | 32. Osłona chłodnicy z jasnymi dekorami                                                                 |
| 5. Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi                    | 33. Osłona chłodnicy z logiem "Stepway"                                                                 |
| 6. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył                                     | 34. Osłona podwozia przednia i tylna w kolorze szary megalith                                           |
| 7. ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę                                 | 35. Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości                                                 |
| 8. El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy     | 36. Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji                                     |
| 9. Elektryczne podnoszenie szyb, tył                                            | 37. Poduszka powietrzna kierowcy                                                                        |
| 10. Felgi stalowe typu tyłu Flexwheel 16" - wzór Saria                          | 38. Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe                                                       |
| 11. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem                      | 39. Regulator i ogranicznik prędkości                                                                   |
| 12. Gniazdo 12V z przodu                                                        | 40. Relingi dachowe, modułowe szare                                                                     |
| 13. Gniazdo USB                                                                 | 41. System Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, 4 głośniki, ekran 8 cali |
| 14. Gwarancja                                                                   | 42. System kontroli ciśnienia w oponach, pośredni                                                       |
| 15. Immobilizer                                                                 | 43. System wspomagania nagłego hamowania                                                                |
| 16. Kierownica pokryta skórą ekologiczną                                        | 44. Tapicerka materiałowa                                                                               |
| 17. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                        | 45. Tkaninowe obicie deski rozdzielczej i podłokietników w przednich drzwiach                           |
| 18. Klimatyzacja manualna                                                       | 46. Tryb ECO                                                                                            |
| 19. Kluczyk z trzema przyciskami                                                | 47. Tylna kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3                                               |
| 20. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości                       | 48. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu                                            |
| 21. Komputer pokładowy                                                          | 49. Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze matowego chromu                                                   |
| 22. Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika              | 50. Wskaźnik zmiany biegów                                                                              |
| 23. Korek wlewu paliwa otwierany kluczykiem                                     | 51. Zderzaki w kolorze nadwozia                                                                         |
| 24. Lakier uni                                                                  | 52. Zestaw do naprawy przebitej opony                                                                   |
| 25. Lampy mijania LED                                                           | 53. Zestaw wskaźników TFT 3,5"                                                                          |
| 26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane z czujnikiem temperatury | 54. eCall - połączenie alarmowe                                                                         |
| 27. Lusterka boczne w kolorze nadwozia                                          | 55. Światła do jazdy dziennej LED                                                                       |
| 28. Lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc                                   | 56. Światła przeciwmgielne                                                                              |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Pakiet PARKING PLUS ..... -  
 Kamera cofania  
 System kontroli martwego pola  
 System wspomagania parkowania przodem

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInneWażność badania technicznego ..... -  
Uszkodzenia, stan, braki w dokumentacji ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 01-09-2025

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | do 150                                               |
| 2                  | Łotnik przedni lewy   | do 150                                               |
| 3                  | Słupki przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | do 150                                               |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupki środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | do 150                                               |
| 9                  | Łotnik tylny lewy     | do 150                                               |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | do 150                                               |
| 11                 | Łotnik tylny prawy    | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupki środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 16                 | Słupki przedni prawy  | do 150                                               |
| 17                 | Łotnik przedni prawy  | do 150                                               |

### Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

### Uwagi ogólne - dot. wyceny

#### **Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

---

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

---

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia placowe

---

#### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

#### **Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

#### **Kluczyki**

TAK

1

---

#### Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Pojazd zasilany gazem. Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Brak dokumentacji instalacji gazowej. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**  
Bagażnik




**Fot. 16.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 17.**  
Komora silnika



**Fot. 18.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 20.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 22.**


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 24.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Konsola środkowa




**Fot. 26.**  
Tunel środkowy

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Kierownica (na wprost)




**Fot. 28.**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30.**

Dokumentacja instalacji gazowej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 32.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 34.**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38.**

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 44.**  
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46.**

Podsufitka - Inne 1