

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/69129/25/09/15
Nr zlecenia/szkody: 23/027162
Data zlecenia: 15-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0155211
Producent	TOYOTA
Model	Corolla TS Kombi 22-
Typ/wersja	Corolla 1.8 Hybrid Style
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1400
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1885
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1798
Moc silnika [KM/kW]	98/72
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	GD3L738
VIN	SB1ZB3AE90E078099
Data 1. rejestracji	14-12-2023
Data nast. bad. techn.	14-12-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	70 800 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	brązowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, ZIEX ZE914B ECORUN	225/45 17 91W	6,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE914B ECORUN	225/45 17 91W	6,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, ZIEX ZE914B ECORUN	225/45 17 91W	6,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE914B ECORUN	225/45 17 91W	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 6 głośników
2. ABS
3. Antena dachowa Shark-Fin
4. Asystent głosowy inteligentny
5. Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
6. BA - system wspomagania hamowania
7. Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki
8. Czujnik zmierzchu (aut. włączane światła)
9. Czujniki parkowania - przód i tył CS
10. Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem
11. Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3)
12. Drzwi bagażnika unoszone elektrycznie, otwierane bezdotykowo
13. Dywaniki welurowe
14. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
15. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
16. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45 R17
17. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
18. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
19. Fotel pasażera z regulacją wysokości
20. Fotele przednie podgrzewane
21. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu
22. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
23. Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
24. Gniazdo 12V
25. Gniazdo 12V w bagażniku
26. Gniazdo USB, dodatkowy port w konsoli środkowej
27. Gniazdo USB-C
28. Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy
29. Gwarancja 2-letnia
30. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
31. Hamulec postojowy elektryczny
32. Immobilizer
33. Interfejs Android Auto - połączenie przewodowe i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe
34. Kamera cofania BGM
35. Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
36. Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych
54. Nawiewy na tylną kanapę
55. Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych
56. Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
57. Ogranicznik prędkości - automatyczny
58. Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych
59. Podsufitka ciemna
60. Poduszka powietrzna kolan kierowcy
61. Poduszki powietrzne boczne - przód
62. Podwójna podłoga bagażnika
63. Podłokietnik przedni, skórzany
64. Podłokietnik tylny
65. Reflektory przednie typu LED
66. Relingi dachowe aluminiowe
67. Roleta przestrzeni bagażowej
68. Spryskiwacze lamp przednich
69. Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu
70. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
71. System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
72. System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
73. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
74. System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
75. System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED
76. System monitorowania ciśnienia w oponach
77. System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" HD
78. System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy
79. System oświetlenia wnętrza
80. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
81. System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat
82. System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
83. Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
84. Szyby tylne przyciemniane
85. TRC - system kontroli trakcji
86. Tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej
87. Tempomat adaptacyjny, inteligentny
88. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
89. Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

- | | |
|---|--|
| 37. Kierownica skórzana trójramienna | 90. Układ detekcji przeszkód (ICS) |
| 38. Kieszeń w oparciu fotela pasażera | 91. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów |
| 39. Klamki zewnętrzne lakierowane | 92. Uruchamianie silnika przyciskiem |
| 40. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa | 93. Usługi łączności Toyota Connected Car |
| 41. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 94. VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC |
| 42. Komputer pokładowy | 95. Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym |
| 43. Koło zapasowe dojazdowe | 96. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 44. Kurtyny powietrzne | 97. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci |
| 45. Lakier uni | 98. Zamek centralny sterowany zdalnie |
| 46. Listwa okienna chromowana | 99. Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense |
| 47. Listwy drzwi w kolorze czarnym | 100. Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota |
| 48. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 101. Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota |
| 49. Lusterka boczne składane elektrycznie | 102. Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota |
| 50. Lusterka zewnętrzne lakierowane | 103. Światła do jazdy dziennej typu LED |
| 51. Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera | 104. Światła drogowe automatyczne AHB |
| 52. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) | 105. Światła przeciwmgielne LED |
| 53. Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane | 106. Światła tylne typu LED |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Szczególny charakter eksploatacji -
Braki, uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 29-09-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Światła tylne lewe	150 - 200
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przednie prawe	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Informacja w CEEPIK pojazd TAXI.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Fot. 34.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38.

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Fotel prz. lew. - Inne 1