

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	106/22/04/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	00260/LF/24
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Aparat Ultrasonograficzny Danus 10
Numer seryjny:	700 WTBA
Data sporządzenia raportu:	25-04-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 23-04-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem raportu jest Aparat Ultrasonograficzny Danus 10

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Aparat Ultrasonograficzny
Producent:	Focus & Fusion Healthcare
Typ/model:	Danus 10
Numer seryjny:	700WTBA
Rok produkcji:	2024
Czas pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Monitor:	Ekran główny 21,5 cala LCD, dotykowy Ekran dodatkowy 10,4 cala do ustawień trybów pracy dotykowy
Funkcje:	Podgrzewacz żelu Elektrycznie regulowana wysokość Stacja logowania odciskiem palca
Złącza:	- 4 Porty do podłączenia głowic - Gniazdo wejściowe zasilania - Gniazdo wyjściowe zasilania - HDMI - 3 USB - Ethernet - Wyjścia audio stereo - S-Video
Oprogramowanie:	Danus 10 Series App-V1
Wypożazenie:	Ładowarka bezprzewodowa Głowica liniowa L12-4, brak tabliczki znamionowej na głowicy i przewodzie
Wymiary:	Szerokość 587 mm

	Długość 874 mm
	Wysokość 798 mm
Masa:	65 kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia z zewnątrz. Urządzenie podłączono do zasilania. Po uruchomieniu zmieniono ustawienia wyświetlanego języka na polski i zresetowano urządzenie. Podłączono głowicę do gniazda. Ekran dotykowy górny i dolny sprawny, poprawnie reagujący na zadawane polecenia. Po zmianie ustawień filtrów na panelu dolnym widoczne wprowadzanie zmian na ekranie głównym oraz zmiany wyświetlanego obrazu. Po przyłożeniu głowicy do ciała widoczne zmiany na ekranie. Brak hasła do elektronicznej książki serwisowej urządzenia. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad po przeprowadzeniu pełnej próby pracy przez przeszkolonego operatora.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne, takie jak zarysowania dolnego wózka i drobne zabrudzenia przycisków sterowania.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano dokumentacji do urządzenia, elektroniczna instrukcja obsługi w języku obcym możliwa do wyświetlenia na ekranie głównym urządzenia. Brak paszportu technicznego

Tabliczka znamionowa urządzenia z oznakowaniem CE

Stan urządzenia określa się jako dobry

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.





































