

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/31544/25/04/30
commission/ damage No. :
Date of commission: 30-04-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

Tomasz Kurek
PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0109316
Manufacturer	AUDI
Model	A6 Allroad 14-19
Type / version	A6 Allroad 3.0 TDI Quattro Tiptr.
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1955
Gross vehicle weight [kg]	2585
Wheelbase 1/2	2905
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	DPF
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	2967
Engine Power [hp/kW]	320/235
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	WU4077N
VIN / serial number	WAUZZZ4G7GN057850
Date of first registration	26-11-2015
Date of next. tech. test	12-01-2025
Year of manufacture	2015 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	269 359 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FIRESTONE, ROADHAWK 2	255/40 20 101W	3,0 mm
	left	FIRESTONE, ROADHAWK 2	255/40 20 101W	3,0 mm
back	right	Uniroyal, RainSport 5	255/40 R20 101Y	2,0 mm
	left	Uniroyal, RainSport 5	255/40 R20 101Y	2,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | 26. Light Alloy wheels 18" |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 27. Metal finish |
| 3. Armrest (s) front | 28. On board computer, On board monitor |
| 4. Armrest (s) rear, Storage facilities in general | 29. On board monitor |
| 5. Automated High-beam assist | 30. Other |
| 6. Automatic climate control, Bord climate: other | 31. Other |
| 7. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 32. Other |
| 8. Automatic headlight elevation control, Bi-Xenon Head lamps, Headlamp wash | 33. Other |
| 9. Bumpers: other | 34. Other |
| 10. Child seat fixation | 35. Other |
| 11. Colored glass | 36. Power windows front, Power windows rear |
| 12. Cruise control | 37. Pre-Crash System |
| 13. Diminished spare wheel | 38. Radio |
| 14. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 39. Rear bench foldable in two separate parts |
| 15. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 40. Rear-view mirror autodimming |
| 16. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 41. Remote controlled central locking |
| 17. Electric tailgate | 42. Roof railing |
| 18. Exterior design: other | 43. Selectable driveline characteristics |
| 19. Exterior design: other | 44. Servotronic |
| 20. Floor mat | 45. Start/Stop system |
| 21. Full Cabin Spoiler | 46. Steering wheel manually adjustable |
| 22. Hydro pneumatic suspension | 47. Textile upholstery |
| 23. LED Daytime running lights | 48. Tyre pressure control (RDC) |
| 24. LED rear lights | 49. Uni-Lackierung |
| 25. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel, Steering wheel with gear-switches | 50. Wheel bolt locks |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. 360 view camera | - |
| 2. 4 or more zone automatic climate control | - |
| 3. Adaptive Cruise Control, Distance control, Lane control assistant, Pre-Crash System | - |
| Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front (radar kolizji przód) | |
| Audi side assist(kontrola martwego pola lusterek) z Audi pre sense rear(radar kolizji tył) | |
| Audi active lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | |
| 4. Automatic headlight elevation control, Cornering Headlights, Exterior lighting: other, LED front dim light | - |
| 5. Bord communication: other, Hands-free system, Heated seat driver, Heated seat passenger, Internet access, Leather upholstery, Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric, Navigation system, Soundsystem | - |
| Fotele przednie ogrzewane | |
| Tapicerka skórzana Milano | |
| System nagłośnienia Audi Sound System | |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | |
| System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch | |
| Audi Connect + Audi Phone Box | |
| 6. Door mirror with memory, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable | - |
| 7. Driver seat electrically adjustable, Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | - |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy | |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | |
| 8. Exterior design: other, Roof railing | - |
| Klamki zewnętrzne aluminiowe | |

Relingi dachowe i listwy wokół szyb pokryte anodowanym aluminium	
Zewnętrzne poszycie słupków bocznych w połyskującej czerni	
Listwy progowe z elementami stali szlachetnej	
9. Exterior lighting: other	-
Aktywne światła odbłaskowe w drzwiach	
Podświetlenie kieszeni drzwi	
Doświetlenie klamek drzwi	
Oświetlenie listew progowych	
Podświetlane lusterka do makijażu	
Podświetlenie wnętrza drzwi z przodu i z tyłu ułatwiające wsiadanie i wysiadanie po zmroku	
Podświetlanie regulatorów wentylacji	
Lampki do czytania z przodu i z tyłu	
Oświetlenie przestrzeni na nogi	
Iluminacja konsoli środkowej	
10. Extra power outlet, Other, Storage facilities in general	-
Gniazdo 12V z tyłu	
2 uchwyty na kubki w tylnym podłokietniku	
Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku	
11. Hatch/skibag in rear bench	-
12. Head-Up Display	-
13. Interior: other	-
14. Leather upholstery	-
15. Light Alloy wheels 20"	-
16. Luggage:other	-
17. Metallic paint	-
18. On board computer	-
19. Park Distance Control front, Park Distance Control rear	-
20. Soundsystem	-
21. Sport seats front	-
Fotele przednie sportowe	
Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa	
22. Tinted rear windows	-
23. Towbar preparation	-
24. Wood finish	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
State of the vehicle -
Earlier repairs -
Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) -
Weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 05-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 09-05-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 1000
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 300
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 300
16	Right front pillar	150 - 300
17	Front right fender	150 - 500

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 6/44

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Nieprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Wymagany przegląd od 13100km. Wymagana wymiana oleju od 25500km. Odpryski na szybie czołowej.

Systemy ACC i Audi braking guard niedostępne - do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z przodu



Photo 6.

Bok prawy z tyłu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Przekątna tylna prawa



Photo 8.
Tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Przekątna tylna lewa



Photo 10.

Bok lewy z tyłu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Bok lewy z przodu



Photo 12.

Próg lewy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 13.
Numer identyfikacyjny




Photo 14.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 16.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Photo 18.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Konsola środkowa



Photo 20.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Kierownica (na wprost)



Photo 22.
Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Komora silnika



Photo 24.
Bagażnik

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Koło zapasowe



Photo 26.
Spód pojazdu przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.
Spód pojazdu tył



Photo 28.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 29.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 30.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Kratka/zaślepka halogenu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Photo 52.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1




Photo 70.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Fotel prz. praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 2