

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/39229/25/05/30
Nr zlecenia/szkody: PS21/08016
Data zlecenia: 30-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0116132
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	CLA [C 117] 13-16
Typ/wersja	AMG CLA 45 4-Matic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1585
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2075
Rozstaw osi 1/2	2699
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1991
Moc silnika [KM/kW]	381/280
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU2619N
VIN	WDD1173521N313654
Data 1. rejestracji	25-11-2015
Data nast. bad. techn.	28-01-2022
Rok produkcji	2015 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	195 091 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	235/35 19 91W	5,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP72	235/35 19 91W	4,5 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D	235/35 19 91W	3,5 mm
	lewe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 3D	235/35 19 91W	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 4/5 zagłówki
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. AMG DRIVE UNIT - wybór charakterystyki trybu jazdy
4. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych
5. ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu
6. Adaptacyjne, migające światła hamowania
7. Adaptive Brake - system wspomagający hamowanie
8. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
9. Airbag chroniący kolana - KNEEBAG
10. Alarm antywłamaniowy (EDW)
11. Asystent świateł przednich
12. Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy)
13. BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie
14. Boczki drzwi obszyte tapicerką mikrofibra DINAMICA
15. Collision Prevention Assist - ostrzeżenie przed zbyt małym odstępem od poprzedzającego pojazdu
16. Czujnik obecności pasażera
17. Dywaniki welurowe AMG
18. ECO start/stop - funkcja wyłączania silnika podczas postoju
19. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
20. El. podnoszenie szyb, przód i tył
21. Felgi aluminiowe 18 AMG (szarość tytanu, polerowane) 5-podwójnych ramion z ogumieniem 235/40
22. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
23. Fotele przednie z częściową regulacją elektryczną
24. Fotele przednie z regulacją nachylenia siedziska
25. Fotele sportowe z przodu
26. Gniazdo 12V z tyłu
27. Hamulec postojowy - elektroniczny
28. Immobilizer
29. Instalacja radiowa + 6 głośników
30. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa spłaszczona u dołu - skórzana (Nappa)
31. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
32. Lampy Bi-ksenonowe ze spryskiwaczami
33. Listwy progowe AMG ze stali szlachetnej
34. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane
35. Lusterka w kolorze nadwozia
36. Moduł Mercedes-Benz connect me
37. Osłona chłodnicy stylizacja diamentu (srebrne szpilki i listwy, nakładka chromowana)
38. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe
39. Pasy bezpieczeństwa w kolorze czerwonym
40. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
41. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, tył
42. Pedale sportowe
43. Podsufitka materiałowa - czarna
44. Podłokietniki w drzwiach z elementami ozdobnymi pokrytymi srebrnym chromowaniem i szwami
45. Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie
46. Przedni podłokietnik ze schowkiem
47. Radio Audio 20 USB (7 calowy wyświetlacz, Bluetooth, interfejs Apple, internet, SD)
48. Stylizacja AMG
49. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
50. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK
51. System ochrony pieszych
52. Szwy tapicerki - czerwone
53. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica
54. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic
55. Termometr zewnętrzny
56. Trzecie światło stop
57. Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci
58. Tylne oparcie składane, dzielone w układzie 1/3 : 2/3
59. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył
60. Układ hamulcowy AMG
61. Wspomaganie układu kierowniczego
62. Wykończenie wnętrza - jasne aluminium polerowane wzdłużnie

- | | |
|---|---------------------------------|
| 32. Klamki w kolorze nadwozia | 69. Zamek centralny z pilotem |
| 33. Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | 70. Zawieszenie sportowe |
| 34. Kolumna kierownicy z manualną regulacją | 71. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 35. Komputer pokładowy | 72. Złącze Aux-in |
| 36. Końcówki rur wydechowych ze stali szlachetnej | 73. Złącze USB |
| 37. Lakier uni | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe | - |
| 2. Dach szklany panoramiczny - elektryczny | - |
| 3. Felgi aluminiowe 19 AMG, wieloramienne, czarny mat, polerowane, z ogumieniem 235/35 | - |
| 4. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia | - |
| 5. Kamera ułatwiająca parkowanie z pomocniczymi liniami- tył | - |
| 6. Kierownica sportowa AMG Performance Nappa czarna/Alcantara z man. zm. biegów, spłaszczona góra/dół | - |
| 7. Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC | - |
| 8. Lampy Bi-ksenonowe (inteligentne) ILS z adaptacyjnym układem świateł drogowych, lampy tylne LED | - |
| 9. Pakiet AMG Exclusive | - |
| Dywaniki welurowe AMG | |
| Fotele przednie podgrzewane | |
| Listwy progowe ze stali szlachetnej | |
| Czerwone obszycie na podłokietnikach drzwi, kierownicy i dźwigni zmiany biegów | |
| Czerwone obszycie na fotelach i dywanikach | |
| Podsufitka materiałowa - czarna | |
| Fotele sportowe z przodu | |
| Pedaly sportowe | |
| Gniazdo 12V z tyłu | |
| Pakiet komfortowych siedzeń | |
| Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa spłaszczona u dołu z manetkami bieg.- skórzana (Nappa) | |
| Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi | |
| Deska rozdzielcza pokryta imitacją skóry ARTICO | |
| Odbiornik podczerwieni w drzwiach kierowcy (funkcja otwierania/zamykania letniego) | |
| Tapicerka skórzana w kolorze Red Cut | |
| Wykończenie wnętrza - jasne aluminium polerowane wzdłużnie | |
| Szwyt tapicerki - kontrastowe | |
| 10. Pakiet Lusterka | - |
| Lusterka boczne składane elektrycznie | |
| Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane | |
| 11. Pakiet kierowcy AMG | - |
| Ograniczenie prędkości do 270 km/h | |
| 12. Pakiet wizualny i oświetleniowy | - |
| Czujnik deszczu | |
| Podświetlane lusterka do makijażu | |
| Oświetlenie przestrzeni dla nóg | |
| Listwy progowe drzwi, podświetlane | |
| Oświetlenie wnętrza AMBIENTE, jednobarwne | |
| Lampy oświetlające wyjścia i ostrzegawcze w drzwiach kierowcy i pasażera obok | |
| Oświetlenie schowka w konsoli środkowej | |
| Oświetlenie przestrzeni między zagłówkami z przodu i z tyłu | |
| Lusterko wsteczne z dodatkowym oświetleniem | |
| Lampa ostrzegawcza i oświetlająca otoczenie w klapie tylnej | |
| 13. System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką | - |
| 14. System nagłośnienia Harman/Kardon Logic7 | - |
| 15. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -

Uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-06-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych 28.01.2022. Pierwsza rejestracja w kraju 10.05.2017. Informacja lewe światło mijania. Informacja usterka z prawej strony z przodu. Informacja lewe światło dzienne. niesprawny lewy reflektor. Informacja 4matic chwilowo niedostępny. Informacja collision prevention asisst plus nieaktywny. Informacja lewe przednie światło parkingowe. Przegląd A1 wymagany od 3100km. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Ścianka boczna P - Inne 1



Fot. 64.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 78.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Fotel prz. lew. - Inne 1




Fot. 82.
Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 84.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 88.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 90.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 92.

Uszczelka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.

Włączniki/przełączniki drzwi prz P - Rysa/odprysk 1