

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	191/04/06/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01566/PR/18 , 01452/PI/19
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ciągnik rolniczy JOHN DEERE 5090M + ładowacz czołowy
Nr fabryczny:	1LV5090MEJJ500834
Data sporządzenia raportu:	10-06-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 09.06.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ciągnik rolniczy ciągnik rolniczy JOHN DEERE 5090M + ładowacz czołowy.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	JOHN DEERE
Typ/model:	5090M
Numer fabryczny:	1LV5090MEJJ500834
Numery rejestracyjne:	WZ976T
Data pierwszej rejestracji:	04.12.2018
Przegląd:	19.05.2027
Przebieg:	1501 mth
Rok produkcji:	2018

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg specyfikacji)

Masa własna:	4825 kg
Moc silnika:	69 kW
Pojemność silnika:	4525 cm ³
Napęd:	4 x 4
Ogumienie przód:	MITAS HC70 380/70R24
Ogumienie tył:	MITAS HC70 480/70R34
Wyposażenie:	Klimatyzacja Radio Ładowacz czołowy JOHN DEERE 543RC, nr seryjny: 1CC543RCEKX194690, rok produkcji: 2019 TUZ przedni ZUIDBERG, nr seryjny: 38037298W, rok produkcji: 2018

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie – nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykonano symulację ruchów roboczych podnośnika tylnego oraz ładowacza – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- zaczep tylny – brak,
- łącznik centralny tył – brak,
- linka w tylnej części – niezamontowana,
- opona przednia P – niskie ciśnienie w ogumieniu,

Stan wizualny maszyny ocenia się jako dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury oraz specyfikacji producenta. Istnieje ryzyko rozbieżności.

Do maszyny dołączony 1 kluczyki do stacyjki. Do oględzin nie okazano dowodu rejestracyjnego, dane identyfikacyjne ustalono na podstawie bazy CEPIK.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











